

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**



**LAUDO DE VISTORIA DE ENGENHARIA, ACESSIBILIDADE E
CONFORTO**

ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO ALVES DO NASCIMENTO – PATROCÍNIO, MG

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

EMITENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br

Página 1 de 81



SUMÁRIO

1.	LOCALIZAÇÃO DO ESTÁDIO	4
2.	INTRODUÇÃO.....	4
3.	OBJETIVOS E ABRANGÊNCIA	5
4.	CRITÉRIOS E METODOLOGIA DA INSPEÇÃO	6
5.	CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO	7
6.	INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE ENGENHARIA.....	8
6.1.	SISTEMA ESTRUTURAL	9
6.2.	SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	11
6.3.	SISTEMA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO	11
6.4.	SISTEMA DE ESQUADRIAS	13
6.5.	SISTEMA DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PREDIAIS	15
6.5.1.	ÁGUA POTÁVEL.....	15
6.5.2.	ÁGUAS PLUVIAIS.....	16
6.5.3.	ESGOTO SANITÁRIO	17
6.6.	SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA).....	17
6.7.	SISTEMA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.....	17
6.8.	INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	18
6.8.1.	SISTEMA DE ACESSOS AO ESTÁDIO (Leis 10.048, 10.098, 10.741, Decreto- Lei 5296; Normas ABNT NBR 9283; 9284)	18
6.8.2.	CIRCULAÇÕES INTERNAS	20
6.8.3.	ÁREAS DE PERMANÊNCIA	22
7.	INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORTO	23
7.1.	INFORMAÇÕES COMUNS AO ESTÁDIO.....	23
7.2.	ESTACIONAMENTOS	24
7.3.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



7.4.	CONFORTO SONORO (Lei nº 10.671, de 15 de março de 2005, Norma ABNT NBR 10152 versão corrigida:1992).....	24
7.5.	CONFORTO TÉRMICO (Lei nº 10.671, de 15 de março de 2005, Norma ABNT NBR 15220-1:2005, 15220-2:2008, 15220-3:2005, 15220-4:2005, 15220-5:2005).....	25
7.6.	CONFORTO VISUAL (Lei nº 10.671, de 15 de março de 2005).....	25
7.7.	CONFORTO EM INFRAESTRUTURA	25
7.8.	CONFORTO PARA O PESSOAL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DENTRO DO ESTÁDIO	26
7.9.	CONFORTO PARA O PESSOAL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NO ENTORNO DO GRAMADO	26
7.10.	CONFORTO PARA O PESSOAL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NO ENTORNO DO ESTÁDIO	27
7.11.	QUANTO AO CAMPO DE FUTEBOL	27
7.12.	CONFORTO DE SERVIÇOS (Lei nº 10.671, de 15 de março de 2005, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990).....	27
8.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	28
9.	CONCLUSÃO.....	79
10.	ANEXO A	81



1. LOCALIZAÇÃO DO ESTÁDIO

NOME DO ESTÁDIO: Estádio Municipal Pedro Alves do Nascimento

ENDEREÇO: Avenida General Astolfo Ferreira Mendes

BAIRRO: Morada do Sol

CIDADE: Patrocínio, Minas Gerais

2. INTRODUÇÃO

Embasado no Decreto Federal nº 6.795, de 16 de março de 2009, que regulamentava o art.23 do Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de março de 2005, o Sistema CONFEA/CREA, elaborou o presente rito, padronizado para a vistoria de engenharia nos Estádios de Futebol, a ser realizada pelos profissionais registrados nos CREAs e nos CAUs, com o objetivo de proporcionar aos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos parâmetros mínimos para elaboração dos Laudos de Vistoria de Engenharia nessas edificações de uso público, a fim de atender as condições técnicas exigidas de segurança, conforto, acessibilidade e qualidade.

As Diretrizes Básicas para Elaboração do Laudo de Vistoria de Engenharia, Acessibilidade e Conforto substituem integralmente as Diretrizes Básicas para Elaboração de Laudo de Vistoria de Engenharia em Estádios de Futebol, observando a Portaria 20 da Secretaria Nacional de Esporte, bem como a Lei Geral do Esporte – Lei 14.597/2023. A Portaria 20, atualizada em 17 de maio de 2023, do Ministério do Esporte nos incisos I e II do Parágrafo único do Artigo 2º, passou a exigir laudo de estabilidade estrutural, renovável a cada 05 (cinco) anos, de todo e quaisquer estádios com mais de 10 (dez) anos de construção, independente de capacidade, bem como de estádios que “tiverem seu caráter excepcional, por seu vulto, complexidade ou antecedentes, reconhecido pelo Ministério do Esporte ou pelas demais autoridades” competentes. Outro ponto importante a destacar é o disposto nos incisos I e III do Artigo 3º, que criou a classificação dos estádios como pequeno, médio e grande porte. Pelo texto dos incisos, todo e qualquer estádio com capacidade superior a 10.000 (dez mil) espectadores, considera-se de grande porte; entre 3.000 (três mil) e 10.000 (dez mil), de médio porte; e, abaixo de 3.000 (três mil), de pequeno porte.

As Diretrizes Básicas apresentadas baseiam-se nos conceitos, definições, procedimentos e metodologia da Norma de Inspeção Predial Nacional do IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, da ABNT NBR 5674 – Manutenção de Edificações: Procedimentos, da ABNT NBR 13752 – Perícias de engenharia na construção civil, da ABNT NBR 9050/2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Além da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de



1990, da Lei nº 10.671, de 15 de março de 2005, da Portaria 20 da Secretaria Nacional de Esporte e da Lei Geral do Esporte de 14 de junho de 2023 – Lei 14.597/2023.

A denominada vistoria de engenharia, conforme dispõe o Art. 2º, § 1º, item II do referido Decreto Federal, é caracterizada pela inspeção predial que contempla um diagnóstico geral sobre o estádio, com a identificação de falhas e anomalias dos sistemas construtivos listados neste documento, classificações quanto à criticidade dessas deficiências e a urgência de reparos, recuperações, reformas, medidas de manutenção preventivas e corretivas, dentre outras orientações técnicas saneadoras.

3. OBJETIVOS E ABRANGÊNCIA

Este trabalho visa contribuir para o estabelecimento de um padrão mínimo no processo de melhoria dos estádios do País, com a prevenção de acidentes, inclusive fatais, provocados pela falta de manutenção preventiva e corretiva, bem como de investimentos patrimoniais que assegurem acessibilidade plena, conforto, logística, segurança, funcionalidade e a qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Destaca-se que as vistorias de engenharia, acessibilidade e conforto não substituem ou complementam vistorias e demais inspeções obrigatórias, exigidas pelo Poder Público, como exemplos: vistorias do Corpo de Bombeiros, vistorias da municipalidade, dentre outras. O Laudo de Vistoria de Engenharia, Acessibilidade e Conforto observará as condições técnicas, de uso, de operação e de manutenção à data e hora da vistoria. Ele não contempla ou considera outros aspectos do uso e operação em dia de jogo, bem como eventuais adequações provisórias, dentre outras situações que comprometam as características técnicas dos sistemas e elementos inspecionados.

O trabalho que passaremos a apresentar, objetiva apresentar as condições gerais do Estádio Municipal Pedro Alves do Nascimento e, com isso, obter alvará favorável, quanto à execução das atividades esportivas desejadas.

Em oportuno, informamos que os profissionais responsáveis pela elaboração do presente, observaram todas as exigências contidas na legislação esportiva que trata do assunto, e, se colocam a disposição para proceder, modificações e/ou correções e esclarecimentos, que se fizerem necessárias para a aprovação do estádio, junto a esta conceituada instituição.

IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO ANALISADO

Nome do Estádio: Estádio Municipal Pedro Alves do Nascimento

Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, S/N, Bairro São Judas, Patrocínio, MG

Proprietário: Prefeitura Municipal de Patrocínio

Responsável pelo Estádio: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br



Clube Responsável pelo uso: Clube Atlético Patrocinense – CAP

VISTORIA REALIZADA

Data: 03 de fevereiro de 2025

4. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DA INSPEÇÃO

Serão seguidas as recomendações do trabalho do CONFEA/CREA relativas ao assunto, e baseado na Inspeção Predial, definida na Norma de Inspeção Predial do IBAPE Nacional 2012. Além disso, segundo recomendações de trabalhos anteriores do Sistema CONFEA/CREA relativos a vistorias em estádios de futebol, a vistoria realizada sem uso de ensaios tecnológicos, medições e outros mecanismos indiretos de aferições, são consideradas como de Nível 1.

Os critérios utilizados para elaboração dos Laudos de Vistoria de Engenharia, Acessibilidade baseiam-se naqueles que dão origem aos Laudos de Inspeção Predial, os quais se caracterizam pela análise do risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio, diante das condições técnicas, de uso, operação e manutenção da edificação, bem como da natureza da exposição ambiental, conforme as normas técnicas.

Os critérios adotados para a elaboração do Laudo de Acessibilidade fundamentam-se no direito de cidadania assegurado a todas as pessoas, conforme assegura a Constituição Brasileira e a Declaração de Direitos Humanos da ONU, incluindo aquelas que apresentam, de modo permanente ou temporário, qualquer tipo de limitação física ou mental, diante das condições específicas previstas em norma para atender às diferentes necessidades.

Os critérios adotados para a elaboração do Laudo de Conforto baseiam-se nas condições mínimas de conforto dos usuários das edificações, considerando-se neste grupo, além dos torcedores, os profissionais ligados ao evento esportivo.

A análise do risco consiste na classificação das anomalias e falhas identificadas nos diversos componentes de uma edificação, quanto a seu grau de risco, relacionado com fatores de conservação, depreciação, saúde, segurança, funcionalidade, comprometimento da vida útil e perda de desempenho.

A classificação das falhas e anomalias quanto ao grau de risco deve atender as definições e níveis de classificação, dispostos nas referidas normas de inspeção predial citadas, adaptadas segundo a ótica do Sistema CONFEA/CREA que redefine e reescreve tais riscos como: CRÍTICO, MÉDIO E MÍNIMO.

CRÍTICO: Impacto irrecuperável, relativo ao risco contra a saúde, segurança do usuário e do meio ambiente, bem como a perda excessiva de desempenho, recomendando intervenção imediata.

REGULAR: Impacto parcialmente recuperável, relativo ao risco quanto perda parcial de funcionalidade e desempenho, recomendando programação e intervenção à curto prazo.



MÍNIMO: Impacto recuperável, relativo a pequenos prejuízos, sem incidência ou a probabilidade de ocorrência dos riscos expostos acima, recomendando programação e intervenção a médio prazo.

As orientações técnicas para os reparos ou estudos mais específicos das anomalias e falhas constatadas devem ser ordenadas e formuladas em função da criticidade do evento ou fato verificado. As orientações técnicas devem ser apresentadas por ordem de prioridade.

5. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

O Estádio Municipal Pedro Alves do Nascimento está situado em uma área de aproximadamente 42.211,00 m² (quarenta e dois mil duzentos e onze metros quadrados) na cidade de Patrocínio, com uma área construída de 1.870,59m² (um mil oitocentos e setenta metros quadrados e cinquenta e nove centésimos). A área total da arquibancada, que atende aos setores de torcedores mandantes e visitantes, ocupa cerca de 2.800,00 m² e tem capacidade para 7.411 (sete mil quatrocentos e onze) pessoas sentadas, sendo 1.827 (um mil oitocentos e vinte e sete) lugares no setor destinado à torcida visitante e 5.584 (cinco mil quinhentos e oitenta e quatro) lugares no setor destinado aos torcedores mandantes.

O estádio conta com 2 (duas) bilheteiras, totalizando 10 (dez) guichês, além de 2 (dois) portões de acesso para o público, sendo 1 (um) para a torcida mandante e 1 (um) para a visitante. Também há 5 (cinco) portões de saída para os torcedores: 2 (dois) para a torcida visitante e 3 (três) para a torcida mandante. Além disso, existem 1 (um) portão de acesso para veículos, 1 (um) portão para cargas e 3 (três) portões destinados à arbitragem e às agremiações.

Para a conveniência do público, o estádio possui 3 (três) bares: 2 (dois) para a torcida mandante e 1 (um) para a torcida visitante, localizados de forma a permitir o consumo de bebidas alcoólicas apenas nas áreas designadas.

As instalações sanitárias são distribuídas da seguinte forma: para os torcedores mandantes, há 4 (quatro) sanitários, compostos por 1 (um) feminino, 1 (um) masculino, 1 (um) PNE feminino e 1 (um) PNE masculino. Para os torcedores visitantes, o número de sanitários é o mesmo. No setor das cadeiras cativas, há 2 (dois) sanitários, sendo 1 (um) feminino e 1 (um) masculino.

Para o atendimento à mídia, o estádio oferece 6 (seis) cabines simples e 3 (três) cabines duplas de rádio e TV, além de 3 (três) banheiros, localizados na arquibancada coberta. Também há 3 (três) cabines no lado oposto do estádio, destinadas ao VAR e à equipe de transmissão em vídeo dos jogos.

Em termos de segurança, o estádio conta com 2 (dois) postos de atendimento médico e 2 (duas) salas para a Polícia Militar de Minas Gerais, sendo 1 (uma) para os torcedores mandantes e 1 (uma) para os visitantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



Para as equipes de agremiações, o estádio disponibiliza 2 (duas) rouparias, 2 (duas) salas de preleção e 2 (dois) vestiários idênticos, cada um com 9 (nove) chuveiros, 4 (quatro) sanitários, 1 (um) coxo e 4 (quatro) cubas de bancada. A equipe de arbitragem tem 2 (dois) vestiários (1 masculino e 1 feminino), além de 1 (uma) sala para coleta de material antidoping e 2 (duas) salas para coletiva de imprensa. A área total dos vestiários das equipes e da arbitragem é de 477,55 m². Perto da entrada dos vestiários, há portões de acesso ao campo para ambulâncias.

O estádio também conta com um estacionamento externo com capacidade para 500 (quinhentos) veículos e 72 (setenta e dois) veículos na área interna, destinada à imprensa e a servidores públicos.

O campo de jogo segue as dimensões oficiais da FIFA, com 105 x 68 metros, e é coberto com grama Esmeralda. O sistema de irrigação é superficial e a drenagem é feita por colchão drenante.

Em conformidade com as normas de segurança contra incêndio e pânico, o Estádio Municipal Pedro Alves do Nascimento está equipado com saídas de emergência, conforme as orientações da Instrução Técnica 37 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e o anexo III da Portaria 290 do Ministério dos Esportes, garantindo evacuação segura em caso de emergência.

A tipologia arquitetônica do estádio é inspirada em um anfiteatro, com o campo de jogo integrado às arquibancadas, que são construídas em concreto armado sobre aterro compactado. A área edificada total de 1.870,59m² (um mil oitocentos e setenta metros quadrados e cinquenta e nove centésimos) m² é distribuída em 5 (cinco) blocos:

Bloco 1 – Térreo: Com 966,32 m², destinado ao atendimento dos torcedores da casa e autoridades, com 2 (dois) bares, posto médico, sala da Polícia Militar de Minas Gerais, 344 (trezentos e quarenta e quatro) cadeiras cativas e 6 (seis) sanitários.

Bloco 1 – Pavimento Superior: Com 125,40 m², destinado à imprensa, contendo 1 (uma) sala de controle, 6 (seis) cabines simples e 3 (três) cabines duplas de Rádio e TV e 3 (três) sanitários.

Bloco 2: Com 477,55 m², destinado à equipe de arbitragem e às agremiações, com vestiários, salas de coletiva de imprensa, administração, entre outros.

Bloco 3: Com 97,50 m², para os torcedores da casa, contendo 9 (nove) catracas de acesso, 1 (um) portão para PNE, 1 (uma) bilheteira e 1 (um) sanitário unissex.

Bloco 4: Com 97,50 m², destinado aos torcedores visitantes, contendo 3 (três) catracas de acesso, 1 (um) posto médico, 1 (uma) sala da Polícia Militar e 1 (uma) bilheteira.

Bloco 5: Com 107,32 m², para atendimento aos torcedores visitantes, contendo 1 (um) bar e 4 (quatro) sanitários.

O Estádio Municipal Pedro Alves do Nascimento oferece infraestrutura moderna e segura para atender a todos os seus públicos e necessidades operacionais.

6. INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE ENGENHARIA

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br



Os sistemas construtivos que devem ser inspecionados visualmente em seus elementos aparentes, considerada a abrangência mínima das LISTAS DE VERIFICAÇÃO são:

6.1. SISTEMA ESTRUTURAL

Na vistoria feita no Estádio foi verificado nenhum tipo de anomalia (trincas/rachaduras), os elementos estruturais apresentarem bom estado de conservação/utilização uma vez que se trata de uma edificação relativamente nova. No tocante a apresentação de recalques na estrutura também foi verificada que as fundações encontram em bom estado de utilização. Quanto às estruturas das arquibancadas as mesmas são apoiadas sobre o solo compactado e não apresenta nenhum tipo de anomalia. Ou seja, a estrutura como um todo, não apresenta nenhum sinal de instabilidade ou sintomas de ferragens aparentes. Toda estrutura das arquibancadas (concreto sobre aterro compactado), mesmo sofrendo exposição ambiental, não apresentam anomalias. Assim, concluiu-se que as mesmas estão em perfeito estado de utilização.

PILARES

Os pilares do setor apresentam alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

VIGAS

As vigas do setor apresentam alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

LAJES

As lajes do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

ARQUIBANCADAS

As arquibancadas do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



Foi executado algum reparo no setor recente?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

O setor sofreu adição de carregamento por obras pós-projeto?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

JUNTAS

As juntas de dilatação do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

FUNDAÇÕES

As fundações do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

RESERVATÓRIOS

Os reservatórios de água potável do setor apresentam alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

APARELHOS DE APOIO

Face a exposição ao tempo a ação de agentes químicos é observável?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

ÚLTIMOS ANDARES

Os últimos andares do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

ELEMENTO QUALQUER

Há algum outro elemento do sistema que apresente anomalias?



☐ Sim

☐ Não

☐ Não Aplicável

falhas no sistema estrutural?

☐ Sim

☐ Não

☐ Não Aplicável

O estádio tem histórico de problemas estruturais?

☐ Sim

☐ Não

☐ Não Aplicável

Observações: A inspeção visual foi efetuada de maneira restrita aos elementos aparentes - pilares, vigas, lajes, cobertura, marquises, arquibancadas, juntas de dilatação e reservatórios de água potável, a fim de constatar a existência de anomalias e falhas, sem uso de ensaios tecnológicos, medições e outros mecanismos indiretos de aferições, bem como a exposição ambiental das estruturas, se revestidas ou não, idade e condições de manutenção. Dependendo das condições de exposição, podem ser recomendadas investigações mais aprofundadas quanto aos ataques de agentes químicos, o que não é o caso.

6.2. SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

Restrito à verificação visual da interface com o sistema estrutural, com o sistema de vedação e revestimentos e com o sistema de coberturas, se encontra em bom estado de conservação.

6.3. SISTEMA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO

O sistema de vedação e revestimento do estádio é composto de alvenaria de blocos cerâmicos revestida em chapisco e reboco com acabamento em pintura.

O revestimento apresenta algumas patologias, tais como o deslocamento do emboço/reboco e regiões pulverulentas. A causa preponderante para o surgimento da pulverulência é a umidade, por meio de infiltrações e da ação do tempo. Foi verificada, também, a presença de trincas em alguns elementos de vedação, provavelmente oriundas de processo de dilatação térmica. O agravamento das patologias como trincas e fissuras detectadas em pontos isolados do Estádio, se deu pela falta de manutenção preventiva no que dizem respeito à impermeabilização (pintura) que sofreu deterioração da camada impermeável (perda de resina da tinta) devido ao tempo excessivo de exposição às intempéries, bem como as movimentações estruturais devido à dilatação térmica.



No entanto, estas anomalias podem ser consideradas como Grau de Risco Mínimo. Em uma análise geral estas anomalias não representam 1,00 % do contexto total do complexo da edificação, portanto podemos considerar que se encontra em bom estado de conservação para uso.

PISOS

Os pisos do setor apresentam alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

PAREDES

As paredes do setor apresentam alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

REVESTIMENTOS

Os revestimentos do setor apresentam alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

EMPENAS

As empenas do setor apresentam alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

ALVENARIAS

As alvenarias do setor apresentam alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

RECOBRIMENTOS

O recobrimento das armaduras apresentam alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

BLOCOS ESTRUTURAIS



Os blocos estruturais do setor apresentam alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

As argamassas de assentamento do setor apresentam alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

JUNTAS DE DILATAÇÃO

As juntas de dilatação do setor apresentam alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

ELEMENTO QUALQUER

Há algum outro elemento do sistema que apresente anomalias?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

Há falhas no sistema de vedação e revestimento?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

6.4. SISTEMA DE ESQUADRIAS

O setor de cadeiras possui fechamento em guarda corpo metálico em aço carbono com pintura esmalte. Os alambrados possuem fechamento em tela de aço galvanizado fio #10 e possuem aterramento, eliminando assim riscos e atendendo as exigências do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

O alambrado, gradil e guarda corpos que contornam o campo que se encontra em contato direto com os usuários continuam com boa resistência mecânica e não apresentam nenhum tipo de anomalia (corrosão).

O Sistema de Esquadrias é composto, também, por janelas mistas de vidro e aço, além de portas de aço e madeira. Algumas das esquadrias tiveram seus vidros restaurados e, na maioria das vezes, substituídos, devido à ação dos ventos fortes, que frequentemente causam a quebra dos vidros.



GRADIS

Os gradis do setor apresentam alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

GUARDA-CORPOS

Os guarda-corpos do setor apresentam alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

ALAMBRADOS

Os alambrados do setor apresentam alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

PORTAS E PORTÕES

As portas e portões do setor apresentam alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

JANELAS

As janelas do setor apresentam alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

ELEMENTO QUALQUER

Há algum outro elemento do sistema que apresente anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Há falhas no sistema de esquadrias?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

SISTEMA DE COBERTURA



A cobertura do setor de cadeiras cativas é composta por estrutura de treliças de aço carbono com acabamento em pintura esmalte, platibanda e cobertura em telhas de aço galvanizado. Nos blocos de acesso de torcedores (guarita) e bar da torcida visitante, a cobertura é composta por estrutura de aço carbono com acabamento em pintura esmalte e telha tipo fibrocimento. No bloco de vestiários, a cobertura é composta de laje impermeabilizada e telha calhetão sobre estrutura de aço com cobertura em pintura esmalte.

Durante a vistoria da estrutura de cobertura não foi verificada nenhuma anomalia aparente neste sistema, como infiltrações e focos de corrosão das estruturas metálicas e telhas. No entanto, recomenda-se a manutenção periódica das calhas e rufos.

COBERTURA

A cobertura do setor apresenta alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

Observações: As marquises em concreto foram verificadas com o sistema estrutural. A inspeção deste sistema que é limitada às coberturas que possuam interface direta com o usuário, tal que as em concreto armado, mistas ou metálicas, todas foram inspecionadas e não apresentaram anomalias.

ELEMENTO QUALQUER

Há algum outro elemento dos sistemas que apresente anomalias?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Há falhas no sistema de coberturas?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

6.5. SISTEMA DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PREDIAIS

Não foi verificado nenhum tipo de vazamento crítico que poderá concorrer na deterioração das instalações. As instalações de água fria e a captação de águas pluviais se encontram em bom estado de conservação, sem nenhum tipo de anomalia nem falhas executivas.

6.5.1. ÁGUA POTÁVEL

- Tubulações, conexões e peças de acabamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



INTERFACES

Há anomalias nas interfaces das tubulações, conexões e acabamentos?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

Há indícios de danos ou corrosão nos elementos estruturais e/ou revestimentos?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

- Reservatório de água potável

Observações: Foi feita a análise de vazamentos e não apresentou indícios aparentes de infiltrações, deterioração de vedações e estruturas nas tubulações aparentes em geral, na captação de águas pluviais em áreas de circulação e no reservatório de água potável.

REVESTIMENTO INTERNO

Possui revestimento interno?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

ESTANQUEIDADE DA TAMPA

Possui sistema de impermeabilização?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

Está em boas condições!

BARRILETE

Junto às tubulações do barrilete há vazamentos e/ou infiltrações?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

6.5.2. ÁGUAS PLUVIAIS

CAPTAÇÃO

Tubulações, conexões e peças de acabamento?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável



Avaliação do estado de conservação do sistema de escoamento quanto à ralos, entupimentos, destino das águas.

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

Está em bom estado de conservação.

Identificar no sistema de escoamento o destino das águas e se for o caso, identificar áreas de empoçamento.

São por intermédio da rede pluvial.

6.5.3. ESGOTO SANITÁRIO

VAZAMENTO DE ESGOTO

Há manchas de infiltração nas bacias sanitárias e/ou mictórios (faces internas e externas) que caracterizam vazamentos e infiltrações de esgotos?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

Vasos sanitários (quantidade relativa à capacidade total liberada em cada setor) é obedecida a relação de um vaso sanitário para cada 500 espectadores?

- ☐ Sim
- ☐ Não

6.6.4 Há algum outro elemento do sistema que apresente anomalias?

- ☐ Sim
- ☐ Não

6.6.5 Há falhas no sistema de Instalações Hidrossanitárias?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não Aplicável

6.6. SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

Anexo A.

6.7. SISTEMA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

O Estádio possui AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, certificando que a edificação ou área de risco, possui medidas de segurança contra incêndio previstas no Decreto Estadual nº

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br



43.805/04, com processo devidamente aprovado até 19 de Dezembro de 2027, além dos Laudos de segurança contra incêndio e pânico, segurança, condições sanitárias e de higiene.

O Estádio possui as seguintes medidas de segurança contra incêndio e pânico: brigada de incêndio, extintores de incêndio, iluminação de emergência, saídas de emergência e sinalização de emergência.

As instalações e quantidades atendem o Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico, aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Todos os extintores e a respectiva sinalização encontram-se novos e livres de não-conformidades.

O Estádio possui acesso de viaturas para todos os setores, inclusive o campo.

EXTINTORES

As instalações e quantidades atendem o Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico, aprovado no Corpo de Bombeiros. Todos os extintores e a respectiva sinalização encontram-se novos e livres de não conformidades.

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

As rotas de fuga são em ângulo de 180°, de abrir, no sentido do trânsito de saída, não diminui a largura efetiva destas em valor menor que a metade sempre mantendo uma largura mínima livre de 1,20m para as ocupações em geral, dando o parecer satisfatório.

As portas de saída, para dentro de rotas de fuga, possuem ângulo de 90° e estão dispostas de forma a não reduzir a largura mínima efetiva em valor maior que 10cm, dando um parecer satisfatório.

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

As iluminações de emergência do estádio foram instaladas na reforma do estádio e posteriormente testadas pelo Corpo de Bombeiros Militar.

ACESSO DE VIATURAS

O Estádio possui acesso de viaturas para todos os setores, incluindo o campo.

6.8. INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

6.8.1. SISTEMA DE ACESSOS AO ESTÁDIO (Leis 10.048, 10.098, 10.741, Decreto-Lei 5296; Normas ABNT NBR 9283; 9284)

- Chegada de pessoas em veículos

Neste item foram identificadas e avaliadas todas as áreas de embarque/desembarque e estacionamentos, com exceção daqueles exclusivos para as equipes e comissões técnicas. Foram inclusas nesta avaliação áreas de estacionamento público ou privado no entorno do estádio que sejam utilizados para estacionamento de veículos de passeio pelos torcedores em dias de jogos.

- O estádio possui algum estacionamento para torcedores?

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



☐ Sim

☐ Não

☐ Não, mas possui área de desembarque.

O estádio possui área de desembarque para torcedores?

☐ Sim

☐ Não

☐ Não, mas possui estacionamento.

- Área de desembarque (Decreto-Lei 5296; Normas ABNT 9050:20015 e 14077:1998)

Identificação da área de desembarque: Logradouro Público

Essa área de desembarque apresenta alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

- Estacionamentos (Normas ABNT NBR 9050:2015 e 14077:1998)

Identificação da área de desembarque: Logradouro Público

- Passeios e calçadas de acesso aos portões (ABNT NBR 9050:2015; 12255:1990 e 14077:1998)

Avaliando todos os acessos de pessoas a partir de um desembarque ou que venham a pé: acessos externos (passeios, rampas, escadas); portões de entrada do estádio; tipo de equipamento de controle de entrada e acesso interno, conclui-se que estão em bom estado para utilização. Inclusive a entrada dos torcedores visitantes e dos torcedores mandantes, em dias de jogos, é separada por meio de tapume.

- Entradas do estádio em nível (Normas ABNT NBR 9050:2015; 9077:2001 e 14077:1998; Decreto 5296/04)

Identificação do portão (ou da entrada): ENTRADAS EM GERAL

Esta entrada apresenta alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

- Entradas do estádio em rampas (Norma ABNT NBR 9050:2015 e 14077:1998)

Existe rampa de acesso ao estádio?

☐ Sim

☐ Não

Existe rampa de acesso ao campo?

☐ Sim

☐ Não

- Entradas do estádio por escadas (Norma ABNT NBR 9050:2015, 9077:2001 e 14077:1998)

Existe escada de acesso ao estádio?

☐ Sim

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050

(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br

Página 19 de 81



☐ Não

Existe escada de acesso ao campo?

☐ Sim

☐ Não

Identificação da escada: TODAS AS ESCADAS

Esta escada apresenta alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

- Acessos para ambulâncias (Normas ABNT NBR 9050:2015; 9077:2001, 14077:1998 e 13434-1:2004)

Identificação do portão (ou da entrada): ENTRADAS EM GERAL

Existe pelo menos um portão por onde entra uma ambulância? (Observar largura e altura livres do portão)

☐ Sim

☐ Não

Há anomalias no acesso da ambulância?

☐ Sim

☐ Não

6.8.2. CIRCULAÇÕES INTERNAS

- Circulação em rota acessível (Normas ABNT NBR 9050:2015; 9077:2001, 14077:1998 e 13434-1:2004)

Conforme a Norma Brasileira ABNT NBR 9050:2004, no seu item 3.37, define-se ROTA ACESSÍVEL como "Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência. A rota acessível externa pode incorporar estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, rampas, etc. A rota acessível interna pode incorporar corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores, etc."

Existe rota acessível atendendo pelo menos os setores onde existem espaços para PCR, assentos para PO, PMR, e PCD?

☐ Sim

☐ Não

A rota acessível apresenta alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não



- Circulações internas em nível (Normas ABNT NBR 9050:2015; 9077:2001, 14077:1998, 13434-2:2004 e 11785:1997)

Identificação da circulação: CIRCULAÇÕES EM NÍVEL GERAL

Essa circulação apresenta alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

- Portas acessíveis (por onde circulam PCD) (Normas ABNT NBR 9050:2015; 9077:2001, 14077:1998 e 13434-2:2004)

Identificação da porta ou portão: NÃO POSSUI

- Circulações verticais internas em rampa (Normas ABNT NBR 9050:2015; 14077:1998, 9283:1986 e 9284:1986)

Existem rampas ligando os pavimentos do estádio?

☐ Sim

☐ Não

- Circulações verticais internas por escadas fixas (Normas ABNT NBR 9050:2015; 14077:1998, 9283:1986, 9284:1986)

Identificação da circulação: ESCADAS EM GERAL, COMO ESCADAS DE FUGA E ESCADAS DE ARQUIBANCADA

Essa escada apresenta alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

- Circulações verticais por escadas rolantes (Normas ABNT NBR 9050:2015; ABNT NBR NM 195 edição 2:1999, 14077:1998 e ABNT NBR IEC 60529 VERSÃO CORRIGIDA 2:2011)

Existem escadas rolantes ligando os pavimentos do estádio?

☐ Sim

☐ Não

- Circulações verticais internas por elevadores (ABNT NBR 9050:2015; 14077:1998, 16042:2012, ABNT NBR NM 207 errata:2005, ABNT NBR NM 267:2007, ABNT NBR NM 313:2007 e ABNT NBR IEC 60529 versão corrigida 2:2011)

Existe plataforma elevatória de percurso inclinado?

☐ Sim

☐ Não

- Sistema de mobiliário (ABNT NBR 9050:2015; 9283:1986, 9284:1986, 14077:1998, 14718:2008, 15250:2005 e 15599:2008)

GUICHÊS DE BILHETERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



Em todo o estádio o estádio existe pelo menos um guichê de bilheteria para atendimento preferencial?

☐ Sim

☐ Não

Apresenta alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

BANCADAS DE PONTOS DE VENDA

Na bancada de atendimento deste bar/lanchonete há um espaço para atendimento preferencial?

☐ Sim

☐ Não

GUARDA-CORPOS EM GERAL

Apresentam alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

CORRIMÃOS EM GERAL

Adjacentes às escadas e rampas a que servem.

Apresentam alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

6.8.3. ÁREAS DE PERMANÊNCIA

- Setores de assentos para assistir ao jogo: MANDANTE e VISITANTE

- Total de assentos do estádio: 7.411 (público liberado nas arquibancadas sem assentos demarcados)

- Espaços para pessoas em cadeiras de rodas

Em todo o estádio existem espaços para PCR?

☐ Sim

☐ Não

☐ Não possui demarcação, mas qualquer pessoa em cadeira de rodas pode acomodar-se neste setor, pois existe acesso e espaço adequado.

Apresentam alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



Foi sugerida a implementação de assentos PCD com demarcação e separação em relação ao restante da arquibancada, visto que, no estádio em questão, já existem 10 assentos sinalizados com pintura no chão e barras de segurança.

- Assentos para pessoa obesa (PO)

Em todo o estádio, existem espaços reservados para Pessoa Obesa?

☐ Sim

☐ Não

☐ **Não possui demarcação, mas qualquer pessoa obesa pode acomodar-se neste setor, pois os assentos são arquibancadas de concreto livres sem separações ou divisórias.**

- Assentos para pessoas com necessidades especiais e idosos (PNE)

Em todo o estádio, existem assentos reservados para PNE e idosos?

☐ Sim

☐ Não

☐ Só existe assento reservado para PNE.

Foi sugerida a implementação de assentos para PNE e idosos com demarcação e separação em relação ao restante da arquibancada, visto que, no estádio em questão, não existem assentos sinalizados com essa funcionalidade.

- Sanitários

Em todo o estádio há sanitários acessíveis?

☐ Sim

☐ Não

Apresentam alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

7. INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORTO

7.1. INFORMAÇÕES COMUNS AO ESTÁDIO

O item acessibilidade deve atender minimamente as disposições estabelecidas pela Lei Federal nº 10.048/2000, pela Lei Federal nº 10.098/2000, pelo Decreto nº 5.296/2004 e pela ABNT NBR 9050/2015. Essas normativas garantem que todos os locais promovam o direito à mobilidade e à participação plena de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, assegurando-lhes autonomia, segurança e igualdade de condições em espaços públicos e privados. Em conformidade com essas legislações, é imprescindível que o ambiente seja planejado de maneira a garantir o acesso universal, sem discriminação, respeitando as necessidades específicas de cada pessoa e garantindo sua plena inclusão na sociedade.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocínio.mg.gov.br



7.2. ESTACIONAMENTOS

ESTACIONAMENTOS PARA TORCEDORES

O estádio possui estacionamento para os torcedores (Mandante e Visitante)?

☐ Sim

☐ Não

Apresentam alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

ESTACIONAMENTOS PARA EQUIPES

O estádio possui estacionamento para as equipes (Mandante e Visitante)?

☐ Sim

☐ Não

Apresentam alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

ESTACIONAMENTOS PARA EQUIPES DE ARBITRAGEM

O estádio possui estacionamento para as equipes de arbitragem (Mandante e Visitante)?

☐ Sim

☐ Não

Apresentam alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

7.3. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

ORIENTADORES DE TORCIDA (Lei nº 10.671, 15 de março de 2005)

O estádio dispõe de uma equipe para auxiliar os torcedores antes, durante e após o jogo?

☐ Sim

☐ Não

A equipe de orientadores de torcidas apresenta alguma falha?

☐ Sim

☐ Não

7.4. CONFORTO SONORO (Lei nº 10.671, de 15 de março de 2005, Norma ABNT NBR 10152 versão corrigida:1992)

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br



O estádio possui sistema de som?

- ☐ Sim
- ☐ Não

7.5. CONFORTO TÉRMICO (Lei nº 10.671, de 15 de março de 2005, Norma ABNT NBR 15220-1:2005, 15220-2:2008, 15220-3:2005, 15220-4:2005, 15220-5:2005)

O estádio possui cobertura?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Sim, em alguns setores.

O estádio possui condicionamento de ar?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Sim, em alguns setores.

7.6. CONFORTO VISUAL (Lei nº 10.671, de 15 de março de 2005)

O estádio possui um sistema de informação visual e/ou sonora de contagem simultânea de acesso ao estádio junto às bilheterias?

- ☐ Sim
- ☐ Não

O sistema de informação visual e/ou sonora apresenta alguma falha?

- ☐ Sim
- ☐ Não

7.7. CONFORTO EM INFRAESTRUTURA

EQUIPE MANDANTE

Há vestiários para equipe mandante?

- ☐ Sim
- ☐ Não

O vestiário apresenta alguma anomalia?

- ☐ Sim
- ☐ Não

EQUIPE VISITANTE

Há vestiários para equipe visitante?

- ☐ Sim



☐ Não

O vestiário apresenta alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

EQUIPE DE ARBITRAGEM

Há vestiários para equipe de arbitragem?

☐ Sim

☐ Não

O vestiário apresenta alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

EQUIPE DE GÂNDULAS E MASCOTES

Há vestiários para as equipes de gandulas e mascotes?

☐ Sim

☐ Não

7.8. CONFORTO PARA O PESSOAL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DENTRO DO ESTÁDIO

Há cabines de rádio?

☐ Sim

☐ Não

As cabines de rádio apresentam alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

7.9. CONFORTO PARA O PESSOAL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NO ENTORNO DO GRAMADO

Há espaço para os meios de comunicação no entorno do gramado?

☐ Sim

☐ Não

Esse espaço apresenta alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não



7.10. CONFORTO PARA O PESSOAL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NO ENTORNO DO ESTÁDIO

Há espaço mídia no entorno do gramado?

☐ Sim

☐ Não

Esse espaço apresenta alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

7.11. QUANTO AO CAMPO DE FUTEBOL

O gramado apresenta alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

7.12. CONFORTO DE SERVIÇOS (Lei nº 10.671, de 15 de março de 2005, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990)

Há serviço de vendas de bebidas/alimentos nos setores mandante/visitante?

☐ Sim

☐ Não

Esse espaço apresenta alguma anomalia?

☐ Sim

☐ Não

O espaço de venda de bebidas/alimentos é separado da arquibancada geral, conforme exigido pela Lei nº 21.737, de 05 de agosto de 2015?

☐ Sim

☐ Não

O espaço de consumo de bebidas/alimentos é separado da arquibancada geral, conforme exigido pela Lei nº 21.737, de 05 de agosto de 2015?

☐ Sim

☐ Não

É possível consumir bebidas/alimentos na arquibancada geral?

☐ Sim

☐ Não

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



Esse fato é confirmado pela Imagem 1, no croqui, que mostra a separação entre o bar e a arquibancada geral. Tanto na torcida da casa quanto na torcida visitante, há áreas independentes na arquibancada, delimitadas por cordas, seguranças e gradis.




Imagem 1 – Croqui da localização dos bares, evidenciando a separação da arquibancada.

8. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Acesso para torcedores da agremiação local.

FONTE: Autores



FOTO: Acesso para torcedores da agremiação visitante.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Saída de emergência para torcedores da agremiação local

FONTE: Autores



FOTO: Bilheteria torcedores da agremiação local.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FONTE: Autores



FOTO: Guarda-corpo e corrimão do acesso para torcedores da agremiação local.

FONTE: Autores



FOTO: Portão de acesso de torcedores da agremiação local.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Sistemas de catracas de acesso para torcedores da agremiação local.

FONTE: Autores



FOTO: Sistemas de catracas de acesso para torcedores da agremiação local.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FONTE: Autores



FOTO: Vista interna de acesso para torcedores da agremiação local.

FONTE: Autores



FOTO: Vista interna de saída de emergência para torcedores da agremiação local.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Vista interna de saída de emergência estacionamento.

FONTE: Autores



FOTO: Vista interna de acesso para torcedores da agremiação visitante.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Vista interna de acesso para torcedores da agremiação visitante.

FONTE: Autores



FOTO: Sistema de catracas de acesso para torcedores da agremiação visitante.

FONTE: Autores



FOTO: Bloco de sanitários de torcedores da agremiação visitante.

FONTE: Autores



FOTO: Sanitários acessíveis dos torcedores da agremiação visitante.

FONTE: Autores



FOTO: Sanitário feminino de torcedores da agremiação visitante.

FONTE: Autores



FOTO: Sanitário feminino de torcedores da agremiação visitante.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Sanitário masculino de torcedores da agremiação visitante.

FONTE: Autores



FOTO: Sanitário masculino de torcedores da agremiação visitante.

FONTE: Autores



FOTO: Sistema de forro, esquadrias e iluminação do bloco de sanitários e bar para torcedores da agremiação visitante.

FONTE: Autores



FOTO: Vista do Bloco de cabines de imprensa, sanitários, bar e posto médico para torcedores da agremiação local.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FONTE: Autores



FOTO: Estacionamento interno (veículos de imprensa, emergência e autoridades).

FONTE: Autores



FOTO: Vista do Bloco de cabines de imprensa, sanitários, bar e posto médico para torcedores da
agremiação local.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br

Página 40 de 81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FONTE: Autores



FOTO: Acesso setor de cadeiras cativas agremiação local.

FONTE: Autores



FOTO: Arquibancada para torcedores da agremiação local.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Bar para torcedores da agremiação local.

FONTE: Autores



FOTO: Plataforma para câmera de impedimento (setor de torcedores agremiação local).

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Escada padrão das arquibancadas do setor de torcedores da agremiação local.

FONTE: Autores



FOTO: Alambrado de separação torcida x campo.

FONTE: Autores



FOTO: Portão padrão de separação torcida x campo.

FONTE: Autores



FOTO: Setor de arquibancada para torcedores de agremiação local.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Vista do setor de cadeiras cativas.

FONTE: Autores



FOTO: Gradil de separação do setor de cadeiras cativas.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS




FOTO: Cadeiras cativa padrão.

FONTE: Autores



FOTO: Escada arquibancada de cadeiras cativas.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Bar do Setor de Cadeiras cativas.

FONTE: Autores



FOTO: Acesso do setor de cadeiras cativas.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Escada de acesso às cabines de imprensa.

FONTE: Autores



FOTO: Corredor das cabines de imprensa.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Cabine de TI

FONTE: Autores



FOTO: Banheiros cabine de imprensa.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Cabine de imprensa padrão simples.

FONTE: Autores



FOTO: Cabine de imprensa padrão dupla.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Vista do campo através da cabine de imprensa.

FONTE: Autores



FOTO: Sanitário feminino do setor de torcedores da agremiação local.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Lixeiras padrão do estádio.

FONTE: Autores



FOTO: Sanitário masculino do setor de torcedores da agremiação local.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Sanitário acessível masculino do setor de torcedores da agremiação local.

FONTE: Autores



FOTO: Sanitário acessível feminino do setor de torcedores da agremiação local.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Lugares exclusivos para PCD no setor de torcedores da agremiação local.

FONTE: Autores




FOTO: Alamedado de divisão dos setores de torcedores da agremiação local e torcedores da agremiação visitante.

FONTE: Autores



FOTO: Alambrado e portão de divisão dos setores de torcedores da agremiação local e torcedores da agremiação visitante.

FONTE: Autores



FOTO: Saídas de emergência do setor para torcedores da agremiação visitante.

FONTE: Autores




FOTO: Reservatório de água potável.

FONTE: Autores




FOTO: Lugares exclusivos para PCD no setor de torcedores da agremiação visitante.

FONTE: Autores




FOTO: Lugares exclusivos para PCD no setor de torcedores da agremiação local, cadeiras cativas.

FONTE: Autores



FOTO: Vista Geral das arquibancadas.


FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Vista Geral do campo e arquibancadas.

FONTE: Autores



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Banco do Corpo Médico.

FONTE: Autores




FOTO: Banco de reservas para agremiação local.

FONTE: Autores




FOTO: Banco de reservas para agremiação visitante.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS




FOTO: Posto das autoridades FMF.

FONTE: Autores



FOTO: Campo.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Campo.

FONTE: Autores



FOTO: Torre de iluminação, vista do campo.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Estrutura do Gol.

FONTE: Autores



FOTO: Estrutura do Gol.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Acesso ao campo para veículos de imprensa e emergência.

FONTE: Autores



FOTO: Entrada do túnel de acesso aos vestiários.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Bloco de vestiários para agremiação local.

FONTE: Autores



FOTO: Sala de massagem.

FONTE: Autores



FOTO: Corredor do bloco de vestiários para agremiação local.

FONTE: Autores



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Sala de preparação para agremiação local.

FONTE: Autores



FOTO: Sala de preparação para agremiação local.

FONTE: Autores



FOTO: Sanitários e chuveiros para agremiação local.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocínio.mg.gov.br

Página 66 de 81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FONTE: Autores



FOTO: Sanitários e chuveiros para agremiação local.

FONTE: Autores



FOTO: Acesso ao túnel do vestiário agremiação local.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FONTE: Autores



FOTO: Acesso de veículos ao campo do vestiário para agremiação local.

FONTE: Autores



FOTO: Corredor dos vestiários dos árbitros e autoridades da FMF.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS




FOTO: Sanitários e chuveiros femininos do vestiário dos árbitros e autoridades da FMF.

FONTE: Autores




FOTO: Sala para exames antidoping.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Sala para exames antidoping, sanitário.

FONTE: Autores




FOTO: Sanitários e chuveiros masculinos do vestiário dos árbitros e autoridades da FMF.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Bloco de vestiários para agremiação visitante.

FONTE: Autores




FOTO: Sanitários e chuveiros do bloco de vestiários para agremiações visitantes.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Sala de preparação do vestiário dos visitantes.

FONTE: Autores



FOTO: Sanitários e chuveiros do bloco de vestiários para agremiações visitantes.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Estacionamento exclusivo para equipes de arbitragem e autoridades.

FONTE: Autores



FOTO: Rua de acesso ao estacionamento e veículos de emergência.

FONTE: Autores



FOTO: Vista Geral arquibancadas e campo.

FONTE: Autores



FOTO: Cabine de locação de câmeras de transmissão.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Vista Geral arquibancadas, campo e bancos.

FONTE: Autores



FOTO: Cabine do VAR.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Sala do VAR.

FONTE: Autores



FOTO: Sanitário PCD feminino bloco do VAR.

FONTE: Autores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



FOTO: Copa bloco do VAR.

FONTE: Autores



FOTO: Sanitário PCD masculino bloco do VAR.

FONTE: Autores



FOTO: Sala de apoio bloco do VAR.

FONTE: Autores



FOTO: Vista e acesso do campo ao bloco do VAR.

FONTE: Autores



9. CONCLUSÃO

Não foram identificadas patologias que representem riscos para a utilização do **ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO ALVES DO NASCIMENTO** em sua capacidade de 7.411 (sete mil quatrocentos e onze) pessoas.

Após análise, verificou-se que o estádio está livre de patologias de risco crítico, regular ou mínimo, encontrando-se em plenas condições de uso, sem comprometer a segurança dos usuários.

- Orientações técnicas e/ou medidas preventivas e corretivas necessárias para corrigir falhas e anomalias: Nenhuma ação necessária.
- Prioridade das falhas e anomalias: Não há falhas ou anomalias identificadas.
- Restrições quanto ao uso e possíveis limitações de capacidade de público, em função das anomalias ou falhas: Não há limitações ou restrições.
- Medidas complementares à análise das falhas e anomalias, e necessidade de ensaios e avaliações especializadas: Não há necessidade de medidas complementares.

O estádio está completamente adequado para a realização de partidas de futebol, cumprindo com os requisitos do **Laudo de Segurança** e do **Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico**, estando estruturalmente seguro, uma vez que não foram detectados problemas que possam comprometer a segurança dos usuários.

Em relação à segurança contra incêndio, que é um item crítico na avaliação de riscos, o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) tem validade até 19/12/2027, sendo necessário apenas manter as medidas de segurança conforme estabelecido no Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico, realizando fiscalizações periódicas da execução por parte do responsável técnico do PSCIP.

PARECER QUANTO ENGENHARIA CIVIL

Condições de funcionamento do estádio:

- ☐ Aprovado
- ☐ Aprovado com restrição
- ☐ Reprovado

Observações e considerações finais:

Não foram encontradas fissuras nem demais patologias estruturais que gerem risco aos usuários do Estádio Municipal Pedro Alves do Nascimento.

PARECER QUANTO ENGENHARIA ELÉTRICA

Anexo A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



PARECER QUANTO ACESSIBILIDADE

Condições de funcionamento do estádio:

- ☐ **Aprovado**
- ☐ **Aprovado com restrição**
- ☐ **Reprovado**

O Estádio Municipal Pedro Alves do Nascimento é acessível para todos, pessoas com deficiência, obesos e idosos, em todos os setores do estádio.

PARECER QUANTO CONFORTO

Condições de funcionamento do estádio:

- ☐ **Aprovado**
- ☐ **Aprovado com restrição**
- ☐ **Reprovado**

O Estádio Municipal Pedro Alves do Nascimento possui amplo estacionamento, fácil acesso de veículos de torcedores e equipes, além de possuir planos e ações executados nos dias de eventos, em conjunto com os órgãos públicos.

VIGÊNCIA

- Emissão do laudo: 13 de março de 2025
- Validade do laudo: 13 de março de 2027

Assinatura dos responsáveis técnicos, acompanhada das anotações ou registros de responsabilidade técnica (ART/RRT):

**MAIRA DE ALMEIDA
QUEIROZ
DORNELAS:12658834675**

Assinado de forma digital por
MAIRA DE ALMEIDA QUEIROZ
DORNELAS:12658834675
Dados: 2025.03.10 11:56:03
-03'00'

**MAIRA DE ALMEIDA QUEIROZ DORNELAS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: MG-241337/D**

**MARIA LUIZA E
SILVA:13017482693**

Assinado de forma digital por
MARIA LUIZA E SILVA:13017482693
Dados: 2025.03.10 11:54:31 -03'00'

**MARIA LUIZA E SILVA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/BR: A-261637-8**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20253756734

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

MAIRA DE ALMEIDA QUEIROZ DORNELAS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1418448648

Registro: MG0000241337D MG

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO

Complemento:

Cidade: PATROCÍNIO

Bairro: CENTRO

UF: MG

CEP: 38740072

CPF/CNPJ: 18.468.033/0001-26

Nº: 1452

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 07/02/2025

Valor: R\$ 1,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE

Complemento: SETOR 36 QUADRA 001 LOTE 1000

Cidade: PATROCÍNIO

Data de início: 11/03/2025

Previsão de término: 11/03/2027

Finalidade: ESPORTIVO

Proprietário: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

Bairro: SÃO JUDAS

UF: MG

CEP: 38743036

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 18.468.033/0001-26

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS

Quantidade

Unidade

1,00

un

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

LAUDO DE VISTORIA DE ENGENHARIA, ACESSIBILIDADE E CONFORTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO ALVES DO NASCIMENTO

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: <https://www.crea-mg.org.br/transparencia/igpd/politica-privacidade-dados>. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

SPE - Sociedade Patrocinenense de Engenheiros

MAIRA DE ALMEIDA QUEIROZ DORNELAS:12658834675

Assinado de forma digital por MAIRA DE ALMEIDA QUEIROZ DORNELAS:12658834675
Dados: 2025.03.11 07:46:40 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MAIRA DE ALMEIDA QUEIROZ DORNELAS - CPF: 126.588.346-75

Local de data

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - CNPJ: 18.468.033/0001-26

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em: 10/03/2025

Valor pago: R\$ 103,03

Nosso Número: 8607378192

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 50Y5Z
Impresso em: 11/03/2025 às 07:43:01 por: , ip: 177.69.238.58

www.crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br
Fax:

Scanned with CamScanner



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20253749424

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03** Registrada em: **27/02/2025** Valor pago: **R\$ 103,03** Nosso Número: **8607354527**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.silac.com.br/publico/>, com a chave: WcWYd
Impresso em: 10/03/2025 às 18:40:45 por: , ip: 191.249.170.109

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732 Fax:





1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: MARIA LUIZA E SILVA
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 130.XXX.XXX-93
Nº do Registro: 00A2616378

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI15308186I00CT001
Data de Cadastro: 28/02/2025
Data de Registro: 10/03/2025

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$125,40 Boleto nº 21857198 Pago em: 10/03/2025

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,10

CPF/CNPJ: 18.XXX.XXX/0001-26
Data de Início: 28/02/2025
Data de Previsão de Término: 28/02/2027

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
Tipo Logradouro: AV
Logradouro: JUSCELINO KUBITSCHEK
Bairro: SÃO JUDAS

CEP: 38743036
Nº: S/N
Complemento: SETOR 36 QUADRA 001
LOTE 1000
Cidade/UF: PATROCÍNIO/MG

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO
Atividade: 5.7 - LAUDO TÉCNICO

Quantidade: 1,00
Unidade: unidade

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Esportivo

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

LAUDO DE VISTORIA ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO ALVES DO NASCIMENTO

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.



4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI15308186I00CT001	MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO	INICIAL	28/02/2025

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MARIA LUIZA E SILVA, registro CAU nº 00A2616378, na data e hora: 2025-02-28 08:21:02, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (LGPD).

