

LAUDO DE SEGURANÇA

As diretrizes gerais de elaboração dos laudos estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023, que “Institui a Lei Geral do Esporte”, no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009, bem como nas informações constantes do processo nº 71000.019762/2023-22.

Fomos solicitados pela administração do Estádio Arena Vera Cruz na data de 07/02/2025, por volta das 17h, na pessoa do senhor Frederico Dinoa Pacheco para realização da vistoria de Segurança da referida Praça Desportiva.

O presente laudo refere-se ao Estádio Arena Vera Cruz, a qual possui capacidade máxima de torcedores de 3677 pessoas, autorizadas pelo AVCB, realizado em 07/02/2025, com validade até 15/03/2025, o qual certifica que a edificação possui as medidas de segurança necessárias para comportar o público autorizado pelo referido documento.

Dessa forma, realizamos em 08/02/2025 a presente vistoria com objetivo de verificar se o referido estádio possui as condições necessárias de segurança para realização do evento com o público especificado, observando aspectos de segurança não somente do público participante do evento, mas condições de segurança para as agremiações, imprensa, equipes de arbitragem e todos os atores envolvidos no evento.

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome oficial: ESTÁDIO ARENA VERA CRUZ			
Apelido: NÃO HÁ			
Endereço completo: RUA JOSÉ BASÍLIO, AÇUDE			
Cidade: Betim	Nº: 02		
Estado: Minas Gerais	CEP: MG - 32.625-142		
Site:	Telefone: 31 99666-0098		
Modelo de negócio:			
Público ()	Privado (X)	PPP ()	Concessão ()

Cessionário: Associação Mineira de Desenvolvimento	
E-mail: presidenciabf@hotmail.com	Telefone:
Gestor do estádio: Frederico Dinoa Pacheco	
E-mail: presidenciabf@hotmail.com	Telefone: (31) 98479-1010
Cargo: Presidente	
Clube(s) Usuário(s)	
Clube: Betim Futebol	
E-mail: presidenciabf@hotmail.com	Telefone:
Site:	
Clube:	
E-mail:	Telefone:
Site:	
Clube:	
E-mail:	Telefone:
Site:	

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Entidade: Betim Futebol	
Nome: Frederico Dinoa Pacheco	Telefone: (31) 98479-1010
Cargo: Presidente	
CPF: 116.113.396-85	
E-mail: presidenciabf@hotmail.com	

3. DATA E HORA

4.1. SOLICITAÇÃO

Data: 07/02/2025	Hora: 17hrs
------------------	-------------

4.1. VISTORIA

Data: 08/02/2025	Hora: 10hrs
------------------	-------------

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO	
1. DOCUMENTAÇÃO	
1.1 Existe um responsável pela segurança do estádio?	
SIM (X)	NÃO ()
1.2 Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
1.3 Foi apresentado o currículo do responsável de segurança?	
SIM ()	NÃO (X)
1.4 Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?	
SIM ()	NÃO (X)
1.5 Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (<i>Stewards</i>)?	
SIM (X)	NÃO ()
1.6 Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?	
SIM ()	NÃO (X)
1.7 Foi apresentado o AVCB?	
SIM (X)	NÃO ()

1.8 Foi apresentado o Plano Básico de Segurança?							
SIM (X)	NÃO ()						
2. PLANEJAMENTO DO EFETIVO							
<p>2.1 Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessária para uma operação com a capacidade mínima</p> <p>Foi apresentado plano de segurança do estádio, contudo, fomos informados pelo responsável que irão trabalhar com efetivo de 56 seguranças privados no local.</p>							
<p>2.2 Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessária para uma operação com a capacidade máxima</p> <p>56 agentes independente de quantidade de público.</p>							
3. CONTROLE DE ACESSO							
<p>3.1 Capacidade máxima liberada pelo AVCB</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Órgão</th><th>Capacidade</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CBM (AVCB)</td><td>3677</td></tr> <tr> <td>PM¹</td><td>3677</td></tr> </tbody> </table>		Órgão	Capacidade	CBM (AVCB)	3677	PM ¹	3677
Órgão	Capacidade						
CBM (AVCB)	3677						
PM ¹	3677						
<p>3.2 Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?</p>							
SIM ()	NÃO (X)						
<p>3.3 Quantos acessos de pedestre possui o estádio?</p> <p>Possui 2 portões de acesso para torcedores mais o portão de acesso de jogadores, imprensa e arbitragem.</p>							
<p>3.4 Quantos acessos de veículos possui o estádio?</p> <p>Possui 2 portões de acesso para torcedores. Um portão para entrada de agremiações, árbitros e imprensa. E, por fim, um portão para saída de ambulância, viaturas e veículos das agremiações.</p>							
<p>3.5 São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?</p>							
SIM (X)	NÃO ()						
<p>3.6 As catracas são:</p>							

¹ Caso julgue pertinente, a Polícia Militar poderá recomendar uma capacidade diferente da apresentada no AVCB. Em não havendo nenhuma objeção, adotar-se-á a capacidade estipulada no AVCB.

- Simples
 Eletrônicas
 Removíveis
 Próprias

São duas catracas para a torcida da casa e uma para a torcida visitante.

3.7 As catracas são regularmente aferidas?

SIM (X)	NÃO (X)
----------------	----------------

Aferidas em 21/01/2025

3.8 As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?

SIM (X)	NÃO ()
----------------	----------------

3.9 A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?

Obs.: 1 (uma) catraca para cada 660 torcedores. No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

SIM (X)	NÃO ()
----------------	----------------

3.10 Insira a relação apresentada

Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
01	3377	2	1688
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
02	300	1	300
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final

3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM (X)	NÃO ()
----------------	----------------

3.12 Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?

Estádio murado e presença de agentes de segurança

- Revista Manual
 Detector de Metais Fixo
 Detector de Metais
 Portátil
 Raio X
 Reconhecimento por Biometria
 Reconhecimento Facial
 Relação Nominal dos vetados

3.13 O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:

- Delegação Local
 Delegação Visitante
 Árbitros
 Autoridades
 Imprensa

3.14 O acesso da arbitragem para o campo possui:

- Túnel Fixo
 Túnel Retrátil
 Túnel Inflável
 Não possui nenhuma proteção

3.15 Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?

SIM (X)	NÃO ()
---------	---------

4. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL

4.1 O Estádio possui Central de Comando e Controle?

SIM (X)	NÃO ()
---------	---------

4.2 O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV)?

SIM (X)	NÃO ()
---------	---------

4.3 Quantas câmeras?

() Câmeras móveis – Quantidade? _____ <input type="checkbox"/> Câmeras fixas – Quantidade? <u>6</u>

4.4 O Estádio possui sistema de som?	
SIM ()	NÃO (X)
4.5 O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?	
SIM ()	NÃO (X)
4.6 O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?	
SIM (X)	NÃO ()
5. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES	
5.1 Os assentos são numerados:	
<input type="checkbox"/> Na totalidade <input type="checkbox"/> Parcialmente – Inserir percentual numerado: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Não são numerados	
5.2 O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:	
<input checked="" type="checkbox"/> Atletas (Banco de Reservas) <input checked="" type="checkbox"/> Comissão Técnica <input type="checkbox"/> Árbitros	
6. ESPAÇO PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS	
6.1 A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	
SIM (X)	NÃO ()

DIAGNÓSTICO

Restrição 1: Em que pese o Estádio possuir área separada tanto para torcida visitante quanto para a torcida mandante, percebemos que a estrutura do local não oferece segurança, tanto para prevenção de confrontos entre as torcidas, quanto para as agremiações desportivas e o quarteto de arbitragem, tendo em vista que o alambrado que separa as duas torcidas possui aproximadamente 2 metros de altura, sendo facilmente transposto por torcedores e, a “cerca” que separa os torcedores visitantes do gramado possui aproximadamente 1m70cm de altura, não havendo qualquer outro anteparo obstruindo os torcedores da arquibancada até a “cerca” que separa o gramado.

Providências: Manter segurança privada no acesso da torcida visitante ao gramado, bem como na divisão dos torcedores.

Prazo: 22/01/2025

Fotos:



Restrição 2: O local destinado à torcida mandante possui diversos “barrancos” e entulhos que podem ser facilmente acessados pelos torcedores gerando risco para todos os atores envolvidos no evento, principalmente os membros das agremiações desportivas e o quarteto de arbitragem.

Providências: Manter isolado o acesso de torcedores à toda parte lateral esquerda da arquibancada do time mandante. Isolar a parte após o final da arquibancada, próximo à bandeirinha de escanteio, seja com gradis, portões ou outras estruturas e manter presença física de segurança privada no local para evitar o acesso de torcedores.

Prazo: 08/02/2025

Fotos:



Restrição 3: O local destinado à torcida mandante possui uma “cerca” que separa os torcedores mandantes do gramado, a qual tem aproximadamente 1m80cm de altura, havendo estrutura de “gradis” em toda a extensão desta “cerca”.

Providências: Manter a estrutura de gradis e alocar segurança privada em toda estrutura que separa a “cerca” do gramado, assim como previsto no plano de segurança fornecido pelo clube.

A própria estrutura de arquibancada permite o isolamento de torcedores para não acessarem a “cerca” que dá acesso ao gramado. Dessa forma, sugerimos que os torcedores sejam mantidos na parte interna da arquibancada, sendo permitida a saída apenas para utilização dos banheiros e da lanchonete.

Prazo: 08/02/2025

Fotos:



Restrição 4: Em razão das modificações estruturais do estádio, há ainda nas proximidades das arquibancadas de torcedores visitantes e torcedores mandantes a presença de resquícios de materiais de obras e entulhos.

Providências: Posicionar equipe de segurança privada nos acessos das estruturas localizadas atrás dos gols, com a finalidade de não permitir o acesso de pessoas aos materiais e objetos ali presentes.

Prazo: 08/02/2025

Fotos:



PARECER SOBRE O ESTÁDIO

Aprovado	()
Aprovado com Restrição ²	(X)
Reprovado	()

RESPONSÁVEIS

Nome do Profissional: Daniel Pereira Pinto
Posto: Capitão
Função: Chefe da Seção de Emprego Operacional do 33º Batalhão de Policiamento Militar

Assinatura:

Nome do Profissional: Tiago Augusto de Faria Santos
Posto: 2º Tenente
Função: Cmt 2º Pelotão do 2ºBPE

Assinatura:

Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:

NOME DO PROFISSIONAL	POSTO	FUNÇÃO
Daniel Pereira Pinto	Cap	Chefe da Seção de Emprego Operacional do 33º Batalhão de Polícia Militar
Tiago Augusto de Faria Santos	2º Ten PM	Cmt 2º Pelotão do 2ºBPE

Data de emissão do laudo:	08/02/2025
Prazo de validade do laudo:	08/02/2026

O presente laudo não sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.

ANEXOS:

ANEXO 1: Fotos do Estádio

ANEXO 2: AVCB

ANEXO 3: Plano de Segurança Privada

ANEXO 1
FOTOS DO ESTÁDIO







