

LAUDO TÉCNICO PREVISTO NO DECRETO Nº 6.795 DE 10 DE JANEIRO DE 2012

LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

1.1. Nome do estádio: Estádio Municipal Júlio Aguiar

1.2. Apelido do estádio:

1.3. Endereço completo do estádio: Rua Leôncio Batista da Cunha, 928, Marciano Brandão

1.4. Cidade: Patrocínio      1.5. Estado: Minas Gerais      1.6. CEP: 38.740-00

1.7. Telefone: 34-3839-1800      1.8. Fax: 34-3839-1800

1.9. E-mail:

1.10. Proprietário: Prefeitura Municipal de Patrocínio

1.11. Responsável pela manutenção do estádio: Prefeitura Municipal de Patrocínio (funcionários)

1.12. Nome: Mário Firmino da Silva e Outros

1.13. Qualificação profissional: Responsável pela manutenção do estádio

1.14. Telefone: 37-8837-1811      1.15. Fax:

1.16. E-mail:

1.17. Clubes responsáveis pelo uso (se houverem): Clube e Município

1.18. Telefone:      1.19. Fax:

1.20. E-mail:

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

2.1. Nome: Sociedade Esportiva Patrocínense

2.2. Telefone: 34-3831-1368      2.3. Fax: 34-3831-1368

2.4. E-mail:

*Mário*

**LAUDO DE PREVENÇÃO E  
COMBATE DE INCÊNDIO**

**[ESPAÇO PARA CARIMBO DA  
INSTITUIÇÃO]**

**Estádio  
Júlio**

**Cidade Patrocínio**

**Estado MG**

**Aguiar**

**Órgão Inspetor**  
2º Pelotão / 2ª Cia / 5º BBM

**1. QUESTIONÁRIO**

01. O estádio tem o alvará de Funcionamento, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em plena validade?

**Sim. Possui validade até 14/01/2017**

Observações:

02. Não existindo alvará do Corpo de Bombeiros, existe um alvará emitido por outro órgão? Qual?

Existe o Auto de Vistoria do CBMMG

Observações:

03. A ocupação e a área total construída permanecem correspondentes à situação prevista no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros?

Foram instaladas as barras antipânico nos portões de saída atendendo o previsto na IT 37/2010

04. Os extintores de incêndio estão instalados de acordo com a situação prevista em projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?

Sim.

Observações:

05. Há sistema de mangueiras e hidrantes cobrindo toda a extensão das áreas requeridas pelo projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?

Não é exigido pela legislação, Decreto Estadual 46.595/2010

Observações:

*Amo*

06. Há sistema de *sprinklers*? Estão dentro dos padrões de manutenção?

Não há exigência pela Legislação de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

Observações:

07. O estádio possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)?

Foi verificado em Vistoria que existe, embora não é previsto no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

Observações: Não foi apresentado Anotação de Responsabilidade Técnica de manutenção do SPDA.

08. Existe um programa de manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas? Informe fatos relevantes.

Não informado.

Observações:

09. Os pontos sensíveis e as áreas restritas estão devidamente isolados e sinalizados?

Sim.

Observações:

10. A casa de força é protegida contra incêndio, intempéries e choques mecânicos? Está isolada das pessoas não autorizadas?

Sim.

Observações:

11. As vias de circulação do estádio estão desobstruídas e demarcadas conforme projeto?

Sim

Observações:

12. As saídas previstas em projeto permanecem preservadas e desobstruídas?

Sim.

Observações:

13. Existem irregularidades no piso que ofereçam dificuldades na locomoção ou riscos aos torcedores?

Os locais de acesso e saída do local possuem meios preventivos – guardas corpos e corrimãos.

Observações:

14. Quantas são as saídas de emergência? Qual é a sua distribuição? Possuem larguras compatíveis à população prevista?

No total são 05 portões que somam 9,5 metros, compatíveis ao público previsto de 2.160 pessoas.

Observações:

15. Há corrimãos nas escadas, aprovados conforme normas de segurança contra incêndios?

Sim. Nos acessos de entrada/saída existem guarda-corpos e corrimãos.

Observações:

16. Os guarda-corpos permanecem com as exigências de vão e altura originais aprovado segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios?

Sim, nos locais de maiores riscos em futuro incerto.

Observações:

17. Qual o número de portões de entrada e saída do estádio? Estão em bom estado de conservação?

São cinco. Estão em bom estado de conservação, sendo dois deles recém – construídos.

Observações: não foram instalados barras anti-pânico até o momento.

18. As portas e os portões abrem no sentido do fluxo?

Sim. Existe os portões que são do tipo “correr”, considerados como saídas auxiliares, que permanece aberto durante a realização dos eventos:

19. Existem expostos materiais perigosos que possam ocasionar incêndios, explosões ou causar lesão corporal ou morte? Se positivo, em que locais?

**Não visualizado no ato da vistoria.**

Observações:

20. Há plano de ação para situações de abandono do público? Existe um tempo previsto para evacuação de torcedores?

Não.

Observações:

21. Há opções de abandono para o campo?

Não. Devido ao fato de que o alambrado que cerca o campo mede aproximadamente 2,8 metros.

Observações:

22. Há sinalização para saída de emergência segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios e tamanho compatível para ser visualizada do ponto mais distante?

Sim.

Observações:

23. Existe uma Brigada de Emergência para situações de incêndio e primeiros socorros?

Não é previsto pelas medidas de segurança conforme legislação (Decreto 46.595/14).

Observações:

24. O sistema de iluminação de emergência encontra-se de acordo com o projeto? Existe um programa de manutenção?

Sim.

Observações:

25. Existe gerador de emergência no estádio? Há um programa de manutenção?

Não existe gerador de emergência, os eventos são realizados durante o dia.

Observações:

26. Existe um sistema de alarme de emergência? Há um programa de manutenção?

Não é previsto no Projeto de Prevenção aprovado.

Observações:

27. O estádio possui vias de acesso para veículos do Corpo de Bombeiros e para ambulâncias? Onde estão localizadas?

Sim. Localizada na Rua Coronel Elmiro Alves do Nascimento, altura do nº 09.

Observações:

28. O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar no controle de pânico e situações de emergência?

Sim.

Observações:

29. Existem equipamentos que utilizam gás combustível? Estão instalados conforme norma de Segurança?

Não existem!

Observações:

30. Qual é a capacidade real do estádio, considerando torcedores sentados e em pé?

2.160 pessoas.

Observações:

31. Existe uma certificação da capacidade oficial do estádio, emitido pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, com a memória de cálculo?

**Sim. O Auto de Vistoria nº 109609 emitido em 15 de Janeiro de 2015, com validade até 14 de Janeiro 2017.**

Observações:

32. Qual a capacidade recomendada? Identifique os motivos para restrição da capacidade.

**2.160 pessoas.**

Observações:

33. Os locais reservados a torcedores sentados são numerados?

Não.

Observações:

*Handwritten signature*

**LAUDO DE PREVENÇÃO E  
COMBATE DE INCÊNDIO**

**[ESPAÇO PARA CARIMBO DA  
INSTITUIÇÃO]**

34. Há informações complementares anexadas?

Sim  Não

(em caso positivo, identifique os títulos dos documentos)

1.

2.

3.

*Handwritten signature*

LAUDO DE SEGURANÇA

[ESPAÇO PARA CARIMBO DA  
INSTITUIÇÃO]

2. CONCLUSÕES

**Observação:** Todos os itens deste questionário deverão ser respondidos. A ausência de informações conclusivas implicará dedução de resposta negativa, na análise do item.

Estádio aprovado  
a)  Estádio aprovado

Estádio Aprovado com Restrições

b) **Observação:** No caso de aprovação com restrições, as mesmas deverão ser indicadas e estabelecidas prazos para correção (observar que o não atendimento dos prazos representará a suspensão da autorização de uso do estádio).

Listar todas as restrições e definir o prazo para correção.

Estádio Não Aprovado c) **Observação:** Relacionar todos os pontos que forem considerados mais críticos em relação a não aprovação do estádio, e qual o seu impacto quanto às condições de segurança.

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgãos responsáveis envolvidos.

PRAZO DE VALIDADE DO LAUDO

1 (UM) ANO

*Mmb*



LAUDO DE PREVENÇÃO E  
COMBATE DE INCÊNDIO


[ESPAÇO PARA CARIMBO DA

[ESPAÇO PARA CARIMBO DA  
INSTITUIÇÃO]

4. RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO


Nº 106.821-9, 2º SARGENTO BM PEDRO APARECIDO DE ANDRADE 2º PEL/2ªCIA/5º BBM

Nº 104.296-9 2º SARGENTO BM ARGEMIRO DE PAULA MONTEIRO 2º PEL/2ªCIA/5º BBM

  
Renato Fernando de Andrade  
2º SGT BM - nº 123.393-1

RENATO FERNANDO DE ANDRADE, 2º SARGENTO BM

ANALISTA DE PROCESSOS/AUXILIAR CH SEÇÃO/PPV

  
Geraldino Santos Ferraz  
Subtenente BM - Nº 100.637-8  
Respondendo pelo Comando

GERALDINO SANTOS FERRAZ, SUBTENENTE BM  
RESP. COMANDO DO 2º PEL/2ª CIA/5º BBM

DATA/LOCAL: PATROCINIO, 23 DE JANEIRO DE 2015

