

LAUDO DE SEGURANÇA

1 IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: USINA ESPERANÇA FUTEBOL CLUBE	
Apelido do estádio: USINA	
Endereço completo do estádio: Av. QUEIROZ JUNIOR 2410	
Cidade: ITABIRITO	
Estado: MINAS GERAIS	CEP: CEP: 35450-000
Site:	Telefone:13 996261204
Proprietário: USINA ESPERANÇA F.C	
E-mail:arantesceo@gmail.com	Telefone:
Gestor do estádio: LUIS HENRIQUE ARANTES	
E-mail:arantesceo@gmail.com	Telefone: 13 996261204
Qualificação profissional do Responsável:	
Gerente de Futebol	
Clube responsável pelo uso: ESPERANÇA FUTEBOL CLUBE	
E-mail:	Telefone:
Site:	

2 IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: Luis Henrique Arantes	Telefone: 13996261204
E-mail: arantesceo@gmail.com	
CPF: 075.898.058-23	
Função no Estádio: Gestor	

3 DATA E HORA DA VISTORIA

Data:	Hora:
-------	-------

4 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

4.1 Para caracterização do estádio é necessário que seja descrito seu histórico recente de conflitos entre torcidas, as medidas atualizadas para a contenção da violência e suas principais características físicas, positivas e negativas, que influenciam na segurança dos usuários.

NÃO HÁ REGISTRO DE CONFLITO ENTRE TORCIDAS DIVERSAS. NO ENTANTO, NO ANO ANTERIOR, NO DIA 29/10/22 FORA CONFECCIONADO O SEGUINTE REGISTRO PELA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO POLICIAMENTO, QUAL SEJA RAT N°2022-047562562-001 DO HISTÓRICO DO REGISTRO CONSTA:

SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR				Nº 2022-047562562-001	
RELATÓRIO DE ATIVIDADES					Fl. 1/2
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 250 CIA PM/52 BPM/3 RPM			MUNICÍPIO ITABIRITO		
DATA DO REGISTRO 29/10/2022 14:17					
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE					
NATUREZA ATIVIDADE Y09001 - POLICIAMENTO DE EVENTO ESPORTIVO					
ALVO DO EVENTO LOCAL DE EVENTO ESPORTIVO / ESTADIO / AUTODROMO					
DATA/HORA INÍCIO DA ATIVIDADE 29/10/2022 14:00		DATA/HORA TÉRMINO DA ATIVIDADE 29/10/2022 18:00		DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 29/10/2022 23:55	
DESCRIÇÃO DO LUGAR LOCAL DE EVENTO ESPORTIVO / ESTADIO / AUTODROMO			COMPL DE LOCAL MEDIATO LOCAL DE EVENTO ESPORTIVO / ESTADIO / AUTODROMO		
LOCAL (AV., RUA, ETC) RUA JOSE FELIPE DA SILVA					
NÚMERO 2410	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX	BARRO / VILA ESPERANÇA	CEP XXXX	
MUNICÍPIO ITABIRITO			UF MG	PAÍS BRASIL	
PONTO DE REFERÊNCIA CAMPO DA USINA ESPERANÇA FC				LATITUDE -20° 13' 56,9"	LONGITUDE -43° 48' 9,39"
TIPO VIA XXXX					
CAUSA PRESUMIDA XXXX					
HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE					
<p>EM CUMPRIMENTO À OS, REALIZAMOS O POLICIAMENTO DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO MINEIRO 2ª DIVISÃO, COM A REALIZAÇÃO DO JOGO ENTRE A EQUIPE ITABIRITO FC E COIMBRA (CONTAGEM-MG), VÁLIDO PELA SEMIFINAL DA COMPETIÇÃO; EM QUE ESTA EQUIPE FICOU RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA DA COMISSÃO DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO MINEIRA DA FUTEBOL, EM QUE PERMANECEMOS EM CONTATO DIRETO COM O DELEGADO DA PARTIDA, O SENHOR CARLOS EUSTÁQUIO FERNANDES (RG MG-4907697); NO LOCAL TAMBÉM SE FEZ PRESENTE UMA EQUIPE TÁTICO MÓVEL (TM31250) COMANDADA PELO 3º SGT PM CRUZ, ALÉM DE EQUIPES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, BRIGADA MUNICIPAL E SEGURANÇA PRIVADA; O EVENTO CONTOU COM LOTAÇÃO MÁXIMA DISPONIBILIZADA, SENDO ESTA DE 1100 ESPECTADORES.</p> <p>O TRANSCORRER DO EVENTO OCORREU COM ALTERAÇÕES, ONDE PARTE DA TORCIDA BASTANTE AGITADA ARREMESSOU ALGUNS OBJETOS NO CAMPO, COMO COPOS E LATINHAS DE CERVEJA, OS QUAIS FORAM OBSERVADOS PELOS ARBITROS E DELEGADOS DA PARTIDA PARA O LANÇAMENTO EM SÚMULA; JÁ NO FIM DO SEGUNDO TEMPO DA PARTIDA, ESTA FOI INTERROMPIDA APÓS TEREM OCORRIDO O LANÇAMENTO DE 3 (TRÊS) ARTEFATO EXPLOSIVOS DENTRO DO CAMPO, vindos da torcida, mas sem que fosse possível a identificação dos autores; por motivos de segurança, o jogo não foi reiniciado, sendo assim encerrado aos 51 minutos da segunda etapa, a qual tinha previsão de término aos 53 minutos; após o término da partida ainda foram observados novas explosão na área destinada à torcida; as equipes policiais permaneceram até a saída da equipe da Federação Mineira de Futebol, bem como do time visitante, Coimbra, afim de dirimir a possibilidade de agressões por parte da torcida local.</p>					

ANTE TAL REGISTRO, VERIFICA-SE QUE A PRÓPRIA TORCIDA DO TIME JÁ PROVOCOU SITUAÇÃO QUE ACARRETOU PREJUÍZO À SEGURANÇA E CONTINUIDADE DO EVENTO ESPORTIVO.

REGISTRA-SE, TAMBÉM, QUE TODAS AS ENTRADAS OFICIAIS AO ESTÁDIO (PORTÕES 1,3 E 4) SÃO ACESSADAS PELA MESMA VIA PÚBLICA.

NOTA-SE, AINDA, QUE NO INTERIOR DO ESTÁDIO NÃO HÁ DIVISÃO DE SETORES DEVIDAMENTE ESTRUTURADAS PARA SEPARAR TORCIDAS DIVERSAS.

CONSIDERANDO, ENTÃO, O HISTÓRICO DO RAT N° 2022-047562562-001, A ESTRUTURA ATUAL DO ESTÁDIO SEM SETORES ADEQUADOS PARA TORCIDAS DISTINTAS, BEM COMO FORMA ÚNICA DE ACESSO EM VIA PÚBLICA, NÃO SE VERIFICA VIABILIDADE PARA GARANTIR SEGURANÇA DE DUAS TORCIDAS. POR TAIS MOTIVOS, RECOMENDA-SE JOGOS COM TORCIDA ÚNICA.

5 CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO

5.1 A elaboração do Laudo de Segurança parte da verificação da aderência da situação identificada *in loco* com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada consiste na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de futebol, e a aplicação do Instrumento de Verificação de Segurança. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

5.1.1 Arcabouço Legal

5.1.2 As diretrizes gerais da elaboração do laudo estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor com alterações da Lei 12.299/2010 e no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos mínimos para a realização de a área de segurança a serem definidos por meio de portaria ministerial

5.2 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

5.2.1 De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificação, os documentos listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou administradores dos Estádios e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes de se proceder a vistoria. Os documentos estão classificados sobre dois critérios:

- A) Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção;
- B) Documentos de caráter restritivo: aqueles que na falta de sua apresentação podem inviabilizar a emissão do laudo.

<i>DOCUMENTO</i>	<i>APRESENTADO</i>	<i>DENTRO DA VALIDADE</i>	<i>CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO</i>
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste informação sobre a capacidade máxima do estádio	SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/>	SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/>	MANDATÓRIO
Nome:LEANDRO DE CARVALHO RODRIGUES			
CPF:-----			
Patente:1º TEN BM			
Cargo:COMANDANTE DO PELOTÃO DE PREVENÇÃO E VISTORIA			
Plano de Segurança do estádio	SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/>	SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/>	AUXILIAR

03 (três) últimos planos de ação elaborados	<i>SIM</i> <input type="radio"/> <i>NÃO</i> <input checked="" type="radio"/>	<i>SIM</i> <input type="radio"/> <i>NÃO</i> <input checked="" type="radio"/>	<i>MANDATÓRIO</i>
03 (três) últimas apólices de seguro obrigatório	<i>SIM</i> <input type="radio"/> <i>NÃO</i> <input checked="" type="radio"/>	<i>SIM</i> <input type="radio"/> <i>NÃO</i> <input checked="" type="radio"/>	<i>AUXILIAR</i>
Contrato da utilização de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor, na proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores	<i>SIM</i> <input checked="" type="radio"/> <i>NÃO</i> <input type="radio"/>	<i>SIM</i> <input type="radio"/> <i>NÃO</i> <input type="radio"/>	<i>AUXILIAR</i>
Documento comprobatório do vínculo do Gerente de Segurança e seu <i>Curriculum Vitae</i> , bem como os diplomas comprobatórios dos cursos específicos na área de Segurança de Estádio	<i>SIM</i> <input checked="" type="radio"/> <i>NÃO</i> <input type="radio"/>	<i>SIM</i> <input type="radio"/> <i>NÃO</i> <input type="radio"/>	<i>MANDATÓRIO</i>

Considerações relevantes sobre os documentos:

Segurança privada de 15 seguranças será disponibilizada pelo Itabirito SAF em cada rodada de jogo. Serão contratados pela empresa MSA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ 26.664.333/0001-09.

5.3 GUIA DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

5.3.1 A metodologia utilizada para obtenção dos dados e confecção dos laudos se caracteriza pela inspeção do estádio, sob o ponto de vista da garantia da ordem pública, com a identificação de planos, procedimentos, ambientes e equipamentos que objetivam prevenir as ocorrências de violência, assim como pretende ampliar a sensação de segurança dos usuários no interior e no entorno do estádio.

5.3.2 Tal metodologia exige da administração do estádio a apresentação da documentação prevista em lei. Conferida a documentação, o vistoriador deve proceder à visitação das instalações físicas do estádio em suas áreas internas e externas, observando todos os quesitos constantes no instrumento de coleta de dados.

5.3.3 Após a coleta de dados, o vistoriador deverá confrontar os quesitos levantados com as condições as quais foram previstas e sugeriram a reprovação, aprovação com restrições ou à aprovação do estádio, esclarecendo que o instrumento respeita a capacidade de julgamento do vistoriador, ratificando a ciência de que qualquer sinistro advindo de problemas de possível identificação na vistoria, poderão acarretar responsabilização civil e/ou criminal.

5.3.4 O instrumento de verificação de segurança se constitui de um questionário de perguntas fechadas sobre as condições do planejamento da segurança dos usuários do estádio, do sistema

para controle de acesso de pessoas e objetos, da central de comando e controle/monitoramento, da infraestrutura para a segurança do usuário do estádio e demais usuários e dos espaços para atuação de órgãos de segurança e afins.

5.3.5 No instrumento existem questões qualitativas e quantitativas. As questões que sugerem a reprovação ou restrição do funcionamento do estádio baseiam-se nos requisitos mínimos obrigatórios e as demais questões possuem caráter meramente informativo para subsidiar as autoridades envolvidas no processo decisório de liberação do estádio de acordo com a importância dos campeonatos de futebol.

5.3.6 A vistoria deve ter caráter visual, sem realização de medição, em todos os quesitos referentes às instalações físicas. Existe apenas um questionamento direcionado ao representante da polícia militar, que se refere à existência de tropa especializada para atuação em estádios. Todos os demais requisitos devem ter suas respostas suportadas por uma verificação documental.

5.3.7 A coleta de dados está organizada em cinco temas-alvo, a saber:

- A) PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO;
- B) SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETO
- C) CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE e SISTEMA DE MONITORAMENTO;
- D) INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO E DEMAIS USUÁRIOS;
- E) ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS.

5.3.8 Tais temas-alvo possibilitam, à sua vez, a saída de três tipos de conclusões específicas, da seguinte forma:

A) No tema PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO, são verificados quesitos que possuem a função de identificar o nível de maturidade do planejamento elaborado em função das atividades do estádio vistoriado. Possíveis conclusões:

- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE PLANEJAMENTO
- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE PLANEJAMENTO
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PLANEJAMENTO

B) No tema SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E

OBJETOS, são verificados quesitos que fornecem dados sobre o grau vulnerabilidade dos acessos do estádio. Possíveis conclusões:

- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE CONTROLE DE ACESSOS
- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CONTROLE DE ACESSOS
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE CONTROLE DE ACESSOS

C) No tema CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE e SISTEMA DE MONITORAMENTO, são identificadas, além da existência no estádio de cada quesito, as condições de funcionamento destes. Também é aferida a capacidade de cobertura das câmeras de monitoramento nas áreas internas e externas do estádio. Possíveis conclusões:

- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO
- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE MONITORAMENTO e ATENDIMENTO
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO

D) No tema INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO E DEMAIS USUÁRIOS, são verificados quesitos relativos à existência e condições das estruturas físicas que garantam a permanência segura do usuário no estádio. Possíveis conclusões:

- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO
- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO

E) No tema ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS, são verificados quesitos que informam sobre a existência e condições dos ambientes que servirão de base para acomodação de órgão de segurança nos estádios (polícia Militar, polícia Civil e ouvidoria). Possíveis conclusões:

- POSSUI ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS
- POSSUI ESPAÇOS PRECÁRIOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS
- NÃO POSSUI ESPAÇOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS

5.3.8 Ao final do instrumento, é reservado um espaço para que o vistoriador possa apresentar uma conclusão sobre os quesitos verificados e consignar seu parecer sobre a reprovação, aprovação com restrição ou aprovação do estádio, informando o prazo de validade do laudo e data da realização da vistoria. No caso de aprovação com restrição deve também ser apresentadas quais as não conformidades, as ações necessárias e os respectivos prazos à sua adequação. O laudo deve ser assinado pelos vistoriadores e pela autoridade competente responsável.

5.3.9 Condições que são consideradas como sensíveis e é recomenda a reprovação do estádio:

a) O estádio deve possuir uma entrada privativa para árbitros e atletas, evitando contato entre os protagonistas do espetáculo e a massa de torcedores. Caso contrário, poderá ser REPROVADO.

b) O estádio deve possuir barreiras físicas que separem os torcedores do campo (alambrado, grades, fosso, etc.). Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.

c) O estádio deve possuir uma área específica, separada por barreira física, previamente designada para abrigar a torcida visitante com banheiros, lanchonete (ou ambulantes), bilheteria própria e acesso independente que evite o encontro com as torcidas locais e ofereça segurança que dispense o emprego massivo de força policial. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.

d) O estádio deve possuir proteção nas áreas reservadas aos atletas suplentes (banco de reservas). Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.

e) O estádio deve possuir um documento oficial válido, emitido pelo Corpo de Bombeiros Estadual, atestando a capacidade do estádio. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.

f) O Estádio que possuir qualquer tipo de material ao alcance dos torcedores (materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores - restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltantes, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros) poderá ser REPROVADO.

g) O Estádio que não possuir catracas em perfeito funcionamento, que permitam controlar o número de acessos ao interior do mesmo, poderá ser REPROVADO. Caso as catracas sejam removíveis ou contratadas apenas no dia do evento esportivo, a aprovação do laudo poderá ficar condicionada à vistoria *in loco* a ser realizada em cada evento, onde o Comandante do Policiamento deverá se assegurar que existe a proporção de, no mínimo, 1 (uma) catraca para cada 660 torcedores e que todas as catracas estão aferidas para o controle do acesso. Caso contrário, o responsável pelo evento deverá solucionar o problema em até 5 (cinco) horas de antecedência ao início do evento, podendo o Comandante do Policiamento limitar a venda de ingressos ao número máximo de torcedores dentro da proporção exigida.

h) O Estádio deve possuir estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.

i) Os acessos a marquises, torres de energia, caixas d'água e outros pontos estratégicos devem estar protegidos. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.

5.3.10 Condições em que recomenda-se a aprovação com restrições do estádio, sendo obrigatório o esclarecimento das não conformidades, medidas cabíveis que deverão ser adotadas e o estabelecimento de prazos para resolução das pendências:

a) O estádio deve possuir um plano de segurança anual que regule as ações preventivas e de segurança, no âmbito do estádio e seu entorno imediato. Caso não possua, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO, com o estabelecimento de um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.

b) O Estádio deve possuir um Gerente de Segurança. Na sua inexistência, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para regularização da pendência. O referido profissional deve ser avaliado por meio da apresentação do currículo resumido que deverá ser anexado ao Laudo de Segurança. Caso o profissional não possua cursos relacionados à área de segurança, experiência profissional e/ou possua qualquer impedimento legal para exercer a atividade, deverá buscar cumprir os requisitos ou ser substituído no prazo de 60 (sessenta) dias.

- c) O estádio que não possuir Central de Comando, equipada com um sistema ininterrupto de som para comunicação em caso de pânico, e Central de Monitoramento, para operações de segurança e emergência, pode ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.
- d) O estádio que possuir Central de Comando que não se localize em local estratégico, com ampla visão do público e do público para a central, deve ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte) dias para regularização da pendência.
- e) O estádio que não possuir sistema de monitoramento por câmeras que garanta monitorar as arquibancadas, as roletas de acesso, as áreas de circulação, os acessos aos banheiros, as áreas de lanchonetes e o entorno imediato do estádio deve ter sua capacidade restringida a 10.000 (dez mil) torcedores, como previsto nos art. 18 e art. 25 do Estatuto do Torcedor. Caso as imagens geradas pelo equipamento empregado não sejam de boa qualidade, não possibilitando a identificação de pessoas e a impressão de imagens, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo dado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para regularização, ou pode-se manter a limitação de público indefinidamente.
- f) O estádio deve possuir barreiras físicas que separem os diferentes setores do estádio (tribuna e arquibancada comum, por exemplo). Caso, contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da falta.
- g) Não devem existir pontos vulneráveis no entorno do estádio que possibilitem o acesso de pessoas e objetos não permitidos. Caso, contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.
- h) O estádio deve possuir uma sala para servir de Posto Policial com espaço para detenções provisórias, vistorias e triagens de suspeitos. Caso contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da falta.

i) Os locais reservados a torcedores sentados deverão ser numerados. Caso contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.

j) Os documentos comprobatórios da contratação de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor. O plano de emprego dos profissionais a serem utilizados deve ser aprovado pela Polícia Militar a cada evento esportivo realizado. Caso contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO.

5.3.11 Condições recomenda-se em que o estádio deverá ser aprovado:

Não sendo encontrado nenhum dos impedimentos expostos ou outro qualquer que o vistoriado julgue digno de nota e medidas cabíveis, o estádio será considerado **aprovado**.

6 INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

6.1 PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO TORCEDOR		
6.1.1 A Polícia Militar possui Unidade Policial treinada e especializada em eventos em Praças Desportivas?	SIM	NÃO
	x	
Observações: A 250ª Cia/52 BPM, responsável pela subárea do município de Itabirito, não possui. No entanto, a 3ª Cia PE localizada em Lagoa Santa, que é vinculada a 3ªRPM e a Unidades de Policiamento Especializado são esforços que podem ser solicitados como reforço operacional especializado, mas o empenho desses esforços serão avaliados em momentos oportunos e pelo nível institucional correspondente, considerando outras demandas da região metropolitana de Belo Horizonte.		
6.1.2 A Polícia Civil possui divisão especializada para atendimento das demandas relacionadas ao futebol?	SIM	NÃO
Observações:Sugere-se consulta pelo solicitante à Polícia Civil.		
6.1.3 O estádio possui um responsável pela Segurança (Gerente de Segurança de Estádio)?	SIM	NÃO
	x	
Observações:O solicitante informa que sim, sendo Humberto de Almeida Godoi, portador do CPF 011.932.486-55, tendo juntado Declaração de Tipo de Pessoa e Situação.		
6.1.3.1. Qual a sua qualificação profissional para exercício da função?		
Curso em Segurança para Formação de Vigilantes e extensão em Segurança Pessoal Privada.		
6.1.3.2. Este profissional possui curso específico focado em segurança de estádios?	SIM	NÃO
	x	
Observações:Segundo o solicitante sim, trata-se de Humberto de Almeida Godoi, portador do CPF 011.932.486-55, tendo juntado Declaração de Tipo de Pessoa e Situação.		
(Anexar certificado)		
6.1.4. Existem profissionais civis (Monitores / Orientadores / <i>Stewards</i>) capacitados para auxílio dos torcedores em situações diversas em dias de jogos (informações, controle de pânico, primeiros socorros, mediação de pequenos conflitos, resolução de delitos, operação de dispositivos de emergência)?	SIM	NÃO
	x	
Observações: Segundo o solicitante sim, funcionários disponibilizados pela MSA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA - ME no total de 15 empregados por jogo realizado.		
6.1.4.1. Quantos? (Considerando a capacidade máxima do estádio)Segundo o solicitante, serão empregados 5 por jogo.		

6.1.4.2 Proporção entre o número de Agentes e o número de torcedores deve ser de, no mínimo, 1 agente para cada 250 torcedores.	
Resultado (poderá ser automático ou calculado manualmente):	5 para até 1000 pessoas.

6.1.5. É contratado o seguro obrigatório para o torcedor?	SIM	NÃO
		x

Observações: O solicitante relatou que haverá um seguro previsto no ingresso, contudo não apresentou documentação pertinente.

Anexar comprovantes
(apólice das 03 (três) últimas partidas)

6.1.6 O estádio possui recurso próprio para registro de casos de violência ou para a denúncia destes?	SIM	NÃO
		x

Observações: Não há estrutura para registro, sendo necessário deslocar até o quartel da Polícia Militar, situado na Rua Julio Cesar Toledo, 17, Bela Vista em Itabirito para registrar ocorrências.

6.1.7 O Gerente de Segurança do Estádio monitora os casos de violência ocorridos no interior e nas imediações do estádio que foram registrados em Órgão Policial da circunscrição?	SIM	NÃO
		x

Observações: Segundo o solicitante, o gerente de segurança Humberto de Almeida Godoi, monitora os registros.

6.1.7.1 Indicar em quantidade de ocorrências os seguintes fatos registrados na última temporada (de Janeiro a Dezembro do ano Anterior): Tumultos entre Torcidas (Brigas e agressões) Situações de Crise (explosões, incêndios, desmoronamento e desastres) Lesão Corporal por acidentes Lesão Corporal por Acidentes Crimes Violentos Letais e Intencionais (Homicídios e Latrocínio) Crimes Violentos Contra o Patrimônio (Roubos) Crimes Não Violentos Contra o Patrimônio (Furtos).	SIM	NÃO
	x	

Observações: RAT N°2022-047562562-001 (situação de crise, jogo encerrado antes do final programado pela arbitragem).

6.1.8 O estádio possui plano de segurança? (plano permanente norteador de ações preventivas e mitigadoras de segurança).	SIM	NÃO
	x	

Observações:

(Se sim, obrigatório anexar)

6.1.9 É elaborado um Plano de Ação específico para cada evento?	SIM	NÃO
		x

Observações: Não, segundo o solicitante o estádio é de pequeno porte, sendo elaborado apenas um plano geral de segurança.			
(Se sim, anexar cópia dos 3 últimos)			
6.1.10 O Plano de Ação elaborado é divulgado para o público?		SIM	NÃO
6.1.10.1. No site da Federação			x
6.1.10.2. Encaminhado para as torcidas			
6.1.10.3. Em jornais de grande circulação			
6.1.10.4. No site do Clube com mando de Jogo			
6.1.10.5. No site de ambos os Clubes			
6.1.10.6. Disponibilizado no espaço do SAT (Serviço de Atendimento ao Torcedor) do Estádio			
Observações:			
6.1.11 Qual a capacidade máxima no documento expedido pelo Corpo de Bombeiros? Anexar foto do documento comprobatório.		SIM	NÃO
Observações: De acordo com o AVCB N° PRJ20250073721 cuja validade é de 15/04/2030, o público liberado consiste em 700 pessoas.			
6.1.11.1. Qual a capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar? 700 pessoas			
6.1.12 A relação entre a lotação máxima por acessos e as catracas ocorre da seguinte forma:			
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
1	200	Não tem	
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
3	300	Não tem	
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
4	200	Não tem	
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
3	700	0	-----
No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.			
Observações: A entrada ocorrerá pelos portões 1,3 e 4, segundo o solicitante a venda de ingressos ocorre até o início da partida, no Portão 1.			
Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:			
Atendido: <input type="checkbox"/>			
Atendido com restrições: <input checked="" type="checkbox"/>			
Não atendido: <input type="checkbox"/>			

6.2 SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS		
6.2.1. O estádio utiliza catracas para controle de acessos de torcedores?	SIM	NÃO
6.2.1.1 Elas são:		x
6.2.1.1.1. Simples		
6.2.1.1.2 Eletrônicas		
6.2.1.1.3 Removíveis		
6.2.1.1.4 Próprias		
6.2.1.1.5 As catracas são regularmente aferidas e permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?		
Observações:		
6.2.2 Existem entradas distintas para torcidas?	SIM	NÃO
	x	
Observações: Há 03 portões para entrada das torcidas (Portões 01, 03 e 04). Caso haja torcida visitante, o solicitante alega que esta será acompanhada e entrará em horário específico. No entanto, não se vislumbra segurança para a torcida visitante, diante da falta de estrutura do estádio e pelo fato de que a entrada para os 03 portões de acesso decorre da mesma via pública, recomendando-se torcida única.		
6.2.3 O estádio possui acesso restrito para chegada dos árbitros?	SIM	NÃO
		x
Observações: Os árbitros ingressam pelo portão 04 onde também ingressam torcedores. Ocorre que o organizador se compromete que a entrada dos árbitros ocorra antes da abertura dos portões para os torcedores. Assim, com tal organização, os árbitros entrariam no estágio por acesso restrito.		
6.2.4 O vestiário dos árbitros está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	SIM	NÃO
	x	
Observações: Local reservado, mas a estrutura é simples, sendo o ambiente separado apenas por um portão com grade metálica.		
6.2.5 O estádio possui acesso seguro para chegada das equipes local e visitante?	SIM	NÃO
		x
Observações: Com devidas adaptações e acompanhamento dos organizadores, haja vista estrutura simples do estádio e concentração e acesso pela fachada. Recomenda-se uso de um portão específico, no caso o Portão 04. Recomenda-se que a entrada da equipe visitante seja feita antes da entrada para torcedores.		
6.2.6 O vestiário das equipes está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	SIM	NÃO
	x	
Observações: Local reservado, mas a estrutura é simples, sendo o ambiente separado apenas por um portão com grade metálica.		

6.2.7 O estádio possui acesso restrito para chegada de autoridades, imprensa e personalidades VIP?	SIM	NÃO
	x	
Observações: Com devidas adaptações e acompanhamento dos organizadores, haja vista estrutura simples do estádio e concentração de acesso pela fachada. Recomenda-se uso de um portão específico, no caso, o Portão 04. Recomenda-se que a entrada da equipe visitante seja feita antes da entrada para torcedores.		
6.2.8 O acesso das equipes e da arbitragem ao campo é seguro?	SIM	NÃO
	x	
6.2.8.1 Proteção fixa (túnel, muro...)		x
6.2.8.2 Proteção móvel (tubo em pvc)		x
Observações: Com devidas adaptações e acompanhamento dos organizadores, haja vista estrutura simples do estádio e concentração de acesso pela fachada. O acesso do vestiário para o campo é reservado. Conforme outros itens, recomenda-se acesso antes da abertura dos portões para torcedores, bem como que o acesso das equipes e arbitragem sejam feitas pelo Portão 04.		
6.2.9 O local para permanência dos atletas (Banco de Reservas), comissão técnica e dos árbitros durante o evento é seguro?	SIM	NÃO
	x	
Observações (Caso não seja, obrigatoriamente indicar porque não é seguro): A estrutura é simples, com barreiras e distanciamento da torcida atenuados. Há alambrados de aproximadamente 1,80m e um portão metálico separam o espaço do vestiário (edificação) do espaço da torcida mandante.		
6.2.10 Possui mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?	SIM	NÃO
6.2.10.1 Revista manual	x	
6.2.10.2 Detector de metais fixo		x
6.2.10.3 Detector de metais portátil		x
6.2.10.4 Raio X		x
6.2.10.5 Reconhecimento facial		x
6.2.10.6 Relação nominal dos vetados		x
Observações: Há necessidade que a revista manual seja procedida de maneira técnica, observando a legislação vigente, bem como seja realizada em todos indivíduos que acessem o estádio. A qualidade da revista manual será imprescindível para a manutenção da ordem pública no interior do estádio, haja vista ausência de outros mecanismos de controle. Recomenda-se que haja um Supervisor da Revista Manual, de modo que este possa prestar informações ao Comandante do Policiamento.		
6.2.11 As vias de acesso ao estádio permitem que os órgãos de segurança as utilizem em dias de evento para a realização de linhas de vistorias e balizamento (utilização de gradis) adequado?	SIM	NÃO
	x	
Observações: Somente uma via pública de acesso para os portões de entrada ao estádio.		

6.2.12. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o bilhete?	SIM	NÃO
	x	

Observações: Ao lado e ao fundo do terreno do estádio há um cemitério, sendo que o muro de divisa pode ser acessado com a ajuda de algum apoio. O muro de divisa não tem cerca elétrica ou outro obstáculo para ser superado.



6.2.13 Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)?	SIM	PARCIALMENTE	NÃO
		x	

Observações: Ao lado e ao fundo do terreno do estádio há um cemitério, sendo que o muro de divisa pode ser acessado com a ajuda de algum apoio. O muro de divisa não tem cerca elétrica ou outro obstáculo para ser superado.



Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:

Atendido:

Atendido com restrições: x

Não atendido:

6.3 CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE / MONITORAMENTO		
6.3.1 O estádio possui Central Técnica de Informações/ Central de Comando e Controle?	SIM	NÃO
Observações:		x
6.3.1.1 A Central de Comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central?	SIM	NÃO
Observações:		x
(Se não ou parcial, anexar foto)	(Se não ou parcial, anexar foto)	(Se não ou parcial, anexar foto)
6.3.2 Possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?	SIM	NÃO
6.3.2.1 Baixa resolução		x
6.3.2.2 Alta resolução		
6.3.2.3 Grava e arquiva as imagens		
6.3.2.4 Possibilita impressão de fotos		
6.3.2.5 Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros		
6.3.2.6 Possibilita reconhecimento facial		
6.3.2.7 Possui sistema de som integrado à central de monitoramento		
6.3.2.8 Possui sistema de telão integrado à central de monitoramento		
6.3.2.9 Possui sistema de internet e telefone	x, possui apenas internet	
6.3.2.10 Possui câmera móvel com capacidade de aproximação de imagem de toda a arquibancada		
6.3.2.11 Monitora os setores da torcida visitante e local		
6.3.2.12 Monitora a área do evento (campo)		
6.3.2.13 Monitoras os acessos aos sanitários		
6.3.2.14 Monitora o acesso ao vestiário do time mandante		
6.3.2.15 Monitora o acesso ao vestiário do time visitante		
6.3.2.16 Monitora a área de estacionamento para os torcedores		
3.2.17 Monitora os locais de controle de catracas		
(abrangendo a perspectiva da parte interna e externa do estádio)		x
6.3.2.18 Monitora os locais de venda de lanches e bebidas		
6.3.2.19 Monitora o perímetro interno de acesso dos torcedores		

6.3.2.20 Monitora o perímetro do entorno imediato (parte externa do estádio)		
Detalhar as especificações das câmeras e suas localizações:		
(Anexar foto)	(Anexar foto)	(Anexar foto)
Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:		
Atendido: <input type="checkbox"/>		
Atendido com restrições: <input type="checkbox"/>		
Não atendido: <input checked="" type="checkbox"/>		

6.4 INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS USUÁRIOS

6.4.1 Os assentos são numerados?	SIM	NÃO	Parcialmente
		x	

Observações:

6.4.1.1 Se parcialmente informar o percentual:	SIM	NÃO

Observações:

(Se não ou parcial, anexar foto)	(Se não ou parcial, anexar foto)	(Se não ou parcial, anexar foto)
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

6.4.2 O estádio possui estacionamento interno?	SIM	NÃO
		x

6.4.2.1 Para carros de torcedores		x
-----------------------------------	--	---

6.4.2.2 Para carros de PARTE dos sócios		x
---	--	---

6.2.3 Para ônibus de torcidas		x
-------------------------------	--	---

6.4.2.4 Com espaço reservado para os árbitros	x	
---	---	--

6.4.2.5 Com espaço reservado para veículos de membros da equipe local	x	
---	---	--

6.4.2.6 Com espaço reservado para veículos da equipe visitante	x	
--	---	--

6.4.2.7 Com espaço reservado para autoridades	x	
---	---	--

6.4.2.8 Com espaço reservado para imprensa	x	
--	---	--

6.4.2.9 Com espaço reservado para serviços de emergências e segurança	x	
---	---	--

6.4.3 A área do campo é protegida da invasão de torcedores?	SIM	NÃO
	x	

Observações:CAMPO TOTALMENTE CERCADO POR ALAMBRADO DE 1,80CM.





6.4.4 As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores?	SIM	NÃO
		X
Observações:		
6.4.5 O Estádio possui espaço reservado para a torcida visitante?	SIM	NÃO
6.4.5.1 Banheiros Masculinos		X
6.4.5.2 Banheiros Femininos		
6.4.5.3 Banheiros para PNE		
6.4.5.4 Bares / lanchonetes		
6.4.5.5 Bilheteria		
6.4.6 Existe a necessidade de serem adaptados corredores aos acessos dos estádios para proteção das torcidas visitantes?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Recomendação de jogo com torcida única.		
6.4.7 O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?	SIM	NÃO
		X
Observações: Não tem setor de torcida visitante.		
6.4.7.1 Existe espaço reservado para a Torcida Organizada?	SIM	NÃO
		X
Observações: Não tem setor de torcida visitante.		

6.4.7.2 Este local é distante do local destinado a torcida organizada do time mandante?	SIM	NÃO
Observações: Não tem setor de torcida visitante.		
6.4.8 Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores?	SIM	NÃO
(restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltantes, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros).	x	
Observações: Nesta data de vistoria verificou-se que ainda há materiais de obra, mas o solicitante assumiu o compromisso de retirá-los antes da próxima partida.		
6.4.9 O estádio possui estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo?	SIM	NÃO
	x	
Observações: Não há.		
6.4.10 O estádio possui sistema de iluminação de emergência adequado para eventos noturnos?	SIM	NÃO
		x
Observações: Não há previsão de jogos noturnos.		
6.4.11 Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria?	SIM	NÃO
	x	
Observações: Há duas bilheterias no Portão 01.		
6.4.11.1 O posicionamento das bilheterias é adequado?	SIM	NÃO
	x	
Observações: Adequando dentro da realidade precária do estádio, bem como se o jogo for para torcida única.		

6.4.11.2 Existem pontos de venda fora do estádio?	SIM	NÃO	
	x		
Observações: Supermercado FARID, situado na Praça da Estação e loja SCHUMACHER ESPORTES, situada na Av. Queiroz Junior, ambos em Itabirito.			
6.4.12 O(s) acesso(s) a cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade e comunicações, e demais setores estratégicos, fica(m) protegida(s) do acesso de torcedores?	SIM	NÃO	
	x		
Observações: Solicitante assumiu o compromisso de empregar seguranças privados e isolar o local com um portão metálico a fim de inviabilizar o acesso dos torcedores.			
Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:			
Atendido: <input type="checkbox"/>			
Atendido com restrições: <input checked="" type="checkbox"/>			
Não atendido: <input type="checkbox"/>			

6.5 ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS

ESPAÇO ADEQUADO: Ambiente fechado, refrigerado, com banheiro, com área mínima que comporte a guarnição de serviço de atendimento, mobiliário, TELEFONE, INTERNET, BEBEDOURO, sala de espera, 02 (duas) salas de confinamento coercitivo eventual (PM), de fácil acesso para o torcedor e bem sinalizado/identificado no interior do estádio.

6.5.1 A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para	SIM	NÃO
---	------------	------------

atendimento do torcedor em dias de jogo?			x
6.5.1.1 Adequado (Anexar foto)			x
6.5.1.2 Possui duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequado ao tamanho do estádio? (Anexar foto)			
Observações: RECOMENDA-SE INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE REGISTRO DE REDS NO INTERIOR DO ESTÁDIO, DE MODO TAL LOCAL POSSA SER UTILIZADO COMO SETOR DE CUSTÓDIA MOMENTÂNEO PARA PRESOS OU ADOLESCENTES EM CONFRONTO COM A LEI APREENDIDO, BEM COMO VÍTIMA/SOLICITANTE POSSA SER ATENDIDO, COMO TAMBÉM EM RAZÃO DE QUE O ESPAÇO DE REGISTRO NO LOCAL VIABILIZA A MANUTENÇÃO DE MAIOR QUANTITATIVO DE POLICIAMENTO NO ESTÁDIO.			
(Anexar foto)	(Anexar foto)	(Anexar foto)	
6.5.2 O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)		SIM	NÃO
			x
6.5.2.1 Adequado			
Observações:			
(Anexar foto)	(Anexar foto)	(Anexar foto)	
6.5.3 A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?		SIM	NÃO
			x
6.5.3.1 Adequado (Anexar foto)			
Observações:			

(Anexar foto)	(Anexar foto)	(Anexar foto)	
6.5.4 O estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao Torcedor? (Ouvidoria) (Anexar foto)		SIM	NÃO
			x
Observações:			
(Anexar foto)	(Anexar foto)	(Anexar foto)	
<p>Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:</p> <p>Atendido: <input type="checkbox"/></p> <p>Atendido com restrições: <input type="checkbox"/></p> <p>Não atendido: <input checked="" type="checkbox"/> x</p>			

7 DIAGNÓSTICO E PARECER

7.1 Quadro síntese das não-conformidades encontradas

Restrição 1: - NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO, SENDO POSSÍVEL, QUE O ORGANIZADOR POSSA CONTROLAR O NÚMERO DE PESSOAS QUE ACESSARÃO O INTERIOR DO ESTÁDIO E REPASSAR TAL QUANTITATIVO PARA O COMANDO DO POLICIAMENTO EM TEMPO REAL. - RECOMENDAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE DO NÚMERO DE PESSOAS QUE ACESSAM O ESTÁDIO E QUE O EVENTO SEJA REALIZADO APENAS COM TORCIDA ÚNICA.
Providências: Em andamento.
Prazo:120 dias
Parecer: Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor: Atendido: <input type="checkbox"/> Atendido com restrições: <input checked="" type="checkbox"/> x Não atendido: <input type="checkbox"/> Se Aprovado com restrições, proceder às correções nos prazos determinados.

Observações e Considerações Finais:

-RECOMENDAÇÕES:

- 1. AUSÊNCIA DE QUALQUER OBJETO DISPONÍVEL NO ESTÁDIO QUE POSSA SER UTILIZADO COM FINS DE AGRESSÃO FÍSICA;**
- 2. ABERTURA DO PORTÃO 04 AOS TORCEDORES, SOMENTE APÓS INGRESSO DAS EQUIPES, ÁRBITROS E AUTORIDADES NO ESTÁDIO;**
- 3. IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE DO NÚMERO DE PESSOAS QUE ACESSAM O ESTÁDIO;**
- 4. TREINAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PRIVADA PARA REALIZAÇÃO DE REVISTA MANUAL COM QUALIDADE, A FIM DE GARANTIR QUE OBJETOS ILÍCITOS NÃO INGRESSEM NO ESTÁDIO;**
- 5. TREINAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PRIVADA PARA EVITAR INGRESSO DE OBJETOS ILÍCITOS NO ESTÁDIO EM RELAÇÃO AOS PONTOS SENSÍVEIS, ORIUNDOS DOS ACESSOS PELO CEMITÉRIO LIMÍTROFE AO ESTÁDIO;**
- 6. EVENTOS DE JOGOS SEJAM REALIZADOS APENAS COM TORCIDA ÚNICA;**
- 7. SEJA INSTALADA UMA SALA DE REGISTRO DE REDS NO INTERIOR DO ESTÁDIO, DE MODO TAL LOCAL POSSA SER UTILIZADO COMO UM SETOR DE CUSTÓDIA MOMENTÂNEO PARA PRESOS OU ADOLESCENTE EM CONFRONTO COM A LEI, APREENDIDO, BEM COMO VÍTIMA/SOLICITANTE POSSA SER ATENDIDO, COMO TAMBÉM EM RAZÃO DE QUE O ESPAÇO DE REGISTRO NO LOCAL VIABILIZA A MANUTENÇÃO DE MAIOR QUANTITATIVO DE POLICIAMENTO NO ESTÁDIO.**

Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:

<i>NOME DO PROFISSIONAL</i>	<i>POSTO</i>	<i>FUNÇÃO</i>
Giovanni Sebastião Mendes	Ten Cel PM	Comandante
Cid Machado dos Santos	Cap PM	Chefe da P3
Antonio Carlos de Melo Junior	Cap PM	Cmt da 250ª Cia

Data de emissão do laudo:	22/04/2025
Prazo de validade do laudo:	22/08/2025

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.