



DÉCIMA SEGUNDA REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR  
VIGÉSIMO SEXTO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

PMMG - 12ª RPM - SFCT  
PROTOCOLO ENTRADA  
NR: 789 DE 30/08/23  
 SR P3  
Juliano Mota  
SECT 7AJ

Ofício nº 01.0/2023 /26ºBPM

Itabira/MG, 28 de Agosto de 2023.

Ao Coronel Juliano Fabio Lemos Dias  
Comandante da 12ª RPM  
Ipatinga/MG

Assunto: Laudo Preliminar de Verificação de Segurança N. 01/2023-26ºBPM

Sr. Cel,

Encaminho a V. Sª os documentos anexos referentes ao Laudo Preliminar de Verificação de Segurança N. 01/2023, o qual analisa e dar parecer sobre o funcionamento do Estádio Israel Pinheiro para realizar jogos da terceira divisão do Campeonato Mineiro.

Respeitosamente,

Fábio Barcelos de Barros, Ten Cel PM

Comandante do 26º BPM

# POLÍCIA MILITAR

DE MINAS GERAIS

DÉCIMA SEGUNDA REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR  
VIGÉSIMO SEXTO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

LAUDO PRELIMINAR DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA  
N. 01/2023 – 26º BPM

## IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: <b>ESTÁDIO ISRAEL PINHEIRO</b>	
Apelido do estádio: <b>VEC</b>	
Endereço completo do estádio:	<b>PÇ SANTA MARIA S/Nº,</b>
Cidade: <b>ITABIRA</b>	
Estado: <b>MINAS GERAIS</b>	CEP: <b>35935-000</b>
Site: <b>EM CONSTRUÇÃO</b>	Telefone: <b>31 3820 - 1800</b>
Proprietário: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA</b>	
E-MAIL: <i>contato@clubevaleriodoce.com.br</i>	Telefone: <b>31 3831-4299</b>
Gestor do estádio: <b>JOÃO MARIO DE BRITO</b>	
E-mail: <i>contato@clubevaleriodoce.com.br</i>	Telefone: <b>31 99535-3301</b>
Qualificação profissional do Responsável: <b>PRESIDENTE DO CLUBE</b>	
Clube responsável pelo uso: <b>VALÉRIO ESPORTE CLUBE</b>	
E-mail: <i>contato@clubevaleriodoce.com.br</i>	Telefone:
Site: <b>EM CONSTRUÇÃO</b>	<b>31 3831-4299</b>

## IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: <b>JOÃO MARIO DE BRITO</b>	Telefone: <b>31 99535-3301</b>
E-mail: <i>contato@clubevaleriodoce.com.br</i>	
CPF: <b>12973254604</b>	
Função no Estádio: <b>PRESIDENTE</b>	

## DATA E HORA DA VISTORIA

Data: <b>21/08/2023</b>	Hora: <b>16h30min</b>
-------------------------	-----------------------

## 1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO.

O estádio Israel Pinheiro sedia a agremiação esportiva Valério Esporte Clube.

O Valério Clube foi fundado por funcionários da antiga empresa estatal "Companhia Vale do Rio Doce" no ano de 1942, sendo transferida a sede do estádio ao clube quando da privatização da empresa "Vale".

O clube teve momentos memoráveis durante anos, disputando o Campeonato Mineiro série "A", assim como campeonatos brasileiros serie "B" e "C".

Os últimos anos tem tentado voltar a série "A" do Campeonato Mineiro, porém vêm enfrentando dificuldades para alcançar o seu objetivo.

O "Israel Pinheiro" é um estádio com anos de uso passou recentemente por uma reforma em sua estrutura física, contemplando a construção de muros em suas barreiras perimetrais, pintura, construção de barreiras entre torcidas, instalação de câmeras de monitoramento, dentre outras melhorias voltadas aos usuários do estádio.

## 2 CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO

A elaboração do Laudo de Segurança parte da verificação da aderência da situação identificada *in loco* com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada consiste na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de futebol, e a aplicação do instrumento de verificação de segurança. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

### 2.1 ARCABOUÇO LEGAL

As diretrizes gerais da elaboração do laudo estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor com alterações da Lei 12.299/2010 e no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos mínimos

para a realização de a área de segurança a serem definidos por meio de portaria ministerial.

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificação, os documentos listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou administradores dos Estádios e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes de se proceder a vistoria. Os documentos estão classificados sobre dois critérios:

- a) Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção;
- b) Documentos de caráter restritivo: aqueles que na falta de sua apresentação podem inviabilizar a emissão do laudo.

## 2.2 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTO	APRESENTADO	DENTRO DA VALIDADE	CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste informação sobre a capacidade máxima do estádio.	SIM	SIM	MANDATÓRIO
Nome: Robson Salles Bajeto			
CPF: 054.521.436-02			
Patente: 3º Sgt BM			
Cargo: Vistoriador			
Plano de Segurança do estádio	SIM	SIM	AUXILIAR
03 (três) últimos planos de ação elaborados	SIM	APRESENTADO PLANO DE AÇÃO DOS ÚLTIMOS TRÊS JOGOS E PARA OS PRÓXIMOS TRÊS JOGO	MANDATÓRIO
03 (três) últimas apólices de seguro obrigatório	SIM	APRESENTADO	AUXILIAR

Contrato da utilização de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor, na proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores	SIM	SIM	AUXILIAR
Documento comprobatório do vínculo do Gerente de Segurança e seu <i>Curriculum Vitae</i> , bem como os diplomas comprobatórios dos cursos específicos na área de Segurança de Estádio	SIM	SIM	MANDATÓRIO

### Considerações relevantes sobre os documentos:

Documentações apresentadas conforme cronograma.

### 2.3. GUIA DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

A metodologia utilizada para obtenção dos dados e confecção dos laudos se caracteriza pela inspeção do estádio, sob o ponto de vista da garantia da ordem pública, com a identificação de planos, procedimentos, ambientes e equipamentos que objetivam prevenir as ocorrências de violência, assim como pretende ampliar a sensação de segurança dos usuários no interior e no entorno do estádio.

Tal metodologia exige da administração do estádio a apresentação da documentação prevista em lei. Conferida a documentação, o vistoriador deve proceder à visita das instalações físicas do estádio em suas áreas internas e externas, observando todos os quesitos constantes no instrumento de coleta de dados.

Após a coleta de dados, o vistoriador deverá confrontar os quesitos levantados com as condições as quais foram previstas e sugeriram a reprovação, aprovação com restrições ou à aprovação do estádio, esclarecendo que o instrumento respeita a capacidade de julgamento do vistoriador, ratificando a ciência de que qualquer sinistro advindo de problemas de possível identificação na vistoria, poderão acarretar responsabilização civil e/ou criminal.

O instrumento de verificação de segurança se constitui de um questionário de

perguntas fechadas sobre as condições do planejamento da segurança dos usuários do estádio, do sistema para controle de acesso de pessoas e objetos, da central de comando e controle/monitoramento, da infraestrutura para a segurança do usuário do estádio e demais usuários e dos espaços para atuação de órgãos de segurança e afins.

No instrumento existem questões qualitativas e quantitativas. As questões que sugerem a reprovação ou restrição do funcionamento do estádio baseiam-se nos requisitos mínimos obrigatórios e as demais questões possuem caráter meramente informativo para subsidiar as autoridades envolvidas no processo decisório de liberação do estádio de acordo com a importância dos campeonatos de futebol.

A vistoria deve ter caráter visual, sem realização de medição, em todos os quesitos referentes às instalações físicas. Existe apenas um questionamento direcionado ao representante da Polícia Militar, que se refere à existência de tropa especializada para atuação em estádios. Todos os demais requisitos devem ter suas respostas suportadas por uma verificação documental.

A coleta de dados está organizada em cinco temas-alvo, a saber:

1. PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO;
2. SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS;
3. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE E SISTEMA DE MONITORAMENTO;
4. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO E DEMAIS USUÁRIOS;
5. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS.

Tais temas-alvo possibilitam, à sua vez, a saída de três tipos de conclusões específicas, da seguinte forma:

1 - No tema **PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO** são verificados quesitos que possuem a função de identificar o nível de maturidade do planejamento elaborado em função das atividades do estádio vistoriado.



Possíveis conclusões:

- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE PLANEJAMENTO;
- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE PLANEJAMENTO;
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PLANEJAMENTO;

2 - No tema **SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS** são verificados quesitos que fornecem dados sobre o grau vulnerabilidade dos acessos do estádio.

Possíveis conclusões:

- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE CONTROLE DE ACESSOS;
- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CONTROLE DE ACESSOS;
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE CONTROLE DE ACESSOS;



3 - No tema **CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE e SISTEMA DE MONITORAMENTO** são identificadas, além da existência no estádio de cada quesito, as condições de funcionamento destes. Também é aferida a capacidade de cobertura das câmeras de monitoramento nas áreas internas e externas do estádio. Possíveis conclusões:

- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO;
- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO;
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO.

4 - No tema **INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO E DEMAIS USUÁRIOS**, são verificados quesitos relativos à existência e condições das estruturas físicas que garantam a permanência segura do usuário no estádio. Possíveis conclusões:

- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO;

- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO;
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO.

5 - No tema **ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS**, são verificados quesitos que informam sobre a existência e condições dos ambientes que servirão de base para acomodação de órgão de segurança nos estádios (Polícia Militar, Polícia Civil e Ouvidoria). Possíveis conclusões:

- POSSUI ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS;
- POSSUI ESPAÇOS PRECÁRIOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS;
- NÃO POSSUI ESPAÇOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS;

Ao final do instrumento, é reservado um espaço para que o vistoriador possa apresentar uma conclusão sobre os quesitos verificados e consignar seu parecer sobre a reprovação, aprovação com restrição ou aprovação do estádio, informando o prazo de validade do laudo e data da realização da vistoria. No caso de aprovação com restrição deve também ser apresentadas quais as não conformidades, as ações necessárias e os respectivos prazos à sua adequação. O laudo deve ser assinado pelos vistoriadores e pela autoridade competente responsável.

**Condições que são consideradas como sensíveis e é recomendada a reprovação do estádio:**

- a) O estádio deve possuir uma entrada privativa para árbitros e atletas, evitando contato entre os protagonistas do espetáculo e a massa de torcedores. Caso contrário, poderá ser REPROVADO.
- b) O estádio deve possuir barreiras físicas que separem os torcedores do campo (alambrado, grades, fosso.. etc.). Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.

- d)** O estádio deve possuir proteção nas áreas reservadas aos atletas suplentes (banco de reservas). Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.
- e)** O estádio deve possuir um documento oficial válido, emitido pelo Corpo de Bombeiros Estadual, atestando a capacidade do estádio. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.
- f)** O Estádio que possuir qualquer tipo de material ao alcance dos torcedores (materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores - restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria que soltam, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros) poderá ser REPROVADO.
- g)** O Estádio que não possuir catracas em perfeito funcionamento, que permitam controlar o número de acessos ao interior do mesmo, poderá ser REPROVADO. Caso as catracas sejam removíveis ou contratadas apenas no dia do evento esportivo, a aprovação do laudo poderá ficar condicionada à vistoria in loco a ser realizada em cada evento, onde o Comandante do Policiamento deverá se assegurar que existe a proporção de, no mínimo, 1 (uma) catraca para cada 660 torcedores e que todas as catracas estão aferidas para o controle do acesso. Caso contrário, o responsável pelo evento deverá solucionar o problema em até 5 (cinco) horas de antecedência ao início do evento, podendo o Comandante do Policiamento limitar a venda de ingressos ao número máximo de torcedores dentro da proporção exigida.
- h)** O Estádio deve possuir estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.
- i)** Os acessos a marquises, torres de energia, caixas d'água e outros pontos estratégicos devem estar protegidos. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.

**Condições em que se recomenda a aprovação com restrições do estádio, sendo**



**obrigatório o esclarecimento das não conformidades, medidas cabíveis que deverão ser adotadas e o estabelecimento de prazos para resolução das pendências:**

a) O estádio deve possuir um plano de segurança anual que regule as ações preventivas e de segurança, no âmbito do estádio e seu entorno imediato. Caso não possua, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO, com o estabelecimento de um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.

b) O Estádio deve possuir um Gerente de Segurança. Na sua inexistência, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para regularização da pendência. O referido profissional deve ser avaliado por meio da apresentação do currículo resumido que deverá ser anexado ao Laudo de Segurança. Caso o profissional não possua cursos relacionados à área de segurança, experiência profissional e/ou possua qualquer impedimento legal para exercer a atividade, deverá buscar cumprir os requisitos ou ser substituído no prazo de 60 (sessenta) dias.

c) O estádio que não possuir Central de Comando, equipada com um sistema ininterrupto de som para comunicação em caso de pânico, e Central de Monitoramento, para operações de segurança e emergência, pode ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.

d) O estádio que possuir Central de Comando que não se localize em local estratégico, com ampla visão do público e do público para a central, deve ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte) dias para regularização da pendência.

e) O estádio que não possuir sistema de monitoramento por câmeras que garanta monitorar as arquibancadas, as roletas de acesso, as áreas de circulação, os acessos aos banheiros, as áreas de lanchonetes e o entorno imediato do estádio deve ter sua capacidade restringida a 10.000 (dez mil) torcedores, como previsto nos art. 18 e art. 25 do Estatuto do Torcedor. Caso as imagens geradas pelo equipamento empregado não sejam de boa qualidade, não possibilitando a identificação de pessoas e a impressão de imagens, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo dado o



prazo de 120 (cento e vinte) dias para regularização, ou pode-se manter a limitação de público indefinidamente.

**f)** O estádio deve possuir barreiras físicas que separem os diferentes setores do estádio (tribuna e arquibancada comum, por exemplo). Caso, contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da falta.

**g)** Não devem existir pontos vulneráveis no entorno do estádio que possibilitem o acesso de pessoas e objetos não permitidos. Caso, contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.

**h)** O estádio deve possuir uma sala para servir de Posto Policial com espaço para detenções provisórias, vistorias e triagens de suspeitos. Caso contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da falta.

**i)** Os locais reservados a torcedores sentados deverão ser numerados. Caso contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.

**j)** Os documentos comprobatórios da contratação de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor. O plano de emprego dos profissionais a serem utilizados deve ser aprovado pela Polícia Militar a cada evento esportivo realizado. Caso contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO.

**Condições recomendam-se em que o estádio deverá ser aprovado:**

Não sendo encontrado nenhum dos impedimentos expostos ou outro qualquer que o vistoriado julgue digno de nota e medidas cabíveis, o estádio será considerado aprovado.

## 2.3 INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

2.3.1. PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO TORCEDOR		
2.3.1.1. A Polícia Militar possui Unidade Policial treinada e especializada em eventos em Praças Desportivas?	SIM	NÃO
		X

*[Handwritten signatures and marks]*

<p>Observações: Não, contudo, considerando-se o princípio da universalidade, têm-se Policiais Militares, capacitados para emprego do policiamento e garantia segurança dos torcedores em caso de necessidade apresentada pelos organizadores</p>		
<b>2.3.1.2. A Polícia Civil possui divisão especializada para atendimento das demandas relacionadas ao futebol?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
		X
<p>Observações: Os casos de registro de ocorrências criminais são realizados no Plantão da Polícia Judiciária da Polícia Civil.</p>		
<b>2.3.1.3. O Estádio possui um responsável pela Segurança (Gerente de Segurança de Estádio)?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
<p><b>Observações:</b> Fora apresentado documento comprobatório atribuindo responsável e/ou eventual contratação do gerente de segurança.</p>		
<b>a. Qual a sua qualificação profissional para exercício da função?</b>		
Proprietário da empresa AGE de vigilância e segurança patrimonial		
<b>b. Este profissional possui curso específico focado em segurança de estádios?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
<p>Observações: Curso Segurança em Arenas Desportivas, Capacitação em Avaliação de Riscos em Estádios de Futebol.</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
<b>2.3.1.4. Existem profissionais civis (Monitores / Orientadores / Stewards) capacitados para auxílio dos torcedores em situações diversas em dias de jogos (informações, controle de pânico, primeiros socorros, mediação de pequenos conflitos, resolução de delitos, operação de dispositivos de emergência)?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
<p>Observações: Serão contratados 08 brigadistas que atuarão como monitores/orientadores</p>		
<b>a. Quantos? (Considerando a capacidade máxima do estádio)</b>		
São necessários 08 profissionais considerando a lotação do estádio de 1950 pessoas.		
<b>b. Proporção entre o número de agentes e o número de torcedores, de acordo com o responsável pelo estádio será de 01 funcionário para cada 244 torcedores. Desta forma atende ao requisito, o qual exige no mínimo, 01 (um) funcionário para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores em média.</b>		
<b>2.3.1.5. É contratado o seguro obrigatório para o torcedor?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	





Observações: Conforme informações citadas, este seguro está incluso na compra do ingresso, emitido pela Federação Mineira de Futebol.		
<b>2.3.1.6. O estádio possui recurso próprio para registro de casos de violência ou para a denúncia destes?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
		X
Observações: Salienta-se que embora não se tenha o controle formal destes casos, informalmente é relatado que no estádio não ocorreu casos de violência nos últimos jogos.		
<b>2.3.1.7. O Gerente de Segurança do Estádio monitora os casos de violência ocorridos no interior e nas imediações do estádio que foram registrados em Órgão Policial da circunscrição?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações:		
<b>a. Indicar em quantidade de ocorrências os seguintes fatos registrados na última temporada (de Janeiro a Dezembro do ano Anterior): Tumultos entre Torcidas (Brigas e agressões) Situações de Crise (explosões, incêndios, desmoronamento e desastres) Lesão Corporal por acidentes Lesão Corporal por Acidentes Crimes Violentos Letais e Intencionais (Homicídios e Latrocínio) Crimes Violentos Contra o Patrimônio (Roubos) Crimes Não Violentos Contra o Patrimônio (Furtos).</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações: Não há registros de ocorrências na última temporada.		
<b>2.3.1.8. O estádio possui plano de segurança? (plano permanente norteador de ações preventivas e mitigadoras de segurança).</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	x	
Observações: Foi apresentado plano de segurança que anexado ao presente laudo		
<b>2.6.1.9. É elaborado um Plano de Ação específico para cada evento?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	x	
Observações: Apresentado plano de ação que será anexado ao presente laudo.		
<b>2.6.1.10. O Plano de Ação elaborado é divulgado para o público?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
<b>a. No site da Federação</b>		X
<b>b. Encaminhado para as torcidas</b>	X	
<b>c. Em jornais de grande circulação</b>		X
<b>d. No site do Clube com mando de Jogo</b>		X
<b>e. No site de ambos os Clubes</b>		X
<b>f. Disponibilizado no espaço do SAT (Serviço de Atendimento ao Torcedor) do Estádio</b>	X	
Observações:		
<b>2.3.1.11. Qual a capacidade máxima no documento expedido pelo Corpo de Bombeiros? Anexar foto do documento comprobatório.</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	

VER 09/2021



# AVCB

**AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS**  
WWW.BOMBEIROS.MG.GOV.BR

**Nº: PRJ20220215551      VALIDADE: 30/08/2027**

O **Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais** certifica que a edificação, ou área de risco, abaixo descrita, possui as medidas de **segurança** previstas na legislação estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico vigente, considerando as informações no respectivo Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (**PSCIP**).

**Endereço:** MG 129 nº S/N - EST. ISRAEL PIN

**Bairro:** CAMPESTRE      **Município:** ITABIRA

**Ocupação:** F-3      **Público:** 1950

**Proprietário:** 20.961.959/0001-09 - VALERIO ESPORTE CLUBE

**Responsável pelo Uso:** 20.961.959/0001-09 - VALERIO ESPORTE CLUBE

**Área Total:** 1728.12 m<sup>2</sup>

**Área Liberada:** 1728.12 m<sup>2</sup>

**Emitido em:** 30/08/2022

**Última Atualização:** 30/08/2022 19:06:22



\*Lei 14.130/2001 - Dispõe sobre prevenção Contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

a. **Qual a capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar?**

A capacidade sugerida é de até 1950 pessoas.

**2.3.1.12.** A relação entre a lotação máxima por acessos e as catracas ocorre da

Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
01 (A)	650	01	1: 4650
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
01 (B)	650	01	1: 650

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
01(C)	650	01	1:650
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
01 (D)	00	00	00
<b>Total de Portões</b>	<b>Lotação Total</b>	<b>Total de Catracas</b>	<b>Proporção Final</b>
04	1950	03	3:1950

Observações:

Trata-se de catracas modelo antigo, recentemente reformadas permitindo a contagem de torcedores. Portão "D", não possui catraca, pelo que não é recomendável sua utilização.



Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido


#### 2.4 SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS

	SIM	NÃO
2.4.1. O estádio utiliza catracas para controle de acessos de torcedores?	X	
2.4.1.1. Elas são:		
a. Simples	X	
b. Eletrônicas		X
c. Removíveis		X
d. Próprias	X	

*[Handwritten signatures and marks]*

<p><b>2.4.1.2. As catracas são regularmente aferidas e permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?</b></p>	<p>X</p>	
--	----------	--

Observações: Após a reforma, as catracas passaram a permitir a contagem de torcedores



<p><b>2.4.2. Existem entradas distintas para torcidas?</b></p>	<p><b>SIM</b></p>	<p><b>NÃO</b></p>
	<p>X</p>	

Observações: Existem 4 Portarias distintas, sendo uma para a torcida da equipe mandante Portaria "A, B". Portaria "C" para torcida adversária. Serão instalados nas portarias gradis para separação das torcidas durante a entrada no estádio.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

X

2.4.3. O estádio possui acesso restrito para chegada dos árbitros?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	

Observações: Entrada dar-se-á separadamente pelo estacionamento do Estádio.



2.4.4. O vestiário dos árbitros está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	

2.4.5. O estádio possui acesso seguro para chegada das equipes local e visitante?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	

Observações:

Portarias de entradas embora próximas, serão equipadas com dispositivo de separação entre torcidas (gradis).

2.4.6. O vestiário das equipes está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	

Observações:

2.4.7. O estádio possui acesso restrito para chegada de autoridades, imprensa e personalidades VIP?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	

2.4.8. O acesso das equipes e da arbitragem ao campo é seguro?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	

2.4.8.1. Proteção fixa (túnel, muro...)	X	
---	---	--

2.4.8.2. Proteção móvel (tubo em pvc)		X
---------------------------------------	--	---

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Observações:

As equipes e arbitragem possuem acesso diretamente ao campo, considerando o fato da saída dos vestiários estarem situados abaixo da arquibancada coberta. Acesso das autoridades se dará pelo mesmo portão de acesso da equipe de arbitragem.

<b>2.4.9. O local para permanência dos atletas (Banco de Reservas), comissão técnica e dos árbitros durante o evento é seguro?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	

Observações:



<b>2.4.10. Possui mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
<b>2.4.10.1. Revista manual</b>	X	
<b>2.4.10.2. Detector de metais fixo</b>		X
<b>2.4.10.3. Detector de metais portátil</b>	X	
<b>2.4.10.4. Raio X</b>		X
<b>2.4.10.5. Reconhecimento facial</b>		X
<b>2.4.10.6. Relação nominal dos vetados</b>		X

Observações:

A empresa contratada é a AGE Vigilância e Segurança Patrimonial LTD

<b>2.4.11. As vias de acesso ao estádio permitem que os órgãos de segurança as utilizem em dias de evento para a realização de linhas de vistorias e balizamento (utilização de gradis) adequado?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	

*[Handwritten signatures and marks]*

2.4.12. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o bilhete?	SIM	NÃO
		X
Observações: Foram reforçadas as barreiras perimetrias de acesso interno.		
2.4.13. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos etc.)?	SIM	PARCIALMENTE NÃO
		X
Observações:		


Conclusão quanto às condições de acesso de pessoas e objetos não autorizados:

Atendido	<input checked="" type="checkbox"/>
Atendido com Restrições	<input type="checkbox"/>
Não Atendido	<input type="checkbox"/>


## 2.5. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE / MONITORAMENTO

2.5.1. O estádio possui Central Técnica de Informações/Central de Comando e Controle?	SIM	NÃO
	X	
2.5.1.1. A Central de Comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central?	SIM	NÃO
	X	

Observações: Após reforma foram instalados equipamentos de monitoramento na Central de Comando. X



*[Handwritten signatures and marks]*



f ~~XXXX~~ (signature)

	SIM	NÃO
2.5.2. Possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?	X	
2.5.2.1. Baixa resolução		X
2.5.2.2. Alta resolução	X	
2.5.2.3. Grava e arquiva as imagens	X	X
2.5.2.4. Possibilita impressão de fotos	X	
2.5.2.5. Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros	X	
2.5.2.6. Possibilita reconhecimento facial		X
2.5.2.7. Possui sistema de som integrado à central de monitoramento	X	
2.5.2.8. Possui sistema de telão integrado à central de Monitoramento		X
2.5.2.9. Possui sistema de internet e telefone	X	
2.5.2.10. Possui câmera móvel com capacidade de aproximação de imagem de toda a arquibancada	X	
2.5.2.11. Monitora os setores da torcida visitante e local	X	
2.5.2.12. Monitora a área do evento (campo)	X	
2.5.2.13. Monitora os acessos aos sanitários	X	
2.5.2.14. Monitora o acesso ao vestiário do time	X	
2.5.2.15. Monitora o acesso ao vestiário do time visitante	X	
2.5.2.16. Monitora a área de estacionamento para os	X	
2.5.2.17. Monitora os locais de controle de catracas (abrangendo a perspectiva da parte interna e externa do	X	
2.5.2.18. Monitora os locais de venda de lanches e bebidas	X	
2.5.2.19. Monitora o perímetro interno de acesso dos	X	
2.5.2.20. Monitora o perímetro do entorno imediato (parte externa do estádio)		X
<p>Há uma câmera 360° com alta resolução na parte alta da arquibancada próximo à Central de Comando. Esta câmera possui alta resolução e permite o monitoramento de toda parte ocupada no interior do campo, inclusive arquibancada bares e banheiros. Há ainda câmeras que permitem a gravação de imagens dos vestiários de árbitros, das equipes e ainda monitoramentos das torcidas por ocasião do ingresso no estádio.</p>		

Conclusão quanto à existência e condições da central de comando e controle e o sistema de monitoramento:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido

## 2.6. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS USUÁRIOS

### 2.6.1. Os assentos são numerados?

SIM	NÃO	Parcial
X		


#### Observações:

Trata-se de assentos com estruturas em alvenaria os quais após reforma foram devidamente numerados. As arquibancadas cobertas, segundo informações responsáveis pelo estádio, não atendem as exigências estabelecidas, sendo que foram isoladas de forma a não permitir acesso aos torcedores, não sendo, portanto, utilizadas na data dos eventos.

### (ARQUIBANCADAS INTERDITADAS)



### ARQUIBANCADAS (PÓS-REFORMA)



*[Handwritten signature]*



X

J. [Signature]

<b>2.6.1.1. Se parcialmente informar o percentual:</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
Observações: As arquibancadas que serão utilizadas estão todas devidamente numeradas.		
<b>2.6.2.2. O estádio possui estacionamento interno?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
<b>2.6.2.1. Para carros de torcedores</b>		X
<b>2.6.2.2. Para carros de PARTE dos sócios</b>	X	
<b>2.6.2.3. Para ônibus de torcidas</b>		X
<b>2.6.2.4. Com espaço reservado para os árbitros</b>	X	
<b>2.6.2.5. Com espaço reservado para veículos de membros da equipe local</b>		X
<b>2.6.2.6. Com espaço reservado para veículos da equipe visitante</b>		X
<b>2.6.2.7. Com espaço reservado para autoridades</b>	X	
<b>2.6.2.8. Com espaço reservado para imprensa</b>		X
<b>2.6.2.9. Com espaço reservado para serviços de emergências e segurança</b>	X	
	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
<b>2.6.3. A área do campo é protegida da invasão de torcedores?</b>	X	
Observações: A área interna de estacionamento comporta, veículos de emergência (viaturas policiais, bombeiros e ambulância) tendo espaço para outras necessidades especiais (ex.: veículos de autoridades). A área do campo é cercada por alambrados com cerca de 2m de altura, os quais foram revitalizados recentemente. Oferece segurança aos jogadores, contudo sugere-se o aumento vertical (elevação) em cerca de 0,5m para maior segurança.		
		

*J. [Signature]*

Entrada de veículos de emergência e estacionamento



Gradis de proteção do campo



*[Handwritten signature]*


2.6.4. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores?

SIM

NÃO

X

Observações: foram instaladas barreiras de separação de torcidas.



*[Handwritten signature]*

<b>2.6.5. O Estádio possui espaço reservado para a torcida visitante?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
<b>2.6.5.1. Banheiros Masculinos</b>	X	
<b>2.6.5.2. Banheiros Femininos</b>	X	
<b>2.6.5.3. Banheiros para PNE</b>	X	
<b>2.6.5.4. Bares / lanchonetes</b>	X	
<b>2.6.5.5. Bilheteria</b>	X	
<b>2.6.6. Existe a necessidade de serem adaptados corredores aos acessos dos estádios para proteção das torcidas visitantes?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
		X

Observações:

As entradas das torcidas com mando de jogo e visitantes estão muito próximas, sendo que, após orientações, afirmado os organizadores que serão instalados gradis para maior segurança às torcidas

<b>2.6.7. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	

Observações:

<b>2.6.7.1. Existe espaço reservado para a Torcida Organizada?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
		X

Observações: Não haverá torcida organizada

<b>2.6.7.2. Este local é distante do local destinado a torcida organizada do time mandante?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
		X


<b>2.6.8. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
		X

Não haverá torcida organizada na data dos eventos. Salienta-se que na data da vistoria não foram constatados objetos nocivos a segurança local.

<b>2.6.9. O estádio possui estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	

Observações:

**ENTRADA/SAÍDA DE EMERGÊNCIA**



*[Handwritten signature]*

<b>2.6.10. O estádio possui sistema de iluminação de emergência adequado para eventos noturnos?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	

Observações:

<b>2.6.11. Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	

Observações:

No estádio existem duas bilheterias, com três guichês em cada.

<b>2.6.11.1. O posicionamento das bilheterias é adequado?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	

Observações: Orientados à instalação de gradis entre bilheterias



<b>2.6.11.2. Existem pontos de venda fora do estádio?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
		X

<b>2.6.12. O(s) acesso(s) a cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade e comunicações, e demais setores estratégicos, fica(m) protegida(s) do acesso de torcedores?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
		X

Observações:

Foi verificada apenas a existência de caixas d'água na parte superior dos banheiros, contudo não se trata de reservatório destinado ao consumo.

Conclusão quanto à infraestrutura para a segurança do torcedor e demais usuários:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido

*[Handwritten signature]*

## 2.7. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS

ESPAÇO ADEQUADO: Ambiente fechado, refrigerado, com banheiro, com área mínima que comporte a guarnição de serviço de atendimento, mobiliário, TELEFONE, INTERNET, BEBEDOURO, sala de espera, 02 (duas) salas de confinamento coercitivo eventual (PM), de fácil acesso para o torcedor e bem-sinalizado/identificado no interior do estádio.

2.7.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	SIM	NÃO
	X	
2.7.1.1. Adequado	X	

SALA DESTINADA A PMMG (EM CASOS DE NECESSIDADE DE REFEIÇÕES, REGISTROS DE REDS OU UTILIZAÇÃO DE SANITÁRIOS)



*[Handwritten signature]*



J. [Signature]

2.7.1.2. Possui duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequado ao tamanho do estádio?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações: Possui espaço para detenção provisória, o qual servirá de ponto de apoio para condução definitiva em caso de necessidade		
		
2.7.2. O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
		X
2.7.2.1. Adequado		X
Observações: As Atividades do JECRIM serão na sede do Fórum local		
2.7.3. A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
		X
2.7.3.1. Adequado (Anexar foto)		
Observações: Será exercido na Delegacia de Plantão		
2.7.4. O estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao Torcedor? (Ouvidoria)	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações:		
		

Conclusão quanto aos espaços para atuação de órgãos de segurança e afins:

Atendido	<input checked="" type="checkbox"/>
Atendido com Restrições	<input type="checkbox"/>
Não Atendido	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten signature]*

### 3 - DIAGNÓSTICO E PARECER

#### 3.1. Quadro síntese das não-conformidades encontradas

Restrição 1: Não há, foram sanadas.

#### 4. PARECER:

Condições de funcionamento do estádio:

Aprovado

Aprovado com Restrição

Reprovado

#### 5 OBSERVAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Para garantir a segurança dos torcedores, deverão ser instalados gradis móveis que separam os torcedores na entrada do estádio, bem como nas bilheterias e portarias.

O sistema de som por ser móvel deverá estar instalado durante os eventos ocorridos nos estádios.

**Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:**

NOME DO PROFISSIONAL	POSTO	FUNÇÃO
JOÃO MIGUEL GUIMÃES FURTADO	1º TEN PM	PRESIDENTE
SÉRGIO FERREIRA CARVALHO	2º TEN PM	MEMBRO
GERALDO CEZAR DUARTE	CB PM	MEMBRO


Data de emissão do laudo: 24 de Agosto de 2023

Prazo de validade do laudo: 24 de Agosto de 2023

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.

**PARECER DO COMANDANTE DA UNIDADE**


Procedida a análise sou favorável à homologação, nos termos sugeridos pela comissão organizadora



**FÁBIO BARCELOS DE BARROS, TEN CEL PM**  
Comandante do 26º BPM

**PARECER DO COMANDANTE DA 12ª RPM**

Homologo o presente laudo com base nas informações prestadas pela comissão vistoriadora e respectivo parecer do Comandante do 26º BPM.



**JULIANO FÁBIO LEMOS DIAS, CEL PM**  
Comandante da 12ª Região da Polícia Militar