

## LAUDO DE SEGURANÇA

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

<b>Nome do estádio:</b> Estádio de Futebol Nassari Mattar	
<b>Apelido do estádio:</b> Campo do América	
<b>Endereço completo do estádio:</b> Rua Benedito Oliveira, nº 334, Bairro Grão-Pará	
<b>Cidade:</b> Teófilo Otoni	
<b>Estado:</b> Minas Gerais	<b>CEP:</b> 39801-127
<b>Site:</b>	<b>Telefone:</b> (33) 98811-9131
<b>Proprietário:</b> América Futebol Clube (CNPJ: 25.114.679/0001-70)	
<b>E-mail:</b> america-to@fmf.com.br	<b>Telefone:</b> (33) 98811-9131
<b>Gestor do estádio:</b> Igor José Martins Braga	
<b>E-mail:</b>	<b>Telefone:</b> (33) 98811-9131
<b>Qualificação profissional do Responsável:</b>	
<b>Clube responsável pelo uso:</b> América Futebol Clube	
<b>E-mail:</b> america-to@fmf.com.br	<b>Telefone:</b> (33) 98811-9131
<b>Site:</b>	

*Obs. 17/08/2024  
Igor José Martins Braga*

### IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

<b>Nome:</b> Igor José Martins Braga	<b>Telefone:</b> (33) 98811-9131
<b>E-mail:</b>	
<b>CPF:</b> 015.516.496-16	
<b>Função no Estádio:</b> Presidente do Clube	

*Igor José Martins Braga*

### DATA E HORA DA VISTORIA

<b>Data:</b> 27/08/2024	<b>Hora:</b> 15 horas
-------------------------	-----------------------

*OK*

## 1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

O Estádio de Futebol Nassari Mattar está localizado no Bairro Jardim Iracema, na cidade de Teófilo Otoni/MG, e possui vias de acessos, calçadas e asfaltadas. A infraestrutura é modesta, todavia o estádio é todo murado, não havendo quaisquer registros relacionados a tentativa de invasão por parte de torcedores ao campo.

O Estádio é pequeno e a capacidade atual é de 3.000 torcedores. Na maioria dos jogos o público presente é composto basicamente pela torcida local. Ainda assim, quando a torcida visitante se faz presente, os jogos ocorrem tranquilamente. Deste modo, até o presente momento não há nenhum registro de Evento de Defesa Social relacionado a conflitos de torcedores, nem tampouco casos de violência ou situações de emergência que tenham demandado evacuação imediata do Estádio.

*Wellington Souza  
Dudu  
CJF*

## ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO:

Os documentos estão classificados sobre dois critérios:

- Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção;
- Documentos de caráter restritivo: aqueles que na falta de sua apresentação podem inviabilizar a emissão do laudo.

DOCUMENTO	APRESENTADO	DENTRO DA VALIDADE	CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste informação sobre a capacidade máxima do estádio	<u>SIM</u> <u>NÃO</u> (x) ( )	<u>SIM</u> <u>NÃO</u> (x) ( )	MANDATÓRIO
Nome: Lauriano Sousa Campos			
CPF: 002.545.206-18			
Patente: 2º Ten BM			
Cargo: Comandante do 1º Pel/2ª Cia BM			
Plano de Segurança do estádio	<u>SIM</u> <u>NÃO</u> (x) ( )	<u>SIM</u> <u>NÃO</u> (x) ( )	AUXILIAR
03 (três) últimos planos de ação elaborados	<u>SIM</u> <u>NÃO</u> ( ) (x)	<u>SIM</u> <u>NÃO</u> ( ) (x)	MANDATÓRIO
03 (três) últimas apólices de seguro obrigatório	<u>SIM</u> <u>NÃO</u> ( ) (x)	<u>SIM</u> <u>NÃO</u> ( ) (x)	AUXILIAR
Contrato da utilização de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor, na proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores	<u>SIM</u> <u>NÃO</u> ( ) (x)	<u>SIM</u> <u>NÃO</u> ( ) (x)	AUXILIAR
Documento comprobatório do vínculo do Gerente de Segurança e seu <i>Curriculum Vitae</i> , bem como os diplomas comprobatórios dos cursos específicos na área de Segurança de Estádio	<u>SIM</u> <u>NÃO</u> (x) ( )	<u>SIM</u> <u>NÃO</u> (x) ( )	MANDATÓRIO

### Considerações relevantes sobre os documentos:

Os seguranças particulares são também os responsáveis por orientar o público em cada evento esportivo.

*Analista de Segurança*  
*Analista de Segurança*

*Analista de Segurança*  
*Analista de Segurança*

## INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

### 1. PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO TORCEDOR

1.1. A Polícia Militar possui Unidade Policial treinada e especializada em eventos em Praças Desportivas?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		X

Observações:

1.2. A Polícia Civil possui divisão especializada para atendimento das demandas relacionadas ao futebol?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		X

Observações:

1.3. O estádio possui um responsável pela Segurança (Gerente de Segurança de Estádio)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	X	

Observações: Responsável é o Sr. Rodrigo Souza Morais Contato: (33) 3523-7394 Cel: (33) 8839-8219 (33) 9149-2001

#### 1.3.1. Qual a sua qualificação profissional para exercício da função?

- **Curso de Formação de Vigilante;**
- **Curso de Extensão em Transporte de Valores;**
- **Curso de Extensão em Escolta Armada.**

#### 1.3.2. Este profissional possui curso específico focado em segurança de estádios?

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		X

Observações:

(Certificados Anexos)

#### 1.4. Existem profissionais civis (Monitores / Orientadores / Stewards) capacitados para auxílio dos torcedores em situações diversas em dias de jogos (informações, controle de pânico, primeiros socorros, mediação de pequenos conflitos, resolução de delitos, operação de dispositivos de emergência)?

Observações: Os seguranças particulares são também os responsáveis por orientar o público em cada evento esportivo.

#### 1.4.1. Quantos? (Considerando a capacidade máxima do estádio)

- 26 agentes orientadores

#### 1.4.2. Proporção entre o número de Agentes e o número de torcedores deve ser de, no mínimo, 1 agente para cada 250 torcedores.

Resultado (poderá ser automático ou calculado manualmente):

2000/25 = 115,00

1.5. É contratado o seguro obrigatório para o torcedor?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	<input checked="" type="checkbox"/> X	

Observações: Não foi possível juntar cópia das apólices, pois segundo a diretoria do clube a contratação do seguro fica a cargo da Federação Mineira de Futebol, sendo inclusive o número da apólice constada no próprio bilhete que é comercializado durante os eventos. Todavia foi disponibilizado Boletim Financeiro do jogo realizado no dia 18/11/2023, constando o valor de R\$ 85,00 (oitenta e cinco), referente ao seguro do público presente naquela data.

Anexar comprovantes  
(apólice das 03 (três) últimas partidas)

1.6. O estádio possui recurso próprio para registro de casos de violência ou para a denúncia destes?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	<input checked="" type="checkbox"/> X	

Observações: Os profissionais do clube são orientados a colher qualquer denúncia e repassar a diretoria do clube. Nos casos de violência que se traduzam em delitos a competência do registro fica a cargo do órgão policial presente no estádio.

1.7. O Gerente de Segurança do Estádio monitora os casos de violência ocorridos no interior e nas imediações do estádio que foram registrados em Órgão Policial da circunscrição?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	<input checked="" type="checkbox"/> X	

Observações: Importante acrescentar que até a presente data não se tem notícia de nenhum evento de violência no estádio.

1.7.1. Indicar em quantidade de ocorrências os seguintes fatos registrados na última temporada (de Janeiro a Dezembro do ano Anterior): Tumultos entre Torcidas (Brigas e agressões) Situações de Crise (explosões, incêndios, desmoronamento e desastres) Lesão Corporal por acidentes Lesão Corporal por Acidentes Crimes Violentos Letais e Intencionais (Homicídios e Latrocínio) Crimes Violentos Contra o Patrimônio (Roubos) Crimes Não Violentos Contra o Patrimônio (Furtos).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	<input checked="" type="checkbox"/> X	

Observações: Não há registros de eventos dessa natureza no estádio.

1.8. O estádio possui plano de segurança? (plano permanente norteador de ações preventivas e mitigadoras de segurança).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	<input checked="" type="checkbox"/> X	

Observações: O plano de segurança apresentado encontra-se desatualizado, principalmente em virtude das alterações de capacidade de lotação e reestruturação do acesso ao estádio.

(Se sim, obrigatório anexar)

1.9. É elaborado um Plano de Ação específico para cada evento?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	<input checked="" type="checkbox"/> X	

Observações:

(Se sim, anexar cópia dos 3 últimos)

**1.10. O Plano de Ação elaborado é divulgado para o público?**

SIM	NÃO

1.10.1. No site da Federação

1.10.2. Encaminhado para as torcidas

1.10.3. Em jornais de grande circulação

1.10.4. No site do Clube com mando de Jogo

1.10.5. No site de ambos os Clubes

1.10.6. Disponibilizado no espaço do SAT (Serviço de Atendimento ao Torcedor) do Estádio

Observações: **Não há plano de ação conforme assinalado no item anterior.**

**1.11. Qual a capacidade máxima no documento expedido pelo Corpo de Bombeiros? Anexar foto do documento comprobatório.**

SIM	NÃO

X
---

Observações: **3.000 ( três mil ) torcedores.**

**1.11.1. Qual a capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar?**

**A Polícia Militar segue o laudo expedido pelo Corpo de Bombeiro Militar.**

**1.12. A relação entre a lotação máxima por acessos e as catracas ocorre da seguinte forma:**

Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
3	750	1	750
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
6	750	1	750
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
7	750	1	750
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
9	750	1	750
Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
4	3000	4	750

No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

Observações: **Existem ainda outras duas catracas reservas para serem utilizadas em caso de necessidade.**

Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido

## 2. SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS

2.1. O estádio utiliza catracas para controle de acessos de torcedores?	SIM	NÃO
	X	
2.1.1. Elas são:		
2.1.1.1. Simples	X	
2.1.1.2. Eletrônicas		X
2.1.1.3. Removíveis		X
2.1.1.4. Próprias	X	
2.1.1.5. As catracas são regularmente aferidas e permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?	X	

Observações: Uma catraca estava travada durante a vistoria e não foi possível verificar se tem capacidade de aferir a entrada de torcedores. O responsável pelo estádio informou que a catraca estava apenas trancada. Foi concedido prazo até 31/08/2024 para sanar a irregularidade.

2.2. Existem entradas distintas para torcidas?	SIM	NÃO
		X

Observações: Na disputa do Módulo de acesso a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro não costuma haver presença de torcida visitante. Atualmente, pela perda de uma arquibancada, o estádio não tem entrada específica para torcedor visitante. Quando a equipe adversária manifesta o interesse por levar torcedores, é feito o isolamento de área determinada com gradil e faz-se a reserva de uma catraca específica para torcida visitante, sendo o acesso pela Rua José Roberto Ramos.

2.3. O estádio possui acesso restrito para chegada dos árbitros?	SIM	NÃO
	X	

Observações: Árbitros entram pelo portão da Rua Benedito de Oliveira, próximo ao Portão 01.

2.4. O vestiário dos árbitros está localizado em Ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	SIM	NÃO
	X	

Observações:

2.5. O estádio possui acesso seguro para chegada das equipes local e visitante?	SIM	NÃO
	X	

Observações: As equipes local e visitantes, bem como os árbitros, entram pelo portão da Rua Benedito de Oliveira.

2.6. O vestiário das equipes está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	SIM	NÃO
	X	

Observações: o acesso é realizado por entradas individuais e protegidas por seguranças.

2.7. O estádio possui acesso restrito para chegada de Autoridades, imprensa e personalidades VIP?	SIM	NÃO
	X	

Observações:

2.8. O acesso das equipes e da arbitragem ao campo é seguro?	SIM	NÃO
	X	

2.8.1. Proteção fixa (túnel, muro...)	SIM	NÃO
2.8.2. Proteção móvel (tubo em pvc)	X	

Observações:	SIM	NÃO
	X	

2.9. O local para permanência dos atletas (Banco de Reservas), comissão técnica e dos árbitros durante o evento é seguro?	SIM	NÃO
	X	

Observações (Caso não seja, obrigatoriamente indicar porque não é seguro): **Local é seguro, está localizado no interior do campo, próximo ao gramado.**

2.10. Possui mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?	SIM	NÃO
	X	

2.11.1. Revista manual	SIM	NÃO
	X	

2.11.2. Detector de metais fixo	SIM	NÃO
	X	

2.11.3. Detector de metais portátil	SIM	NÃO
	X	

2.11.4. Raio X	SIM	NÃO
	X	

2.11.5. Reconhecimento facial	SIM	NÃO
	X	

2.11.6. Relação nominal dos vetados	SIM	NÃO
	X	

Observações: **Importante ressaltar que se trata de estádio com capacidade para 3.000 pessoas. Existem 3 detectores de metais.**

2.11. As vias de acesso ao estádio permitem que os órgãos de segurança as utilizem em dias de evento para a realização de linhas de vistorias e balizamento (utilização de gradis) adequado?	SIM	NÃO
	X	

Observações:

2.12. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o bilhete?	SIM	NÃO
	X	

Observações:

(Se sim, anexar foto)	(Se sim, anexar foto)	(Se sim, anexar foto)
-----------------------	-----------------------	-----------------------

2.13. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)?

SIM	PARCIALMENTE	NÃO
		X

Observações:

(Se não ou parcial, anexar foto)	(Se não ou parcial, anexar foto)	(Se não ou parcial, anexar foto)
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Conclusão quanto às condições de acesso de pessoas e objetos não autorizados:

Atendido [REDACTED]

Atendido com Restrições [REDACTED]

Não Atendido [REDACTED]

*Paulo Henrique*

*Paulo*  
*CH*

<b>3. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE / MONITORAMENTO</b>		
3.1. O estádio possui Central Técnica de Informações/ Central de Comando e Controle?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
		<b>X</b>
Observações: Essa exigência se faz necessária apenas para estádios com capacidade de público superior a 10.000 mil pessoas, conforme a previsão do Art. 18 da Lei 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor).		
3.1.1. A Central de Comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
Observações: idem a observação acima.		
(Se não ou parcial, anexar foto)	(Se não ou parcial, anexar foto)	(Se não ou parcial, anexar foto)
3.2. Possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
3.2.1. Baixa resolução		<b>X</b>
3.2.2. Alta resolução		
3.2.3. Grava e arquiva as imagens		
3.2.4. Possibilita impressão de fotos		
3.2.5. Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros		
3.2.6. Possibilita reconhecimento facial		
3.2.7. Possui sistema de som integrado à central de monitoramento		
3.2.8. Possui sistema de telão integrado à central de monitoramento		
3.2.9. Possui sistema de internet e telefone		
3.2.10. Possui câmera móvel com capacidade de aproximação de imagem de toda a arquibancada		
3.2.11. Monitora os setores da torcida visitante e local		
3.2.12. Monitora a área do evento (campo)		
3.2.13. Monitora os acessos aos sanitários		
3.2.14. Monitora o acesso ao vestiário do time mandante		
3.2.15. Monitora o acesso ao vestiário do time visitante		
3.2.16. Monitora a área de estacionamento para os torcedores		
3.2.17. Monitora os locais de controle de catracas		

*Adel vitoria*

*francisco*

*gabriel*

*EW*

(abrangendo a perspectiva da parte interna e externa do estádio)		
3.2.18. Monitora os locais de venda de lanches e bebidas		
3.2.19. Monitora o perímetro interno de acesso dos torcedores		
3.2.20. Monitora o perímetro do entorno imediato (parte externa do estádio)		
Detalhar as especificações das câmeras e suas localizações:		
(Anexar foto)	(Anexar foto)	(Anexar foto)

Conclusão quanto à existência e condições da central de comando e controle e o sistema de monitoramento:

Atendido	<input type="text" value="_____"/>
Atendido com Restrições	<input type="text" value="_____"/>
Não Atendido	<input type="text" value="_____"/>

*Abel, porra*

*Alcides, porra*

*Abel*  
*OK*

#### 4. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS USUÁRIOS

4.1. Os assentos são numerados?

SIM	NÃO	Parcialmente
		X

Observações: A numeração está na própria arquibancada, possui o estádio não possui assentos, tipo cadeiras. O Corpo de Bombeiros Militar exigia a numeração quando a capacidade do estádio era para 3.970 pessoas. A capacidade do estádio foi reduzida, atualmente, para 3.000. Contudo, a gestão do América FC disponibilizará apenas 2000 ingressos a cada partida, fato que não ocasionará qualquer superlotação da capacidade.

4.1.1. Se parcialmente informar o percentual:

SIM	NÃO

Observações: Não é possível definir, pois a numeração é pintada na arquibancada e muitas já estão apagadas e outras visíveis.

(Se não ou parcial, anexar foto)	(Se não ou parcial, anexar foto)	(Se não ou parcial, anexar foto)
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

4.2. O estádio possui estacionamento interno?

SIM	NÃO
X	

4.2.1. Para carros de torcedores

X

4.2.2. Para carros de PARTE dos sócios

X

4.2.3. Para ônibus de torcidas

X

4.2.4. Com espaço reservado para os árbitros

X

4.2.5. Com espaço reservado para veículos de membros da equipe local

X

4.2.6. Com espaço reservado para veículos da equipe visitante

X

4.2.7. Com espaço reservado para autoridades

X

4.2.8. Com espaço reservado para imprensa

X

4.2.9. Com espaço reservado para serviços de emergências e segurança

X

4.3. A área do campo é protegida da invasão de torcedores?

SIM	NÃO
X	

Observações: O estacionamento interno possui poucas vagas e são destinadas para autoridades, arbitragem, ambulâncias, veículos oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar.

Anexo 10/07/2018

Anexo 10/07/2018

Anexo 10/07/2018

(Se não, anexar foto)	(Se não, anexar foto)	(Se não, anexar foto)
-----------------------	-----------------------	-----------------------

4.4. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	NÃO
			X
Observações: A barreira é realizada pelos próprios seguranças/monitores.			
4.5. O Estádio possui espaço reservado para a torcida visitante?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	NÃO
			X

4.5.1. Banheiros Masculinos

4.5.2. Banheiros Femininos

4.5.3. Banheiros para PNE

4.5.4. Bares / lanchonetes

4.5.5. Bilheteria

4.6. Existe a necessidade de serem adaptados corredores aos acessos dos Estádios para proteção das torcidas visitantes?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	NÃO
			X

Observações:

- A venda de ingressos é feita de forma antecipada por meio de contato direto entre as diretorias dos clubes;
- A venda de alimentos é realizada nos bares localizados no interior do estádio;
- Na disputa do Módulo de acesso a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro não costuma haver presença de torcida visitante. Atualmente, pela perda de uma arquibancada, o estádio não tem entrada específica para torcedor visitante. Quando a equipe adversária manifesta o interesse por levar torcedores, é feito o isolamento de área determinada com gradil e faz-se a reserva de uma catraca específica para torcida visitante, sendo o acesso pela Rua José Roberto Ramos.

4.7. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	NÃO
		X	

Observações:

4.7.1. Existe espaço reservado para a Torcida Organizada?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	NÃO
		X	

Observações:

4.7.2. Este local é distante do local destinado à torcida organizada do time mandante?	SIM	NÃO
	X	
Observações:		
4.8. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores?	SIM	NÃO
	X	
(restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltantes, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros).		
Observações: Foram observadas algumas pedras, britas e entulhos no entorno do campo. Foi observado ainda que a louça da pia do banheiro masculino estava quebrada e partes podem ser usadas por torcedores mal-intencionados. Cedido prazo até 31/08/2024 para que o gestor do campo faça a limpeza, retirada dos materiais e reparos necessários..		
4.9. O estádio possui estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo?	SIM	NÃO
	X	
Observações:		
4.10. O estádio possui sistema de iluminação de emergência adequado para eventos noturnos?	SIM	NÃO
		X
Observações: Não há a previsão de ocorrer jogos no período noturno, sendo essa tratativa alinhada com a Federação Mineira de Esporte.		
4.11. Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Existe uma bilheteria, com 3 guichês. Mas são usadas apenas 2 guichês, pois são o suficiente para atender a demanda do estádio.		
4.11.1. O posicionamento das bilheterias é adequado?	SIM	NÃO
	X	
Observações:		

4.11.2. Existem pontos de venda fora do estádio?	SIM	NÃO
	X	

Observações: A venda antecipada é efetuada na “Sorveteria Central” situada na área central de Teófilo Otoni.

4.12. O(s) acesso(s) à cobertura do estádio, às caixas d’água, torres de eletricidade e comunicações, e demais setores estratégicos, fica(m) protegida(s) do acesso de torcedores?	SIM	NÃO
	X	

Observações:

Dudu 17/09/2014

Conclusão quanto à infraestrutura para a segurança do torcedor e demais usuários:

Atendido [REDACTED]

Atendido com Restrições [REDACTED]

Não Atendido [REDACTED]

*Dudu 17/09/2014*

*Paulo*

*r/AN*

## 5. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS

**ESPAÇO ADEQUADO:** Ambiente fechado, banheiro nas proximidades, com área mínima que Comporte a guarnição de serviço de atendimento. Necessita de mobiliário. Local de fácil acesso para o torcedor e sinalizado/identificado no interior do estádio.

5.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
5.1.1. Adequado (Anexar foto)	<input checked="" type="checkbox"/> X	
5.1.2. Possui duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequado ao tamanho do estádio? (Anexar foto)		<input checked="" type="checkbox"/> X
Observações: O local não possui ar refrigerado, nos casos de pessoas presas a condução é realizada de imediato para a delegacia mais próxima, tendo em vista que a polícia judiciária não disponibiliza servidores para continuidade dos trabalhos nos dias de jogos no estádio.		



Debols 1260 pm

fláviojuliano

5.2. O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO
5.2.1. Adequado		<input checked="" type="checkbox"/> X

Observações:

(Anexar foto)	(Anexar foto)	(Anexar foto)
---------------	---------------	---------------

5.3. A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO
5.3.1. Adequado (Anexar foto)		<input checked="" type="checkbox"/> X
Observações: O JECRIM e a Polícia Civil não enviam servidores.		<input checked="" type="checkbox"/> X

(Anexar foto)	(Anexar foto)	(Anexar foto)
5.4. O estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao Torcedor? (Ouvidoria) (Anexar foto)	SIM	NÃO
Observações:		<b>X</b>
(Anexar foto)	(Anexar foto)	(Anexar foto)

Conclusão quanto aos espaços para atuação de órgãos de segurança e afins:

Atendido	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>
Atendido com Restrições	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>
Não Atendido	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>

Recebido item

Flávio Henrique

Flávio Henrique

10/10/2018

### 3 - DIAGNÓSTICO E PARECER

#### 3.1. Quadro síntese das não-conformidades encontradas

**Restrição 1:** Conforme norma, o estádio deve possuir um plano de segurança anual que regule as ações preventivas e de segurança, no âmbito do estádio e seu entorno imediato; O plano de segurança apresentado encontra-se desatualizado, principalmente em virtude das alterações de capacidade de lotação e reestruturação do acesso ao estádio. Sendo assim, o item referente ao Instrumento de Verificação de Segurança foi atendido com restrição.

**Providências:** Foi estabelecido prazo para a regularização da pendência.

**Prazo:** 120 (cento e vinte) dias.

#### Parecer:

Condições de funcionamento do estádio:

Aprovado

Aprovado com Restrição

Reprovado



Se Aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

**Observações e Considerações Finais:**

*Detalhe cotação*  
*Assinatura*

*At*  
*Paulo*

**Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:**

NOME DO PROFISSIONAL	POSTO	FUNÇÃO	ASSINATURA
Ivo Alves Torres Júnior	Cap PM	Presidente da Comissão	
Diego Lima Ricardo	1º TEN PM	Vice-Presidente da Comissão	
Ednilson Souto	1º SGT PM	Escrivão	

Data de emissão do laudo:	27/08/2024
Prazo de validade do laudo:	26/08/2025

**O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.**

### **HOMOLOGAÇÃO**

O Comandante da 15ª Região da Polícia Militar (RPM), diante das informações apresentadas no presente Laudo de Segurança, **RESOLVE**:

**CONCORDAR** com o parecer da Comissão de Vistoria, homologando o presente Laudo de Segurança

**DISCORDAR** do parecer da Comissão de Vistoria, determinando as seguintes providências:

---

---

---

---

  
Henrique Chaves Aleixo  
Coronel PM  
06.º 121.124-2

**HENRIQUE CHAVES ALEIXO, CORONEL PM  
COMANDANTE DA 15º RPM**