

ANEXO III
LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

LAUDO TÉCNICO PREVISTO NO DECRETO Nº 6.795 DE 16 DE MARÇO DE 2009

LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

1.1. Nome do estádio: Estádio Municipal Caetano Genachi Neto

1.2. Apelido do estádio:

1.3. Endereço completo do estádio: Rua Coronel Luiz Torres Nº 150

1.4. Cidade: Rio Doce 1.5. Estado: MG 1.6. CEP: 35442-000

1.7. Telefone: 31-3883-5242 1.8. Fax:

1.9. E-mail: Registo@riodocemg.gov.br

1.10. Proprietário: Prefeitura Municipal de Rio Doce

1.11. Responsável pela manutenção do estádio:

1.12. Nome: Ricardo Matus

1.13. Qualificação profissional: Chefe Departamento de Esporte

1.14. Telefone: 31-8498-9945 1.15. Fax:

1.16. E-mail: curriculo_esporte@riodocemg.gov.br

1.17. Clubes responsáveis pelo uso (se houverem):

1.18. Telefone: 1.19. Fax:

1.20. E-mail:

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

2.1. Nome: Silvano Joaquim Aparecido da Luz

2.2. Telefone: 31-8499-0708 2.3. Fax:

2.4. E-mail: Registo@riodocemg.gov.br


COBEN


LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO		[ESPAÇO PARA CARIMBO DA INSTITUIÇÃO]	
Estádio		Cidade	Estado
Órgão Inspetor			
1. QUESTIONÁRIO			
1. O estádio tem o alvará de Funcionamento, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em plena validade?			
Não			
Observações:			
2. Não existindo alvará do Corpo de Bombeiros, existe um alvará emitido por outro órgão? Qual?			
Sim. Alvará emitido pela Vigilância Sanitária Municipal.			
Observações:			
3. A ocupação e a área total construída permanecem correspondentes à situação prevista no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros?			
Não. falta citar em projeto os depósitos embaixo dos Vestiários.			
Observações:			
4. Os extintores de incêndio estão instalados de acordo com a situação prevista em projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?			
Sim			
Observações:			
5. Há sistema de mangueiras e hidrantes cobrindo toda a extensão das áreas requeridas pelo projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?			
Não foi previsto em projeto			
Observações:			

6. Há sistema de *sprinklers*? Estão dentro dos padrões de manutenção?

Não foi previsto para a edificação.

Observações:

7. O estádio possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)?

Não consta em projeto, mas está instalado na edificação.

Observações:

8. Existe um programa de manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas? Informe fatos relevantes.

Não consta em projeto

Observações:

9. Os pontos sensíveis e as áreas restritas estão devidamente isolados e sinalizados?

Sim

Observações:

10. A casa de força é protegida contra incêndio, intempéries e choques mecânicos? Está isolada das pessoas não autorizadas?

Sim

Observações:

11. As vias de circulação do estádio estão desobstruídas e demarcadas conforme projeto?

Não

Observações:

12. As saídas previstas em projeto permanecem preservadas e desobstruídas?

Sim

Observações:

Handwritten signature

Handwritten signature

13. Existem irregularidades no piso que ofereçam dificuldades na locomoção ou riscos aos torcedores?

Não.

Observações:

14. Quantas são as saídas de emergência? Qual é a sua distribuição? Possuem larguras compatíveis à população prevista?

Quatro saídas. Distribuídas em 04 setores. Possuem larguras compatíveis

Observações:

15. Há corrimãos nas escadas, aprovados conforme normas de segurança contra incêndios?

Sim.

Observações:

16. Os guarda-corpos permanecem com as exigências de vão e altura originais aprovado segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios?

No campo os guarda-corpos estão de acordo com as normas, mas no ginásio coberto não foram instalados adequadamente.

17. Qual o número de portões de entrada e saída do estádio? Estão em bom estado de conservação?

04 portões. Sim.

Observações:

18. As portas e os portões abrem no sentido do fluxo?

Os portões são de correr, permanecendo abertos durante o evento.

Observações:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19. Existem expostos materiais perigosos que possam ocasionar incêndios, explosões ou causar lesão corporal ou morte? Se positivo, em que locais?

Não.

Observações:

20. Há plano de ação para situações de abandono do público? Existe um tempo previsto para evacuação de torcedores?

Não.

Observações:

21. Há opções de abandono para o campo?

Sim.

Observações:

22. Há sinalização para saída de emergência segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios e tamanho compatível para ser visualizada do ponto mais distante?

Sim

Observações:

23. Existe uma Brigada de Emergência para situações de incêndio e primeiros socorros?

Sim

Observações:

24. O sistema de iluminação de emergência encontra-se de acordo com o projeto? Existe um programa de manutenção?

Sim

Observações:

25. Existe gerador de emergência no estádio? Há um programa de manutenção?

Não.

Observações:

26. Existe um sistema de alarme de emergência? Há um programa de manutenção?

Não

Observações:

27. O estádio possui vias de acesso para veículos do Corpo de Bombeiros e para ambulâncias? Onde estão localizadas?

Sim. Na rampa de acesso ao campo.

Observações:

28. O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar no controle de pânico e situações de emergência?

Não.

Observações:

29. Existem equipamentos que utilizam gás combustível? Estão instalados conforme norma de Segurança?

Não.

Observações:

30. Qual é a capacidade real do estádio, considerando torcedores sentados e em pé?

Mil trezentos e Noventa e Três (1.393) pessoas.

Observações:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
C.B. 1344

31. Existe uma certificação da capacidade oficial do estádio, emitido pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, com a memória de cálculo?

Sim. No Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Observações:

32. Qual a capacidade recomendada? Identifique os motivos para restrição da capacidade.

Mil trezentas e noventa e três (1.393) pessoas, conforme aprovada

Observações: no PSCIP.

33. Os locais reservados a torcedores sentados são numerados?

Não.

Observações:



LAUDO DE PREVENÇÃO E
COMBATE DE INCÊNDIO

[ESPAÇO PARA CARIMBO DA
INSTITUIÇÃO]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

34. Há informações complementares anexadas?

Sim

☐

Não

☒

(em caso positivo, identifique os títulos dos documentos)



1.

2.

3.

LAUDO DE SEGURANÇA

[ESPAÇO PARA CARIMBO DA
INSTITUIÇÃO]



2. CONCLUSÕES

Observação: Todos os itens deste questionário deverão ser respondidos. A ausência de informações conclusivas implicará dedução de resposta negativa, na análise do item.

a) ☐ Estádio Aprovado

b) ☒ Estádio Aprovado com Restrições

Observação: No caso de aprovação com restrições, as mesmas deverão ser indicadas e estabelecidos prazos para correção (observar que o não atendimento dos prazos representará a suspensão da autorização de uso do estádio).

Listar todas as restrições e definir o prazo para correção.

Não consta em projeto os depósitos abaixo dos Vestiários, o SEDA, as vias de circulação do Estádio, o cálculo de saída com o tempo previsto para evacuação dos torcedores.
- ficou acordado com o Prefeito Municipal de Rio Doce o prazo de cinco dias (até 22 julho/2015) para correção e execução total do PSCIP.

c) ☐ Estádio Não Aprovado

Observação: Relacionar todos os pontos que forem considerados mais críticos em relação a não aprovação do estádio, e qual o seu impacto quanto às condições de segurança.

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgãos responsáveis envolvidos.

PRAZO DE VALIDADE DO LAUDO

1 (UM) ANO

LAUDO DE PREVENÇÃO E
COMBATE DE INCÊNDIO

[ESPAÇO PARA CARIMBO DA
INSTITUIÇÃO]

4. RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO

[Registrar nome e cargo dos responsáveis pela inspeção e pelo relatório, e identificar as instituições a que pertencem]

- 2º Sgt BM Huedson José de Lima - Vistoriador de 3ª Cia BM/
1º Pel BM/ GPV - Ouro Preto
- Cb BM Rieder Nepomuceno da Silva - Auxiliar de Vistoriador
de 3ª Cia BM/ 1º Pel BM/ GPV - Ouro Preto

DATA/LOCAL

Fin System

17/2