

LAUDO PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

ANEXO III

LAUDO TECNICO PREVISTO NO DECRETO Nº6795 DE 16 DDE MARÇO DE 2009

LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: Estádio Municipal Carlos Costa Monteiro

Telefone: (35) 3559-1004 Fax:(035) 3559-1004

E-mail: marcos.buled@guaxupe.mg.gov.br

2. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

2.1. Nome do Estádio: Estádio Municipal Carlos Costa Monteiro

2.2. Apelido do Estádio: Campo da Esportiva

2.3. Endereço Completo do Estádio: Rua Alexandre Volta, s/n , Centro – Guaxupé / MG

2.4. Cidade: Guaxupé

2.5. Estado: MG

2.6. Cep: 37.800.000

2.7. Telefone: (035) 3559-1004

2.8. Fax: (035) 3559-1004

2.9. E-mail: marcos.buled@guaxupe.mg.com.br

2.10. Proprietário: Prefeitura Municipal de Guaxupé

2.11. Responsável pela Manutenção do Estádio: Departamento de Esporte do Município

2.12. Nome: Marcos Alexandre Costa Buled

2.13. Qualificação Profissional: Professor

2.14. Telefone/Fax: (035) 3559-1004

2.15. Cel: (035)88971654

2.16. Email: marcos.buled@guaxupe.mg.gov.br

2.17. Clube Responsável Pelo Uso: Sociedade Esportiva Guaxupé

2.18. Telefone: (35) 3559-1004

2.19. Fax: (35) 3559-1004

2.20. Email: marcos.buled@guaxupe.mg.gov.br



LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO		ESPAÇO PARA CARIMBO DA INSTITUIÇÃO	
Estádio CARLOS COSTA MONTAGINO	Cidade COAXUPÉ	Estado MG	
Órgão Inspetor 098600-0	BM		
1. QUESTIONÁRIO			

01. O estádio tem alvará de Funcionamento, emitido pelo Corpo de Bombeiro, em plena validade?
Sim
Observações:

02. Não existindo alvará de Corpo de Bombeiro, existe um alvará emitido por outro órgão? Qual?
Corpo de Bombeiro
Observações:

03. A ocupação e área total construída permanecem correspondentes à situação prevista no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros?
Local de Reunião Pública
Observações: sim

04. Os extintores de incêndio estão instalados de acordo com a situação prevista em projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?
Sim
Observações:

05. Há sistema de mangueiras e hidrantes cobrindo toda a extensão das áreas requeridas pelo projeto? Estão dentro dos padrões da manutenção?
Não
Observações:

06. Há sistema de sprinklers? Estão dentro dos padrões de manutenção?
Não
Observação:

07. O estádio possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)?
Sim
Observações:

08. Existe um programa de manutenção do sistema contra descargas atmosféricas? Informe fato relevante.
Não
Observações:

09. Os pontos sensíveis e as áreas restritas estão devidamente isolados e sinalizados?
Sim
Observações:

10. A Casa de força é protegida contra incêndio, intempéries e choques mecânicos? Está isolada das pessoas não autorizadas?
Sim
Observações:

11. As vias de circulação do estádio estão desobstruídas e demarcadas conforme projeto?
Sim
Observações:

12. As saídas previstas em projeto permanecem preservadas e desobstruídas?
Sim
Observações:

13. Existem irregularidades no piso que ofereçam dificuldades de locomoção ou risco aos torcedores?
Não
Observações:

14. Quantas são as saídas de emergências: Qual é a sua distribuição? Possuem larguras compatíveis à população prevista?
3 saídas – 1 saída arquibancada coberta
1 saída na arquibancada tobogã
1 saída na arquibancada descoberta ao lado gramado

15. Há corrimão nas escadas, aprovados conforme normas de segurança contra incêndios?
Sim
Observações: Conforme AVCB

16. Os guarda-corpos permanecem com as exigências de vão e altura originais aprovados segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios?
Sim
Observações: Conforme AVCB

17. Qual é o número de portões de entrada e saída do estádio? Estão em bom estado de conservação?
2 portões de entrada
Observações: Bom estado conservado

18. As portas e os portões abrem em sentido do fluxo?
Sim
Observações: Conforme exige AVCB

19. Existem exposto matérias perigosos que possam ocasionar incêndios, explosões ou causar lesão corporal ou morte? Se positivo, em que locais?
Não
Observações:

20. Há plano de ação para situação de abandono do público? Existe um tempo previsto para evacuação de torcedores?
Sim
Observações: 15 minutos.

21. Há opções de abandono para o campo?
Sim
Observações:

22. Há sinalização para saída de emergência segundo Normas de Segurança Contra Incêndio e tamanho compatível para ser visualizada do ponto mais distante?
Sim
Observações:

23. Existe uma Brigada de incêndio de emergência para situações de incêndio e primeiros socorros?
Sim
Observações:

24. O sistema de iluminação de emergência encontra-se de acordo com o projeto? Existe um programa de manutenção? Existe um programa de manutenção?
Sim
Observações:

25. Existe gerador de emergência no estádio? Há um programa de manutenção?
Não
Observações:

25. Existe um sistema de alarme de emergência? Há um programa de manutenção?
Não
Observações:

27. O estádio possui vias de acesso para veículos de Corpo de Bombeiros e para ambulâncias? Onde estão localizadas?
Sim
Observações: No pátio de entrada

28. O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar no controle de pânico e situação de emergência?
Sim
Observações:

29. Existem equipamentos que utilizam gás combustível? Estão instalados conforme a norma de segurança?
Não
Observações:

30. Qual a capacidade real do estádio, considerando torcedores sentados e em pé?
3.000 torcedores
Observações

31. Existe uma certificação de capacidade oficial do estádio, emitindo pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, com a memória de cálculo?
Sim
Observações:

32. Qual a capacidade recomendada? Identifique os motivos para restrição da capacidade.
Capacidade e de 3.3800 torcedores
Observações: Com a segurança 3.336 torcedores com folga para rota de fuga.

33. Os locais reservados a torcedores sentados são numerados?
Não
Observações:

LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

ESPAÇO PARA CARIMBO DA INSTITUIÇÃO

34. Há informações complementares anexadas

() Sim Não (X)

(em caso positivo, identifique os títulos dos documentos)

1.

2.


3.

098600-0367- BM

098600-0367- BM


LUIZ ANTONIO DE PADUA
098600-0538-EM

LAUDO DE SEGURANÇA	ESPAÇO PARA CARIMBO DA INSTITUIÇÃO
2. CONCLUSÕES	
Observações: Todos os itens deste questionário deverão ser respondidos. A ausência de informações conclusivas implicará dedução negativa, na análise do item.	
a) ☒ Estádio Aprovado	
b) ☐ Estádio Aprovado com Restrições	
Observações: No caso de aprovação com restrições, as mesmas deverão ser indicadas e estabelecidos prazos para correção (observar que o não atendimento dos prazos representará a suspensão da autorização de uso do estádio).	
Lista todas as restrições e definir para correção:	
c) ☐ Estádio Não Aprovado	
Observação: Relacionar todos os pontos que forem considerados mais críticos em relação a não aprovação do estádio, e qual o seu impacto quando as condições de segurança.	
O presente laudo não sobrepõe substituir ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgãos responsáveis envolvidos.	
PRAZO DE VALIDADE DO LAUDO	1(UM) ANO


ANTONIO DO PAÇO
098608-05/1- BM
18/06/2015



LAUDO DE PREVENÇÃO	ESPAÇO PARA CARIMBO DA INSTITUIÇÃO
3. RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO	
(Registrar nome e cargos dos responsáveis pela inspeção e pelo relatório, e identificar as instituições a que pertencem).	
• VITORIA GUONIN 18/06/2015	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
DATA/LOCAL	