

LAUDO TÉCNICO PREVISTO NO DECRETO Nº 6.795 DE 16 DE MARÇO DE 2009

LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

1.1. Nome do estádio: Estádio Juca Pedro

1.2. Apelido do estádio: Estádio Juca Pedro

1.3. Endereço completo do estádio: Rua dos Viajantes, 76 - Centro

1.4. Cidade: 1.5. Estado: 1.6. CEP: Formiga; Minas Gerais; 35570-000

1.7. Telefone: 1.8. Fax:

1.9. E-mail: fecformiga@gmail.com

1.10. Proprietário: Formiga Esporte Clube

1.11. Responsável pela manutenção do estádio:

1.12. Nome: Arnaldo Gontijo de Freitas

1.13. Qualificação profissional: Presidente do Formiga Esporte Clube

1.14. Telefone: (37) 8403-0207

1.15. Fax: -

1.16. E-mail: fecformiga@gmail.com

1.17. Clubes responsáveis pelo uso (se houverem): Formiga Esporte Clube

1.18. Telefone: 1.19. Fax:


1.20. E-mail: fecformiga@gmail.com

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

2.1. Nome: Arnaldo Gontijo de Freitas

2.2. Telefone: 2.3. Fax: (37) 8403-0207

2.4. E-mail: fecformiga@gmail.com



LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO		BOMBEIRO MILITAR MINAS GERAIS O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS 7º PEL/1ª CIA/10º BBM	
Estádio Juca Pedro	Cidade: Formiga	Estado: MG	
Órgão Inspetor CBMMG - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais			
1. QUESTIONÁRIO			

01. O estádio tem o alvará de Funcionamento, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em plena validade?

Sim. AVCB nº 127444

Observações: Não há.

02. Não existindo alvará do Corpo de Bombeiros, existe um alvará emitido por outro órgão? Qual?

Não é de conhecimento do CBMMG se a edificação possui alvará emitido por outros órgãos.

Observações: Não há.

03. A ocupação e a área total construída permanecem correspondentes à situação prevista no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros?

Sim. A área total construída é de 1.190,34 m². O estádio possui um terreno de 13.787,50m².

Observações: Não há.

04. Os extintores de incêndio estão instalados de acordo com a situação prevista em projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?

Sim. Os extintores estão devidamente instalados conforme prevê o Projeto e com data de manutenção em dia.

Observações: Não há.

Assinatura

05. Há sistema de mangueiras e hidrantes cobrindo toda a extensão das áreas requeridas pelo projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?

Não.

Observações: Não há previsão de hidrantes no projeto aprovado.

06. Há sistema de *sprinklers*? Estão dentro dos padrões de manutenção?

Não há.

Observações: Não há.

07. O estádio possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)?

Sim.

Observações: Não há.

08. Existe um programa de manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas? Informe fatos relevantes.

Não.

Observações: Não nos foi apresentado programa de manutenção.

09. Os pontos sensíveis e as áreas restritas estão devidamente isolados e sinalizados?

Sim.

Observações: Não há.

10. A casa de força é protegida contra incêndio, intempéries e choques mecânicos? Está isolada das pessoas não autorizadas?

Sim.

Observações: Não há.

APR 2011

11. As vias de circulação do estádio estão desobstruídas e demarcadas conforme projeto?

Sim.

Observações: Não há.

--

12. As saídas previstas em projeto permanecem preservadas e desobstruídas?

Sim.

Observações: Não há.

--

13. Existem irregularidades no piso que ofereçam dificuldades na locomoção ou riscos aos torcedores?

Não.

Observações: Não há.

--

14. Quantas são as saídas de emergência? Qual é a sua distribuição? Possuem larguras compatíveis à população prevista?

A edificação possui 08 (oito) saídas, sendo 4 (quatro) saídas para o setor dos torcedores visitantes e 4 (quatro) saídas para o setor da torcida "do Formiga". As larguras estão compatíveis com a população prevista, totalizando 24,95 m de saída.

Observações: Não há.

--

15. Há corrimãos nas escadas, aprovados conforme normas de segurança contra incêndios?

Sim.

Observações: Não há.

--

Aluísio

16. Os guarda-corpos permanecem com as exigências de vão e altura originais aprovado segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios?

Sim.

Observações: Não há.

--

17. Qual o número de portões de entrada e saída do estádio? Estão em bom estado de conservação?

01 (um) portão para acesso de viaturas de emergência, 03 (três) portões para Entrada e 08 (oito) Saídas de emergência. Todos em bom estado de conservação.

Observações: Não há

--

18. As portas e os portões abrem no sentido do fluxo?

Sim.

Observações: Não há

--

19. Existem expostos materiais perigosos que possam ocasionar incêndios, explosões ou causar lesão corporal ou morte? Se positivo, em que locais?

Não.

Observações: Não há.

--

20. Há plano de ação para situações de abandono do público? Existe um tempo previsto para evacuação de torcedores?

Sim. Conforme a IT 037 foi calculado para fins de dimensionamento das saídas de emergência o tempo máximo de saída de 6 (seis) minutos.

Observações: Não há.

--

Assinatura

21. Há opções de abandono para o campo?
Sim.
Observações: Não há.

22. Há sinalização para saída de emergência segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios e tamanho compatível para ser visualizada do ponto mais distante?
Sim.
Observações: Não há.

23. Existe uma Brigada de Emergência para situações de incêndio e primeiros socorros?
Sim. Brigada composta por 04 brigadistas.
Observações: Não há.

24. O sistema de iluminação de emergência encontra-se de acordo com o projeto? Existe um programa de manutenção?
Sim. Há manutenção constante.
Observações: Não há.

25. Existe gerador de emergência no estádio? Há um programa de manutenção?
Não há gerador no estádio.
Observações: Em dias de eventos será instalado grupo moto gerador.

26. Existe um sistema de alarme de emergência? Há um programa de manutenção?
--

Assinatura

Sim. Há manutenção constante.
Observações: Não há.

27. O estádio possui vias de acesso para veículos do Corpo de Bombeiros e para ambulâncias? Onde estão localizadas?
Sim.
Observações: O estádio possui 4 (quatro) vias de acesso, porém apenas um portão de entrada para todos os veículos de Emergências.

28. O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar no controle de pânico e situações de emergência?
Sim.
Observações: Não há.

29. Existem equipamentos que utilizam gás combustível? Estão instalados conforme norma de Segurança?
Não.
Observações: Não há.

30. Qual é a capacidade real do estádio, considerando torcedores sentados e em pé?
A capacidade real de público para o estádio é 2.380 torcedores.
Observações: Não há.

31. Existe uma certificação da capacidade oficial do estádio, emitido pela Polícia Militar ou

Aluga

Corpo de Bombeiros, com a memória de cálculo?
Sim.
Observações: Conforme cálculo do PSCIP aprovado.

32. Qual a capacidade recomendada? Identifique os motivos para restrição da capacidade.
2.380 torcedores. Conforme cálculo do PSCIP aprovado.
Observações: Não há.

33. Os locais reservados a torcedores sentados são numerados?
Sim.
Observações: Não há.

Aluiz

**LAUDO DE PREVENÇÃO E
COMBATE DE INCÊNDIO**

**BOMBEIRO
MILITAR**
MINAS GERAIS
O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

7º PEL/1ª CIA/10º BBM

34. Há informações complementares anexadas?

Sim ☐ Não ☒

(em caso positivo, identifique os títulos dos documentos)

1.

2.

3.

Assinado

LAUDO DE SEGURANÇA	BOMBEIRO MILITAR MINAS GERAIS O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS 7º PEL/1ª CIA/10º BBM
2. CONCLUSÕES	
Observação: Todos os itens deste questionário deverão ser respondidos. A ausência de informações conclusivas implicará dedução de resposta negativa, na análise do item.	
a) ☒ Estádio Aprovado	
b) ☐ Estádio Aprovado com Restrições	
Observação: No caso de aprovação com restrições, as mesmas deverão ser indicadas e estabelecidos prazos para correção (observar que o não atendimento dos prazos representará a suspensão da autorização de uso do estádio).	
Listar todas as restrições e definir o prazo para correção.	
c) ☐ Estádio Não Aprovado	
Observação: Relacionar todos os pontos que forem considerados mais críticos em relação a não aprovação do estádio, e qual o seu impacto quanto às condições de segurança.	
O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgãos responsáveis envolvidos.	

BOMBEIRO MILITAR
MINAS GERAIS
CLAMOR CERTO NAS HORAS INCERTAS

4. RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO

Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico do 7º Pelotão BM – Formiga/MG

Flávio de Oliveira Barbosa, 3º Sgt BM

Fernanda de Fátima Veiga Campos, 3º Sgt BM

DATA/LOCAL Formiga, 15 de maio de 2015.

Fernanda F. Veiga Campos
3º SGT BM - 154.853-6

Fernanda de Fátima Veiga Campos, 3º Sgt BM.
Assinatura legível do responsável pela vistoria