DOCUMENTO 6 INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

INSTRUME	NTO DE VERIFICAÇÃO	
1. DOCUMENTAÇÃO		
1.1 A edificação possui todas as documentações do Corpo de Bombeiros Militar?		
SIM()	NÃO (X) AVCB VENCIDO	
1.2 A edificação possui Projeto de Prev Bombeiros Militar?	renção e Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de	
SIM (X)	NÃO()	
1.3 Qual a capacidade oficial do estádio prevista no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?		
18.591		
1.4 Qual a atual capacidade de público	sugerida para o estádio?	
18.591		
2. COMPATIBILIDADE DE PROJETO		
2.1 A arquitetura da edificação, bem como a área total construída da edificação são compatíveis com as aprovadas em projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?		



MINISTÉRIO DO ESPORTE

SIM (x)	NÃO ()
2.2 Estas influem na saída de emergência, ben	n como na lotação plena da edificação?

O Instrumento de Verificação deverá ser obrigatoriamente preenchido pelo Corpo de Bombeiro Militar aos clubes que pleiteiem utilizar estádios classificados como de Grande Porte, ou seja, que pretendem mandar seus jogos em estádio com capacidade total de público superior a 10.000 pessoas.

3. EXTINTORES DE INCÊNDIO	NÃO (X) m o projeto, no tocante a quantidades e
3. EXTINTORES DE INCÊNDIO	m o projeto, no tocante a quantidades e
	m o projeto, no tocante a quantidades e
3.1 Os extintores estão em conformidade contipicidades?	
SIM (x)	NÃO ()
3.2 Os extintores possuem marca de conf INMETRO e seguem a NBR 12.962?	formidade da ABNT, como por exemplo selo do
SIM (X)	NÃO ()
3.3 O estádio apresentou nota fiscal de coraprovado?	mpra/manutenção dos extintores conforme projeto
SIM (X)	NÃO ()
4. CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, DAS INCÊNDIO	S FONTES DE CAPTAÇÃO E REDES DE
4.1 O estádio possui sistema de hidrantes?	
SIM (X)	NÃO()
4.2 O sistema de hidrantes está de acor Incêndio e Pânico aprovado?	rdo com o Projeto de Prevenção e Combate a
SIM (X)	NÃO()
4.3 O sistema de hidrantes está em pleno fu	incionamento?



(X) Sim () Não	
() Parcialmente	
4.4 O estádio possui caixa	s de incêndio?
SIM (X)	NÃO ()
4.5 As caixas de incêndio e Pânico aprovado?	estão de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate à Incê
SIM (X)	NÃO()
4.6 As caixas de incêndio	estão em pleno funcionamento?
(X) Sim	
() Não	
() Parcialmente	
4 7 As manqueiras nossuer	n marca de conformidade da NBR 11.861?
117 Tab III Maria Populari	I marca de comormidade da NDK 11.601 (
SIM (X)	NÃO()
4.8 O sistema de bombas e	está de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombe
Militar?	1 3 1 September 2014
SIM (X)	NÃO ()
4.9 O sistema de hidran	tes possui manutenção preventiva programada, por emp
especializada com emissão	de documentação de conformidade?
SIM (X)	NÃO()
4 10 Qual a período do may	nutenção do sistema de hidrantes?

() Mensal		
() Trimestral		
() Semestral		
(X) Anual		
4.11 F-1-4	1	
4.11 Existem hidrantes de recalque (passeio) para a canalização de incêndio?		
SIM()	NÃO (X)	
4.12 Existe hidrante urbano (coluna) ligado à rede de abastecimento público?		
	•	

4.13 Existem reservatórios (cisternas e /ou captação pela viatura do Corpo de Bombeiros	outro manancial) de água com condições de Militar em caso de sinistro na edificação?	
SIM (X)	NÃO ()	
4.14 Qual o tipo de reservatório?		
() Cisternas (X) Outro Manancial (RESERVATÓRIO		
4.15 A edificação possui reservatórios de águ-	a superiores na cobertura?	
SIM (X)	NÃO()	
4.16 A edificação possui sistema de chuveiros	s?	
SIM()	NÃO (X)	
4.17 Este sistema possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?		
SIM()	NÃO (X)	
4.18 Qual o período da manutenção?		
() Mensal () Trimestral () Semestral () Anual		
5. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA	ESCAR AS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	
5.1 A edificação possui o Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)?		
SIM (X)	NÃO ()	
5.2 O SPDA está de acordo com o exigido em	projeto elétrico aprovado?	



5.3 O SPDA possui identificação, sinalização, 5.419?	, proteção e isolamento, de acordo com a NBR	
SIM (X)	NÃO ()	
5.4 Para este sistema preventivo, a edificação empresa especializada com emissão de docum	possui manutenção preventiva programada por entação de conformidade?	
SIM()	NÃO (X)	
5.5 Qual o período da manutenção do SPDA?		
() Mensal () Trimestral () Semestral () Anual 6. SISTEMA MOTOGERADOR		
6.1 A edificação possui grupo motogerador ?		
SIM (X)	NÃO()	
6.2 Qual a quantidade? 01 SOMENTE NO HORÁRIO DOS JOGOS		
() 0 (X) 1 () 2 () 3 () 4 () 5 ()Outro. Quantidade SOMENTE NO HORÁRIO DOS JOGOS E VENTOS (CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA)		
6.3 Qual o volume de combustível de cada ger	ador?	
Até 250L (X)	Acima de 250L ()	



6.4 Possui identificação, sinalização, proteç NBR 5.477?	ão e isolamento, de acordo com as NBR 6.396 o
6.5 O grupo motogerador está interligado ao a fim de orientar o espectador a localização	sistema de iluminação de emergência, caso haja das saídas?
SIM (X)	NÃO ()
6.6 O grupo motogerador está interligado Incêndio e Pânico?	a outros Sistemas de Prevenção e Combate a
SIM (X)	NÃO()
7. SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS	
7.1 As saídas de emergência estão dimensiona e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo	adas de acordo com o Projeto de Prevenção O Corpo de Bombeiros Militar?
SIM (X)	NÃO()
7.2 No tocante às circulações horizontais (cor permanentemente desobstruídas até a saída de	redores, halls e circulações), estas ficam e emergência ?
SIM (X)	NÃO()
7.3 No tocante às circulações verticais (esc desobstruídas até a saída de emergência?	cadas e rampas), estas ficam permanentemente
SIM (X)	NÃO()
7.4 As áreas de assento e de concentração d	e pessoas estão demarcadas?
SIM()	NÃO (x)
7.5 A edificação possui acesso radial (corredo	r de circulação que dá acesso direto à



área de acomodação dos espectadores, podendo ser rampa ou degraus)?		
SIM (X)	NÃO ()	
7.6 Os acessos radiais estão sinalizados em cor que contrasta com o piso (geralmente em amarelo)?		
SIM (X)	NÃO()	
7.7 Existe algum anteparo fixo que dificulte,	estrangule ou impeça o escoamento do público?	
() Portão () Grade () Cerca () Outro (X) Não existe		
7.8 Todas as áreas de saída de emergência da acordo com as normas vigentes?	lo público estão identificadas e sinalizadas, de	
SIM (X)	NÃO()	
7.9 As portas ou portões de saída possuem barr	as antipânico?	
SIM()	NÃO (X)	
7.10 Existem portões de emergência que permitam a passagem do público para o campo?		
SIM (X)	NÃO()	
7.11 Os portões de emergência são adequados?		
SIM (X)	NÃO()	
7.12 Os acessos à edificação são providos de catracas?		





(X) Simples () Eletrônicas () Removíveis () Próprias () Sem catracas		
7.13 As catracas são reversíveis?		
SIM()	NÃO (X)	
7.14 As catracas possuem software antipânic caso de necessidade de escoamento?	co que promove o recolhimento dos braços em	
SIM()	NÃO (X)	
7.15 A edificação possui plano de emergência	a?	
SIM (X)	NÃO()	
7.16 As portas ou portões de saída final abrem no sentido do fluxo de saída e são mantidos na posição totalmente aberta antes do fim do evento?		
SIM()	NÃO()	
7.17 Existem portas ou portões de saída de correr ou de enrolar utilizados como saída de emergência dos espectadores (Portões de portas de bar)? enrolar ou portas de subir e descer, tal qual		
SIM()	NÃO (X)	
7.18 Os acessos radiais estão sinalizados (geralmente em amarelo)? em cor que contrasta com o piso		
SIM (X)	NÃO()	
7.19 Os pisos são antiderrapantes?		



SIM (X)	NÃO()
8. ILUMINAÇÃO DE EME	RGÊNCIA
8.1 O estádio possui ilumina	ção de emergência?
SIM (X)	NÃO()
8.2 Atende ao Projeto de Pro Bombeiros Militar?	venção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo o
SIM (X)	NÃO ()
9. ABASTECIMENTO DE 0 9.1 A edificação possui cozin () Cozinha (X) Bar/ Lanchonete () Removíveis () Próprias	SÁS COMBUSTÍVEL E OUTROS INFLAMÁVEIS ha(s), bar(es) ou similares?
9.1 A edificação possui cozin () Cozinha (X) Bar/ Lanchonete () Removíveis () Próprias 9.2 Quantos? Cozinha:	ha(s), bar(es) ou similares?
9.1 A edificação possui cozin () Cozinha (X) Bar/ Lanchonete () Removíveis () Próprias 9.2 Quantos?	ha(s), bar(es) ou similares?
9.1 A edificação possui cozin () Cozinha (X) Bar/ Lanchonete () Removíveis () Próprias 9.2 Quantos? Cozinha: Bar/ Lanchonete: 02 BARES Outros:	ha(s), bar(es) ou similares?
9.1 A edificação possui cozin () Cozinha (X) Bar/ Lanchonete () Removíveis () Próprias 9.2 Quantos? Cozinha: Bar/ Lanchonete: 02 BARES Outros:	ha(s), bar(es) ou similares? / LANCHONETE







() Central de GLP () Botijão de GLP		
() Gás Natural Canalizado		
9.5 Está de acordo com a legislação vigente?	T~	
SIM (X)	NÃO()	
9.6 Há documento de responsabilidade técnic	a?	
() ART () RRT (X) Não há documento	2.1/12	
9.7 Existe algum local específico para a guarda de materiais de natureza inflamável (madeiras, sarrafos, tecidos ou similares)?		
SIM()	NÃO (X)	
10. SETORIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO		
10.1 Os recintos que recebem o público estão setorizados a fim de possibilitar às equipes de socorro e salvamento condições para executarem suas respectivas ações?		
SIM (X)	NÃO ()	
10.2 Os setores de assentos têm, no mínimo, duas alternativas de saída de emergência, em posições distintas?		
SIM (X)	NÃO()	
10.3 As arquibancadas preveem a possibilidade de divisão física entre setores, por intermédio de barreiras, de forma que estes sejam providos de todos os recursos (bares, sanitários, atendimento médico, acessibilidade e outros), acessos e saídas independentes?		
SIM (X)	NÃO()	



10.4 O estádio possui cadeiras? (Caso não pos	ssua, avance para a questão 10.11)				
SIM()	NÃO (x)				
10.5 As cadeiras são rebatíveis?					
SIM()	NÃO ()				
10.6 As cadeiras são constituídas de material	incombustível ou retardante ao fogo?				
SIM() NÃO()					
10.7 Qual a largura útil de cada cadeira?					
Menor que 42cm ()	42cm ou maior ()				
10.8 Qual a distância entre os eixos das cadeir	ras instaladas?				
Menor que 50cm ()	50cm ou maior ()				
10.9 As cadeiras foram afixadas de forma a na partes sem auxílio de ferramentas?	ão permitir sua remoção ou desprendimento de				



10.10 Qual o espaçamento mínimo para circu um assento de uma fila e as costas do assento	
() Menor que 35cm () Entre 36 e 40cm () 41cm ou maior	
10.11 Quando o estádio não possuir cade arquibancadas, qual é a altura e a largura dest avance para a próxima secção)	eiras e os assentos forem os patamares das es patamares? (Caso o estádio possua cadeiras,
Altura (X) Entre 20 e 50cm () Entre 51 e 57cm () Maior que 57cm Largura	
(X) Menor que 75cm () Entre 75 e 85cm () Maior que 85cm	
11. BRIGADA DE INCÊNDIO	
11.1 A edificação possui Brigada de Incêndio	?
SIM (X)	NÃO()
11.2 Caso exista, atende à legislação vigente?	
SIM (X)	NÃO()
12. SISTEMA DE DETECÇÃO ALERTA/AL	ARME E COMUNICAÇÃO
12.1 Existe algum sistema de alerta/alarme pa	ra o público em caso de sinistro?
SIM()	NÃO (X)
12.2 O sistema de som pode ser utilizado para situações de emergência?	a auxiliar na prevenção e combate a pânico em
SIM (X)	NÃO()



13. SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA	O PÚBLICO
13.1 A edificação possui mapa de localização	?
SIM()	NÃO (X)
13.2 O mapa de localização informa:	
() Localização do espectador () Saídas mais próximas () Trajeto até as saídas () Telefones da sala de segurança da edificaçã	ão
13.3 A edificação possui placas indicativa com as normas especificadas?	de capac idade total do público de acordo
SIM()	NÃO()
13.4 A edificação possui placas indicativas aco da lotação máxima dos diversos setores de pú	•
SIM()	NÃO (X)
14. ACESSIBILIDADE DE VEÍCULOS DE E EMERGÊNCIA E POSTOS DE SAÚDE	ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
14.1 A edificação possui fluxo sem obstrução	para a remoção de atletas pelas ambulâncias?
SIM (X)	NÃO()
14.2 Caso haja, as áreas dos veículos de emerg	ência são reservadas e sinalizadas?
SIM()	NÃO()
14.3 A edificação possui postos de atendiment	o pré-hospitalar?
() Sim, em lados opostos(X) Sim, em apenas um lado() Não	
14.4 Caso haja, quantos são os postos?	
(X) 1 a 3 () 3 a 6 () 6 a 9 () 9 a 12 () Mais de 12	





DIAGNÓSTICO

Restrição 1: O estádio encontra-se com Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB vencido, contudo possui um pedido de prorrogação de prazo de 180 dias a partir do dia 24/02/2025 DEFERIDO pelo Comandante da 7ª Cia Ind de Bombeiros Militar de Pouso Alegre(em anexo).
Providências: Executar o projeto aprovado e solicitar vistoria de liberação de AVCB.
Prazo: 180 dias a partir do dia 24/02/2025
Fotos:
Restrição 2:
Providências:
Prazo:
Fotos:

PARECER SOBRE O ESTÁDIO

Aprovado	()	
Aprovado com Restrição ¹	(X)	



¹ Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

	()	
Reprovado		

RESPONSÁVEIS

Nome do Profissional: Wagner Augusto Leles de Oliveira

Posto: 2° SGT BM

Função: VISTORIADOR

Patente: 131.400-5, 25 550 Br.
Assinatura: Uhgun A. Calmada Canum, 25 550 Br.

Nome do Profissional: Arthur Manoel Jardim Boussada

Posto: 2° SGT BM

Função: VISTORIADOR

Patente: 148 235 - 5

Assinatura:


VIGÊNCIA

Data de emissão: 15/04/2025

Prazo de validade: 1 ANO

O presente documento não substitui, restringe ou, ainda, se sobrepõe, a qualquer tempo, aos outros laudos necessários ao funcionamento do estádio.





Oficio CBMMG/7-CIA-IND nº. 200/2025

Pouso Alegre, 24 de fevereiro de 2025.

Assunto: Prorrogação de Prazo

Referência: PSCIP - PRJ2022018964 - AVCB 20190204722

Ao Senhor Superintendente de Esportes de Pouso Alegre,

Em resposta ao oficio nº 43/2025 (108206552) da Superintendência municipal de esportes de Pouso Alegre, referente à solicitação de prorrogação de prazo para adequação do Estádio Manduzão junto ao Corpo de Bombeiros, informamos que, conforme análise técnica e em conformidade com o disposto no artigo 19 do Decreto Estadual nº 47.998/2020, o pedido de prorrogação de prazo foi **DEFERIDO**.

Dessa forma, fica estabelecido o novo prazo para o cumprimento da exigência, conforme o detalhamento a seguir:

Novo prazo: 180 dias a partir de 24/02/2025, conforme petição fundamentada contida no oficio 43/2025 (108206552)

A prorrogação foi concedida levando-se em consideração a apresentação de cronograma de execução das medidas de segurança contra incêndio e pânico a serem instaladas na edificação.

Lembramos que é imprescindível o cumprimento dos novos prazos estabelecidos, a fim de evitar futuros contratempos ou sanções.

Em caso de novas necessidades ou esclarecimentos, estamos à disposição.

MAURO MARTINS DA SILVA, TENENTE-CORONEL BM COMANDANTE

Ao Senhor Paulo Sergio Ladeia de Castro Superintendente de Espostes de Pouso Alegre Avenida Dr. Lisboa, 201, Centro Pouso Alegre - MG

"Art. 19 — Na impossibilidade do cumprimento dos prazos para sanar as irregularidades, o responsável técnico, proprietário ou representante legal poderão requerer à autoridade prevista no art. 18, mediante petição fundamentada, a prorrogação de prazo para adequação da edificação.
§ 1" — Somente seria aceitas solicitações de prorrogação de prazos para correção de irregularidades quando houver justificado motivo e cronograma de execução.
§ 2" — As critério do CBMMO, o prazo a que se refere este artigo poderá softer nova prorrogação, mediante petição fundamentada do interessado, atendendo ao constante no caput e § 1".
§ 3" — A solicitações de prazoz não unida a multaj a ja judicidad, devendo, necte cano, somente ace remitido a AVCM após a confirmação do pagamento dos destas.



Documento assinado eletronicamente por Mauro Martins da Silva, Tenente-Coronel BM, em 24/02/2025, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sci.mg.gov.br/sci/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 108210214 e o código CRC 05FE0AC1.

Referência: Processo nº 1400.01.0014452/2025-02

SEL nº 108210214

Av. Prefeito Olavo G. de Oliveira, 5580 - Bairro São Cristovão - Pouso Alegre - CEP 37.560-100



SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANCA PÚBLICA - CORPO DE BOMBEIROS

N° 2025-016802015-001

TAMEN		ВО	LETIN	DE O	CORRÊI	NCIA	во	NÚMER	0		XXXX	ζ	F	ı.	1/3
UNIDADE RESPONSÁN 7CIA IND/10			AO E V	STORI <i>I</i>	A		MUNICÍ	PIO BO ALEGRE							
UNIDADE DE ÀREA RE UNIDADE MILITAR:	SPONSÁVEL 7CIA INI)/1CIA/	1PEL						-						
DATA DO REGISTRO 11/04/2025	16:40			DESTINA 7CIA		A/PEL PRI	EVENCA	O E VIST	'ORIA						
3					ORIG	SEM DA	СОМ	JNICAÇÂ	OĚ						ONE DECE
DEPAROU COM	A OCORR			ATIVA)						1	4 COMUN 04/20	-	16:0		NICAÇÃO
XXXX															
BDOVÁVEL BECORIO	lo Di cooppéu			D.	ADOS D	A OCOR	RÊNC	CIA / ATI	VIDADE						
PROVÁVEL DESCRIÇÃ P01999 - OU DESCRIÇÃO OUTROS	JTROS TIP	OS DE V		AS DO	SSCIP										
VISTORIA PA	ARA PREEN	CHIMENT							-						
11/04/2025	16:04		11/04		16:15	TO NO LOCAL		RA FINAL DO AT 4/2025	17:19			VHORA FINA /04/202		існіме і В : 56	NTO
RUA EDUARDO		OUVEA													
1		COMPLEMEN	OTO				T	BAIRRO / VILA FOCH	***************************************				CEP		
MUNICÍPIO POUSO ALEGR					***************************************		1 1	PAÍS							
PONTO DE REFERÊNC							MG	BRASIL		LATITUDE			LONGITUE		
NÃO HÁ TIPO VIA										-22 º	15'	8,23"	-45°	55'	14,79"
XXXX LOCALIZAÇÃO DA OCO	ORRÊNCIA						FSTRAC	AS / RODOVIAS							
PERIMETRO U								MENTADA							
					VI	STORIA	DE P	SCIP 1							
					PROCESSO DE	SEGURANÇA C	ONTRA INC	ÊNDIO E PÂNIC	O (PSCIP)						
NÚMERO DO PROJETO 2022018964	0														
razão social ESTÁDIO MUN	NICIPAL DO	JONAM C	JZÃO												
NOME FANTASIA ESTÁDIO MUN	NICIPAL DO	D MANDU	JZÃO												
CNPJ/CPF 18675983000)121														
OCUPAÇÃO / DIVISÃO CENTRO ESPO		DE EXIE	BIÇÃO	COM AF	RQUIBANCA	ADA) /	ESTÁD	IO							
	CLASSIFICACAO Q BAIXA - A	,						GUNDO A ITO21	ONDOMÍNIC	,			ICAÇÃO DE	RISCO	
NÚMERO DE PAVIMEN		ÁREA (M²)				LOTE	OII I DII	şilo bi o		QUA	RTEIRÃO				
1 OBSERVAÇÕES		9670.	31			XXXX					XXX				
XXXX RESULTADO DA AÇÃO	DE VISTORIA														
RELATÓRIO						~				SAST2101					
					QUALIF	ICAÇÃO	V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		/IDOS						
SEXO			Тті	PO ENVOLV	IMENTO	ENVO	LVIDO	01	Тти	O DE PESS	OA				
MASCULINO	DE EN (OL) (IN (EN)			UTROS						'ISICA					
DESCRIÇÃO DO TIPO I TESTEMUNHA	DE ENVOLVIMEN	10									-				
NOME COMPLETO RAFAEL MACH	IADO AMARA	AL													
NACIONALIDADE BRASILEIRA					1	SCIMENTO 9/1993		NATURALI XX	DADE / UF						
IDADE APARENTE					1 30,0	-, -,,,,		ESTADO C		TONO	7 7 7 7				
31 ORIENTAÇÃO SEXUAL	•				IGNO	ADE DE GÊNERO		ESTAL	O CIVIL -	- TGNO	KADU				
IGNORADO COR/RAÇA			_		LIGNO	OCUPAÇÃO AT		IMILIO DI							
IGNORADA						DIRETOR	EXEC	JTIVO PAI	· C						

DIGITADOR: BM1317023

GERADO POR: BM1429927

15/04/2025 14:28



OMBEIROS

N° 2025-016802015-001

S. C.	SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANCA PÚE	BLICA - CORPO DE BO
See See		,

TAMEN	BOLETIM DE OCORRENCIA BO NUMERO XXXX FI. 2/3							2/3		
			E	NVO	LVIDO 1					
MÃE										
XXXX										
PAI										
XXXX										
TIPO DO DOCUMENTO										
	IDENTIDADE CIV	7IL								
NÚMERO DOCUMENTO	IDENTIDADE		ÓRGÃO EXPEDIDOR				UF	CPF / CNPJ		
686780899			SESP - SECRETARIA E	ESTA	DO DA SEGURANCA	PUBLICA	SP	102793436	63	
ESCOLARIDADE						****************		PESSOA EM SITU	AÇÃO DE	E RUA?
ESCOLARIDADI								NÃO		
ENDEREÇO (AV., RUA, I	ETC)									
XXXX										
NÚMERO	KM	COMPI	EMENTO							
XXXX	XXXXX	XXX	X							
BAIRRO			MUNICÍPIO						UF	
XXXX			XXXX						XX	
PAÍS			CE	Р		TELEFONE RESIDENCE	L/ CELULAR	TELEFONE COME	RCIAL/ C	ELULAR
XXXX			X	XXX		XXXX		XXXX		
EMAIL					MOTIVO AUSÊNCIA TELEFON					
XXXX					INFORMAÇÃO DES	CONHECIDA				
3			HISTÓRICO DA							
EM AÇÃO FISO	ALIZADORA MEDI	ANTE	OFÍCIO DA SUPERINTE	NDÊN	ICIA DE ESPORTES	DE POUSO AL	EGRE RE	ALIZADA NA		
EDIFICAÇÃO C	ONSTATAMOS:									
1 - APRESEN	TOU O PROCESSO	DE	SEGURANÇA CONTRA INC	ÊND]	O E PÂNICO DO C	BMMG (PRJ20	22018964). PORÉM () AIII	TO DE
VISTORIA DO	CORPO DE BOMBE:	IROS	(AVCB) ESTÁ COM A	A DA	TA DE VALIDADE	VENCIDA. DE	ACORDO C	OM A LEGIS	T.ACÃ	0
ATUAL O LOCA	L PODERIA SER 1	NOTIF	'ICADO PARA REGULARIZ	ZAÇÃ	O, PORÉM FOI PRO	TOCOLADO UMA	SOLICIT	ACÃO DE PR	ORRO	GACÃO
DE PRAZO PAR	A EXECUÇÃO DAS	MEDI	DAS PREVENTIVAS EXIC	SIDA	S (SEI 1400.01.	0014452/2025	-02) OU	IE FOI DEFE	RTDA	E.
ASSINADA PEL	O COMANDANTE DA	A 7ª	CIA IND BM POR 180 D	DIAS	A PARTIR DE 24	02/25.	J. , QU	L TOT DEFE	LLDN	
						,				
OBS:										
1- O PÚBLICO	DO LOCAL DEVE	RÁ S	ER NO MÁXIMO DE 1859	1 PE	SSOAS DE ACORDO	COM O PROJE	го.			

2- A VISTORIA REALIZADA FOI COM O INTUITO DE PREENCHER UM LAUDO COM MODELO PRÓPRIO EXIGIDO PELA FEDERAÇÃO DO CLUBE QUE DISPUTARÁ O CAMPEONATO BRASILEIRO EM DATA PRÓXIMA.

3				VIATURAS						
				VIATURA 1						
TIPO DA VIATUR	RA		ÓRGÃO							
PRINCIPA	AL		CORPO DE BOMBEII	ROS MILITAR						
DESCRIÇÃO / O	•									
	BASICA -									
PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO						
PUE8101	BM	01358	XXXX	XXXX						
			MILITARES	S/POLICIAIS INTEGRANTES	The state of the s					
			MILITAR	POLICIAL INTEGRANTE						
NUM VIATURA		MATRÍCULA	CARGO							
1		1317023	2 SAR	GENTO						
NOME COMPLET										
	AUGUSTO LELE	S DE OLIVEIR	RA							
CORPORAÇÃO	E BOMBEIROS	MITTIMAD			NR. VIATURA					
UNIDADE	E BUMBEIRUS I	MILITAR			1					
	D/1CIA/PEL P	DEMENICAO E 1	T C T C T C T T		Hipotecado?					
TOTA INL	D/ ICIA/ FEL F.	KEVENCAO E (NÃO					
			MILITAR	/POLICIAL INTEGRANTE						
NUM VIATURA		MATRÍCULA	CARGO							
1		1482355	2 SAR	2 SARGENTO						
NOME COMPLET ARTHUR M	ro MANOEL JARDII	M BOUSSADA								
CORPORAÇÃO					NR. VIATURA					
CORPO DE	E BOMBEIROS I	MILITAR			1					
		Hipotecado?								
UNIDADE		7CIA IND/1CIA/PEL PREVENCAO E VISTORIA								

DIGITADOR: BM1317023

GERADO POR: BM1429927 15/04/2025 14:28



14/04/2025

16:31

BM1317023 - WAGNER AUGUSTO LELES DE OLIVEIRA

SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANCA PÚBLICA - CORPO DE BOMBEIROS

N° 2025-016802015-001

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

MATRÍCULA

1429927

BO NÚMERO

XXXX

FI. 3/3

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA UNIDADE 7CIA IND/1CIA/PEL PREVENCAO E VISTORIA MATRÍCULA NOME COMPLETO 1317023 WAGNER AUGUSTO LELES DE OLIVEIRA CARGO 2 SARGENTO CORPORAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL **OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL**

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2025-016802015-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

NOME

LUCAS VITULO MATHEUS CARGO 1 SARGENTO ÓRGÃO/UF CORPO DE BOMBEIROS MILITAR MG UNIDADE 7CIA IND/1CIA/PEL PREVENCAO E VISTORIA PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO XXXX ASSINATURA RECIBO GERADO POR: DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:

******** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *********

DIGITADOR: BM1317023

GERADO POR: BM1429927 15/04/2025 14:28

14/04/2025 13:27

