



O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

**LAUDO TÉCNICO PREVISTO NO DECRETO Nº 6.795 DE 16 DE MARÇO DE 2009
LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

1.1. Nome do estádio: **Estádio Senador Zezé Perrela**

1.2. Apelido do estádio: **Arena do Calçado**

1.3. Endereço completo do estádio: **Rua Jessé Corrêa de Lacerda, Nº 500, Bairro Amazonas.**

1.4. Cidade: **Nova Serrana** 1.5. Estado: **Minas Gerais** 1.6. CEP: **35519-000**

1.7. Telefone: **(37) 3226-9212** 1.8. Fax: **(37) 3226-9000**

1.9. E-mail: **esporte@novaserrana.mg.gov.br**

1.10. Proprietário: **Prefeitura Municipal de Nova Serrana**

1.11. Responsável pela manutenção do estádio: **Prefeitura Municipal de Nova Serrana**

1.12. Nome:

1.13. Qualificação profissional:

1.14. Telefone: 1.15. Fax:

1.16. E-mail: -

1.17. Clubes responsáveis pelo uso:

1.18. Telefone: 1.19. Fax: -

1.20. E-mail: -

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

2.1. Nome: -

2.2. Telefone: 2.3. Fax: -

Joel Pinto Mart.
Prefeito Municipal

LAUDO DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

**BOMBEIRO
MILITAR**
MINAS GERAIS
O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

Arena do Calçado

Nova Serrana

Minas Gerais

Órgão Inspetor: CBMMG

1. QUESTIONÁRIO

01. O estabelecimento tem o alvará de Funcionamento, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em plena validade?

Sim. AVCB nº 134300

Observações: Emitido no dia 22 de Janeiro de 2015.

02. Não existindo alvará do Corpo de Bombeiros, existe um alvará emitido por outro órgão? Qual?

Observações:

03. A ocupação e a área total construída permanecem correspondentes a situação prevista no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros?

Sim.

Observações:

04. Os extintores de incêndio estão instalados de acordo com a situação prevista em projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?

Sim.


Observações:

05. Há sistema de mangueiras e hidrantes cobrindo toda a extensão das áreas requeridas pelo projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?

Sim.

Observações:




Joel Pinto Martins
Prefeito Municipal



06. Há sistema de *sprinklers*? Estão dentro dos padrões de manutenção?

Não há sistema de *Sprinklers*, pois tal proteção não é exigida no Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico para a edificação em questão.

07. O estádio possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)?

Sim.

Observações: Os pontos sensíveis são protegidos por SPDA.

08. Existe um programa de manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas? Informe fatos relevantes.

Sim.

Observações:

09. Os pontos sensíveis e as áreas restritas estão devidamente isolados e sinalizados?

Sim.

Observações:

10. A casa de força é protegida contra incêndio, intempéries e choques mecânicos? Está isolada das pessoas não autorizadas?

Sim.

Observações:

11. As vias de circulação do estádio estão desobstruídas e demarcadas conforme projeto?

Sim.

Observações:

12. As saídas previstas em projeto permanecem preservadas e desobstruídas?

Sim.

Observações:



Joel Pinto Martins
Prefeito Municipal

Carvalho

13. Existem irregularidades no piso que ofereçam dificuldades na locomoção ou riscos aos torcedores?

No ato da vistoria não foi visualizado nenhum tipo de irregularidade que oferecesse tal risco.

Observações:

14. Quantas são as saídas de emergência? Qual é a sua distribuição? Possuem larguras compatíveis à população prevista?

Existem 04 saídas de emergência: 02 saídas de 10 metros e 02 de 8 metros que dão acesso direto para o logradouro público. Nas arquibancadas, são 14 saídas de 1,20m que dão para o pátio no entorno do Estádio.

Observações:

15. Há corrimãos nas escadas, aprovados conforme normas de segurança contra incêndios?

Sim. Os corrimãos estão instalados conforme as normas.

Observações:

16. Os guarda-corpos permanecem com as exigências de vão e altura originais aprovado segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios?

Sim.

Observações:

17. Qual o número de portões de entrada e saída do estádio? Estão em bom estado de conservação?


São 04 portões: 03 exclusivos para Saída e 02 portarias para Entrada.


Observações: Os portões apresentavam bom estado de conservação no ato da vistoria.


18. As portas e os portões abrem no sentido do fluxo?

Sim.

Observações: Os portões destinados à saída de emergência foram adaptados para que abram no sentido do fluxo. Além disso, há a previsão de seguranças e brigadistas nos portões durante a realização das partidas.




Joel Pinto Martins
Prefeito Municipal



19. Existem expostos materiais perigosos que possam ocasionar incêndios, explosões ou causar lesão corporal ou morte? Se positivo, em que locais?

Não. No ato de vistoria não foi detectado nenhum tipo de material perigoso exposto.

Observações:

20. Há plano de ação para situações de abandono do público? Existe um tempo previsto para evacuação de torcedores?

Sim. O tempo necessário para a total evacuação do estádio é de aproximadamente 5 minutos. O tempo de evacuação do público foi demonstrado no Projeto de Prevenção contra Incêndio e Pânico, através de cálculo específico.

Observações: Além dos portões que favorecem a rápida evasão do público, existe um pátio nas imediações da arquibancada que funciona como área de refúgio.

21. Há opções de abandono para o campo?

Sim.

Observações:

24. O sistema de iluminação de emergência encontra-se de acordo com o projeto? Existe um programa de manutenção?

Sim.

Observações:

22. Há sinalização para saída de emergência segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios e Pânico, compatível para ser visualizada do ponto mais distante?

Sim.

Observações:

23. Existe uma Brigada de Emergência para situações de incêndio e primeiros socorros?

Não há Brigada de incêndio permanente na edificação, pois a mesma só será ocupada em dias de jogos e eventos. Durante as partidas prevê-se a presença de brigadistas civis terceirizados, contratados pela administração do Estádio ou pelo clube mandante do jogo, além do apoio de militares do Corpo de Bombeiros.

Observações:



Joel Pinto Martins
-Prefeito Municipal

Barbosa

31. Existe uma certificação da capacidade oficial do estádio, emitido pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, com a memória de cálculo?

Sim.

Observações: O projeto sofreu uma alteração em sua capacidade de público, conforme consta em projeto aprovado no dia 17/11/2014.

32. Qual a capacidade recomendada? Identifique os motivos para restrição da capacidade.

Capacidade total conforme projeto aprovado de 6.354 (seis mil trezentos e cinquenta e quatro) torcedores, sendo este público dividido entre os setores "A" com 380 pessoas, "B" com 546 pessoas, "C" com 1.368 pessoas, "D" com 1.277 pessoas, "E" com 1.761 pessoas, "F" com 977 pessoas e área destinada à cadeirantes com capacidade para 45 pessoas.

Observações:

33. Os locais reservados a torcedores sentados são numerados?

Sim.

Observações: Os setores com cadeiras já se encontram numeradas. As arquibancadas também foram demarcadas e numeradas conforme alteração apresentada em projeto aprovado no dia 17/11/2014 e vistoria realizada no dia 16/01/2015.



Joel Pinto Martins
Prefeito Municipal



34. Há informações complementares anexadas?

Sim Não

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A vistoria de fiscalização foi realizada no dia 16 de janeiro de 2015, e conforme informado em boletim de ocorrência de nº REDS 2015-001183030-001.

O projeto em lixe passou por uma alteração de layout, acrescentando numeração de assentos nas arquibancadas e novo cálculo de população, passando a edificação ter capacidade máxima de 6.354 pessoas, considerando todos sentados nos setores A, B, C, D, E e F juntamente com área reservada para cadeirantes, atendendo ao previsto na IT37 do CBMMG.



Bardia



Joel Pinto Martins
Prefeito Municipal

2. CONCLUSÕES

Observação: Todos os itens deste questionário deverão ser respondidos. A ausência de informações conclusivas implicará dedução de resposta negativa, na análise do item.

a) Estádio Aprovado

Observação: A edificação estará sujeita à futuras vistorias de fiscalização, sendo que, verificado alterações estruturais e/ou arquitetônicas sem a prévia aprovação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, ou mesmo a falta de manutenção ou ausência dos equipamentos destinados à segurança contra incêndio e pânico da edificação, será cassado o AVCB de liberação do Estádio.

b) Estádio Aprovado com Restrições

Observação: No caso de aprovação com restrições, as mesmas deverão ser indicadas e estabelecidas prazos para correção (observar que o não atendimento dos prazos representará a suspensão da autorização de uso do estádio).

Listar todas as restrições e definir o prazo para correção.

c) Estádio Não Aprovado

Observação: Relacionar todos os pontos que forem considerados mais críticos em relação a não aprovação do estádio, e qual o seu impacto quanto às condições de segurança.

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgãos responsáveis envolvidos.



Joel Pinto Martins
Prefeito Municipal



4. RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO

Registrar nome e cargo dos responsáveis pela inspeção e pelo relatório, e identificar as instituições a que pertencem.

Cícero Alexandre Loureiro, Subtenente BM – Resp. pelo Comando do 6º Pelotão BM.


Heuvécio Acácio Barbosa, 3º Sgt BM – Analista do GPV 6º Pelotão


6º Pel / 1ª Cia / 10º BBM (Pelotão BM em Nova Serrana).

Vistoria realizada em 16 de Janeiro de 2015, REDS nº 2015-001183030-001.

Nova Serrana, 22 de Janeiro de 2015.


Cícero Alexandre Loureiro, Subtenente BM
Resp. pelo Comando do 6º Pelotão BM


Heuvécio Acácio Barbosa, 3º SGT BM
Analista do GPV


Joel Pinto Maranhão
Prefeito Municipal